

Nabídka na poskytování služby

na základě požadavkového listu č. 1/2017
podle smlouvy č. 171050243

Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 1, 160 01 Praha 6	Poskytovatel: FORTE a.s. 798 02, Mostkovice 529
Jehož jménem jedná zástupce objednatel: plk. gšt. Ing. Ján Sedláček veditel útvaru	Jehož jménem jedná Ing. Karel Františ člen představenstva

Typ/modifikace techniky:	MAZ 5207/EC PES-100 s PRU	Uživatel techniky: VÚ 4312 Strakonice Dislokace techniky: V Lípkách 100, 386 01, Strakonice
Evidenční číslo:	vpz. 341-70-32, v.č.: GE 413	plk. gšt. Ing. Ján Sedláček
Rok výroby:	1984	veditel útvaru hodnost, titul, jméno, příjmení
SOJ ano/ne; rozsah:	ano	Zástupce uživatele (veditel techniky/stanice)

Vyjádření zástupce SOJ k provedení SOJ: Ing. Jaroslav Formánek
Číslo telefonu 585 083 136 SOJ bude provedeno po vydání Rozhodnutí
o provedení SOJ úřadem OSK SOJ Praha u smlouvy č. 171050243 a jeho nabytí
právní moci. hodnost

Za zástupce pro věci technické
s rozsahem práce a cenovou nabídkou souhlasím

Popis poskytování služby, technická dokumentace pro poskytování služby:
Provedení celkové opravy techniky MAZ 5207/EC PES-100 s PRU. (TP-OFORTE 7059-08)

Místo: FORTE a.s., 798 02, Mostkovice 529
Termín (dobu) ukončení poskytování služby: do 30.11.2017

Nabídková cena

Poskytovatel:				
Druh nákladů	Stručný popis	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena celkem
Náklady na vlastní výkony:	Demontáž, celková oprava, zpětná montáž, lakování, kalibrace a revize techniky			
Materiálové náklady:	ND na opravy a lakování			
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
Subdávatel (.....)				
Náklady na vlastní výkony:				
Materiálové náklady:				
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
Celkem bez DPH:				1 074 340,00

Nabídková cena celkem 1 074 340,00 Kč bez DPH, 1 299 951,40 Kč s DPH

Zástupce poskytovatele
Ing. Karel Františ
titul, jméno, příjmení, telefon

V Mostkovicích, dne 22.5.2017

Za poskytovatele
Ing. Karel Františ

Za objednatel
plk. gšt. Ing. Ján Sedláček

FORTE a.s. (2)
798 02 Mostkovice 529
ICO 25929995 DIČ CZ25929995



Defektační protokol - cenová specifikace opravy MAZ 5207/EC PES-100 s PRU

P.č.	Technická specifikace závad	Cena 1 Nh	Počet Nh	Cena práce	Materiál	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
	Kabina - vnější část							
1.	Oprava zkorodovaného opláštění kabiny							
2.	Oprava smlilé výdřevy							
3.	Výměna zteřelých pryžových částí							
4.	Demontáž kabiny z podvozku							
5.	Oprava funkčnosti příklopů							
6.	Oprava kování dveří							
7.	Oprava nástupních schůdků							
8.	Oprava skříně příslušenství							
9.	Nový nátěr výfuku s tlumičem							
10.	Oprava laku nástavby							
	Kabina - vnitřní část							
1.	Vyčištění a nátěr palivové nádrže, kontrola palivoměru							
2.	Oprava nabíječky a kalibrace KMP							
3.	Oprava, vyčištění řídicí skříně a kalibrace KMP							
4.	Oprava, vyčištění rozvodné skříně se zásuvkami							
5.	Kontrola (oprava) proudového chrániče napájení kabiny							
6.	Výměna AKB (4 ks)							
7.	Oprava kabeláže AKB							
8.	Oprava osvětlení							
9.	Kontrola pospojování kovových částí							
10.	Oprava výdřevy							
11.	Oprava laku							
12.	Výměna silentbloků řídicí skříně							
13.	Oprava avyčištění regulátoru napětí							

14.	Oprava a vyčištění rozvaděče k ohřevu a elektrických kamen
16.	Oprava elektrických kamen
17.	Doplnění bezpečnostních tabulek
	Podvozek
1.	Celková výměna elektroinstalace se světly
2.	Oprava brzdových válců
3.	Revize vzduchojemu
4.	Výměna všech brzdových hadic
5.	Oprava vzduchového potrubí
6.	Oprava brzdící přívěsu
7.	Oprava ruční brzdy
8.	Kontrola stavu brzdového obložení a bubnů
9.	Oprava (výměna) zdeformovaného oje
10.	Oprava vůle v řízení
11.	Kontrola (oprava) geometrie
12.	Výměna pneumatik s dušema (5 ks) 320-508/12.00-20 IRRB 12B
13.	Výměna šroubu levého zadního kola
14.	Kontrola (výměna) ložisek kol s promazáním
15.	Kontrola, promazání listvých per
16.	Kontrola (oprava) třmenů k upevnění nástavby
17.	Pískování podvozku
18.	Nový nátěr podvozku
	Motor
1.	Provedení celkové opravy motoru 1D6 B6
	Generátor
1.	Vyčištění



