

Upřesnění podmínek realizace zakázky

Akce: 0226 – oprava uchycení mříží, výměna vstupních dveří b.č. 33, 34, 35

Místo: Letiště Bechyně

Jedná se o opravu uchycení stávajících dvoudílných otočných mříží s ručním ovládním. Mříže jsou vyrobeny z kulatiny - rám průměr 25 mm, výplň kulatina 20 mm, které jsou spojeny do kompaktního celku svařením s třemi kusy trubkových pantů s trny (kulatina průměr 25 mm se zazdívacími platlemi) pro pevné uchycení do zdiva na každé straně dvoudílné mříže. Vlivem značné váhy mříží došlo v některých místech pevného uchycení mříží v místech pantů s trny, k uvolnění zazděných trnů a částečnému opadání zdiva. Opravu 12 ks uvolněných trnů požadujeme provést vysekáním otvorů v místech poškození a upevnění stávajících trnů pomocí chemických patron a kotvicích prvků (ocelová kulatina průměr 16 mm) s přivařením na stávající trny s následným zazděním a úpravou povrchu vysekaných otvorů.

Dále se jedná o výměnu stávajících 3ks dvoukřídlicích vstupních dveří osazených ve stavebním otvoru rozměr 1600 mm x 3000 mm. Vstupní dveře sloužící k zásobování jsou osazené na jižní straně objektu, všechny prvky (úchyty, závěsy) vykazují trhliny a únavu materiálu, dveře nedoléhají k rámu. Opravu požadujeme provést vybouráním stávajícího rámu s pevným nadsvětlíkem a osazením nového rámu dveří bez změny členění. Dveře budou osazeny novým kováním (klika /koule) a el.zámekem s bezpečnostní vložkou 6 klíčů. V nadsvětlíku bude izolační dvojsklo a výplň dveří bude neprůhledná, včetně zateplení. Vzhledem k pojezdu manipulačních vozíků požadujeme bezprahové řešení rámu dveří s kartáčem ve spodní části dveřních křídel. Skutečné rozměry zárubní a dveří budou upřesněny zaměřením na místě.

V Bechyni

Zpracoval: 