

cenová nabídka - oprava vozidla RZ 9B1 3160

zadní náprava:

cena včetně DPH

odstranění vůle stabilizátoru, výměna pružného těsnění (silenbloků) stabilizátoru

přední náprava:

únik oleje z reduktorů levá a pravá strana, únik oleje z diferenciálu a odstranění vůle zavěšení svislého čepu pravá strana

cena celkem s DPH

171279 Kč

nabídková cena zahrnuje vlastní opravu včetně náhradních dílů a příslušenství

Cenovou nabídku nelze přesně stanovit, přesná cena se upřesní po demontáži a kontrole poškození dílů.

7.9.2018