

OBJEDNÁVKA č. 2

k rámcové dohodě o dílo č. 351/2023-SEV

Smluvní strany:

ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO OBRANY

se sídlem Tychonova 1, 160 01 Praha 6

zastoupená kvestorem Univerzity obrany Ing. Jiřím Lexmaulem

se sídlem kanceláří: Univerzita obrany, Kounicova 65, 662 10Brno

Identifikační číslo: 60162694

jako **OBJEDNATEL** (dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

TBS-Truck Bus Servis, a.s.

se sídlem K nádraží 517, 664 59 Telnice

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 2716

zastoupená panem Štefanem Vorčákem

Identifikační číslo: 25537890

jako **ZHOTOVITEL** (dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

na základě ustanovení čl. 4 rámcové dohody o dílo č. 351/2023-SEV uzavřené mezi smluvními stranami dne 8.6.2023 realizují tuto rámcovou dohodu o dílo následující objednávkou:

Osobní automobil (název, VIN, VPZ):	IVECO CROSSWAY CBW300 VNE6036N30M028327 VPZ 212-01-91
Rozsah dílčího plnění, tj. požadované úkony:	Číslo úkonu dle ceníku zhotovitele: Poř. č. 2 – Provedení diagnostiky vozidla Poř. č. 13 – Práce automechanika (18,5 hod. – 11 192,50 Kč s DPH) bližší popis: - výměna vadného tlakového spínače klimatizace na střeše vozu; - přetěsnění úniku chladicí kapaliny na střeše vozu. - údržba klimatizace, doplnění chladiva. Materiál – 31 700,- Kč s DPH
Předpokládaná celková cena za opravu:	Předpokládaná cena dle ceníku zhotovitele za jednotlivé úkony: Poř. č. 2: 1 089,- Kč s DPH Poř. č. 13: 42 892,50 Kč s DPH Předpokládaná celková cena za opravu: 43 981,50 Kč s DPH

Osobní automobil (název, VIN, VPZ):	Karosa C936 LUX TMKL61038YM003545 VPZ 265-79-61
Rozsah dílčího plnění, tj. požadované úkony:	Číslo úkonu dle ceníku zhotovitele: Poř. č. 2 – Provedení diagnostiky vozidla Poř. č. 13 – Práce automechanika (35 hod. – 21 175,- Kč s DPH) bližší popis: - oprava lednice; - oprava zavírání předních dveří; - kontrola vzduchové soustavy a seřízení tlaků; - kontrola přední nápravy, promazání svislých čepů, seřízení sbíhavosti; - oprava utržené zástěrky LZ kola, výroba držáku zástěrky + nástřík. Materiál – 5 000,- Kč s DPH
Předpokládaná celková cena za opravu:	Předpokládaná cena dle ceníku zhotovitele za jednotlivé úkony: Poř. č. 2: 1 089,- Kč s DPH Poř. č. 13: 26 175,- Kč s DPH Předpokládaná celková cena za opravu: 27 264,- Kč s DPH

Osobní automobil (název, VIN, VPZ):	IVECO CROSSWAY CBW300 VNE6036N30M028327 VPZ 212-01-91
Rozsah dílčího plnění, tj. požadované úkony:	Číslo úkonu dle ceníku zhotovitele: Poř. č. 2 – Provedení diagnostiky vozidla Poř. č. 13 – Práce automechanika (12 hod. – 7 260,- Kč s DPH) bližší popis: - měření parametrů; - výměna snímače otáček vačkového hřídele; - oprava zamykání předních dveří. Materiál – 2 700,- Kč s DPH
Předpokládaná celková cena za opravu:	Předpokládaná cena dle ceníku zhotovitele za jednotlivé úkony: Poř. č. 2: 1 089,- Kč s DPH Poř. č. 13: 9 960,- Kč s DPH Předpokládaná celková cena za opravu: 11 049,- Kč s DPH

