

Výzva k rámcové dohodě bez obnovení č. *23225012309*

Poř.čís.EKO

Příloha: ANO

Příloha (-y): 1

List (-y, -ů): 1

123

ZHOTOVITEL


ARAMY s.r.o.

Novogorodská 935/12, Praha 10

IČO: 29026121

DIČ: CZ29026121

Zastoupený:



Novogorodská 935/12, Praha 10

Bankovní spojení:

Raiffeisenbank, a.s.

Číslo účtu: 4899176001 / 5500

OBJEDNATEL

Česká republika - Ministerstvo obrany

IČO: 60162694

DIČ: CZ60162694

Registrace: Finanční úřad pro Prahu 6

čj.: 229215/04/006901/5879

č. spisu: 1632/2004

Jejíž jménem jedná Velitel VÚ 4215 Tábor

plk. Mgr. Jan Ševčík

Velitelství Vojenské policie

Kpt. Jaroše 2269, 390 02 Tábor

Bankovní spojení:

Česká národní banka

Na Příkopě 28, Praha 1

Číslo účtu: 404881 / 0710


Dílčí plnění, na základě smlouvy o dílo číslo **23105001629** ze dne **10.03.2023** u Vás objednávané:

Provedení	servisní prohlídky	vozidla	AUT.LR DISCOVERY3 2,7L	VPZ:	024-41-41
VIN vozidla:	SALLAAA147A432875	RZ:	2E25461	Stav počítadla:	223 500 km
Současně objednávané u Vás provedení BO v rozsahu:					
- výměna výfuku					
- výměna ložiska LZ kola					
- oprava úniku oleje z převodovky + únik z před.diferenciálu					
- výměna manžety LP poloosy + geometrie					
Předpokládaná cena včetně DPH	176 477,13 Kč		Předpokládaná cena bez DPH	145 848,87 Kč	

Za objednatele vyřizuje:



Telefon:



Email:

V _____ dne _____

V Táboře dne *4.6.2023*

Za zhotovitele:

Marek Veselý

Digitálně podepsal
Marek Veselý
Datum: 2023.10.04
13:56:36 +02'00'

Za objednatele:



plukovník Mgr. Jan Ševčík

velitel VÚ

Finanční kontrola a rezervace finančních prostředků provedena dne: *20.9.2023*

