

<u>Dodavatel:</u> SQS, spol. s r. o. Sokolova 714/2k 617 00 Brno - Komárov IČ: 44016115 DIČ: CZ44016115 E-mail: [REDACTED] Web: www.sqs.cz Tel.: [REDACTED]	Číslo dokladu: 7850 SPZ: 2BA4834 Řidič: Fleet: GEN/8765033
	<u>Odběratel:</u> Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno - Veveří IČ: 70932581 , DIČ: CZ70932581 E-mail: [REDACTED]

Konečný příjemce:**Informace o vozidle**

Typ vozu: HYUNDAI I30	Motor:
SPZ: 2BA4834	Typ: NE
Stav km:	Chlazení: směs
PHM:	Rok výroby: 2018
Barva: červená	VIN kód: [REDACTED]
	Číslo: 1598 cm3
	Obsah: 100 kW
	Výkon: 100 kW

Kontrola stavu vozidla

GEOMETRIE: BRZDY: STÉRAČE: PODVOZEK:

Označení dodávky	Množ.	Mj	Cena/mj	Sleva	Smluv.cena/mj	DPH%	Celkem bez DPH
207622 - 69100G4200 zadní čelo	1	ks					
207623 - 86321G4200 znak	1	ks					
207624 - 86310G4200 znak I30	1	ks					
207439 - 73700G4200 Zadní víko	1	ks					
207488 - 86610G4200 Kryt spoiler	1	ks					
207459 - 86611G4200 zadní nárazník	1	ks					
192087 - 866172Y000 kryt oka tažného háku	1	ks					
207715 - 86631G4200 zadní výztuha	1	ks					
148836 - Berner lepící sada	1	ks					
92404-G4300 SVĚTLO ZPĚTNÉ ZA. P. VNI.	1						
92406-G4250 ODRAZOVÉ SKLO DVEŘE ZA. VÝKLOP. ZA. P.	1						
92501-D4000 OSVĚTLENÍ REGIST. ZNAČKY ZA. P.	1						
lakování	1						
148837 - Berner mat těsnící	1	ks					
148848 - Berner dutiny	1	ks					
56722 - klempířské práce							
148115 - drobný spotřební materiál	17	ks					
Zaokrouhlení	1		-0,12 Kč				

Sazba	Základ daně	DPH	Celkem
21%	76 171,07 Kč	15 995,93 Kč	92 167,00 Kč
15%	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
0%			0,00 Kč

Součet položek bez DPH 76 171,07 Kč

Orientační cena s DPH 92 167,00 Kč**Objednané práce:**

1. oprava zadní části vozidla po nehodě


Smouva o dílo:

1. Opravy se řídí občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. a pozdějšími navazujícími předpisy.
2. Podpisem zakázky se stává požadovaný rozsah opravy pro obě strany závazným. Povinností opravny je, vyžádat si od objednatele písemný souhlas k rozšíření rozsahu opravy v případě, že po demontáži se ukáže, že výsledná cena by převýšila původně stanovenou cenu o více než 20% u částek do 1000,- Kč nebo více než 10% u částek nad 1000,- Kč.
3. Opravy se účtují na základě zákona o cenách č. 526/90 Sb. dohodou dodavatele s odběratelem.
4. V každé zakázce musí být vždy uvedena cena opravy a lhůta jejího dokončení, přesahuje-li dobu jednoho dne.
5. Podpisem zakázky zákazník souhlasí s provedením zkušební jízdy.

Objednavatel:

Zápis do OR: KS Brno, odd.C, vložka 3554

Razítko a podpis:



Převzal:

Vystavil  v aplikaci PneuServis pro SQL (www.pneumatiky.info)