

## Dodatek č. 1 k Požadavkovému listu

č. 8/2023 ag. číslo 23225002727

dle Smlouvy o poskytování služeb č. 21121000502

<b>Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany</b> Tychonova 1, 160 01 Praha 6		<b>Zhotovitel: RETIA, a.s.</b> Pražská 341, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
Jehož jménem jedná: plukovník gšt. Ing. Luděk TEGER, velitel útvaru VÚ 4312, V Lipkách 100, 386 01 Strakonice		IČO: 25251929 DIČ: CZ699003219 Bankovní spojení: [REDAKCE] Jehož jménem jedná: Jan MIKULECKÝ generální ředitel
<b>Kontaktní osoba:</b> [REDAKCE] Telefon: [REDAKCE] Mob: [REDAKCE] E-mail: [REDAKCE]		<b>Kontaktní osoba:</b> [REDAKCE] Mob: [REDAKCE] E-mail: [REDAKCE]
<b>Typ/modifikace techniky:</b>	Čidlo průzkumné RVR PVO	<b>Uživatel techniky: VÚ 4312 Strakonice</b> <b>Dislokace techniky:</b> <b>VÚ 4312 Strakonice</b> <b>V Lipkách 100</b> <b>386 01 Strakonice</b>  <u>plukovník gšt. Ing. Luděk TEGER</u> <i>velitel útvaru</i>
<b>Evidenční číslo:</b>	v.č. 003 vpz. 024-66-73	
<b>Rok výroby:</b>	2015	
<b>SOJ ano/ne; rozsah:</b>	ANO	
<b>Vyjádření zástupce SOJ k provedení SOJ:</b>		<b>Zástupce uživatele (velitel techniky/stanice)</b> [REDAKCE]
Číslo telefonu: tel. [REDAKCE] [REDAKCE]		
<b>Vyjádření zástupce objednatele:</b>		[REDAKCE] <i>hodnost, titul, jméno, příjmení, razítko a podpis</i>
<b>Popis poskytování služby, technická dokumentace pro poskytování služby:</b> Provedení nálezové opravy celé soupravy v plném rozsahu.		
<b>Místo:</b> RETIA a.s., Pražská 341, 530 02 Pardubice.		
<b>Termín (doba) ukončení poskytování služby:</b> 30.11.2023 Žádáme o prodloužení termínu ukončení poskytování služby z důvodu prodloužení termínů plnění našich subdodavatelů, spojených s celozávodními dovolenými v letních měsících, vyčerpáním kapacit a nadměrného opotřebení zařízení (např. zvýšená opotřebenost oje). Cena zůstává nezměněna.		

**Nabídková cena:**

	Cena bez DPH
Nálezová oprava celé soupravy v plném rozsahu.	1 812 178,- Kč

**Nabídková cena celkem: 1 812 178,- Kč bez DPH; 2 192 735 Kč s DPH**  
**Podrobný cenový rozpad viz příloha kalkulace k nabídce.**

**Zástupce poskytovatele:**

Bc. Dana Zahradková  
*titul, jméno, příjmení, telefon*

V Pardubicích dne: 4. 10. 2023

Ve Strakonících dne:

**Bc. Dana Zahradková**  
Digitally signed by Bc. Dana Zahradková  
DN: cn=Bc. Dana Zahradková,  
o=CZ, o=RETIA, a.s., ou=5900656,  
email=dzahradkova@retia.cz  
Date: 2023.10.04 13:47:29 +02'00'

Za poskytovatele: .....  
**Bc. Dana Zahradková**


Za objednatele: .....  
**plukovník gšt. Ing. Luděk TEGER**

Činnost	Popis činnosti	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena celkem bez DPH	DPH
<b>TÚ2 v plném rozsahu</b>					
Náklady na vlastní výkony:	<i>Převzetí techniky, provedení údržby, odzkoušení techniky, předání techniky, administrace</i>				
Materiálové náklady:	<i>Hydraulická kapalina, olej, chladio, drobný spotřební materiál</i>				
Kooperace:	<i>Kalibrace radiostanic, kontrola vstřikovací soustavy EC</i>				
<b>Stav radarové hlavy RH</b>					
Náklady na vlastní výkony:	<i>Práce dle dokumentu Nálezová oprava Průzkumného čidla ReVISOR</i>				
Materiálové náklady:	<i>EMC těsnění 15m</i>				
Kooperace:					
<b>Stav otočné plošiny TT</b>					
Náklady na vlastní výkony:	<i>Práce dle dokumentu Nálezová oprava Průzkumného čidla ReVISOR</i>				
Materiálové náklady:	<i>Těsnění o-kroužek, těsnící pasta,</i>				
Kooperace:	<i>Schleifring GmbH - kontrola stavu kroužkového sběrače</i>				
<b>Stav počítače signálového a datového zpracován SDP</b>					
Náklady na vlastní výkony:	<i>Práce dle dokumentu Nálezová oprava Průzkumného čidla ReVISOR</i>				
Materiálové náklady:					
Kooperace:					
<b>Stav pracoviště operátora OWS</b>					
Náklady na vlastní výkony:	<i>Práce dle dokumentu Nálezová oprava Průzkumného čidla ReVISOR</i>				
Materiálové náklady:					
Kooperace:					
<b>Stav pracoviště velitele CWS</b>					
Náklady na vlastní výkony:	<i>Práce dle dokumentu Nálezová oprava Průzkumného čidla ReVISOR</i>				

Materiálové náklady:				0	0
Kooperace:					
<b>Stav zástavby podvozku BUP nástavby</b>					
Náklady na vlastní výkony:	<p><i>Práce dle dokumentu Nálezová oprava Průzkumného čidla ReVISOR. Kontrola stavu dvířek a krytů, výměna plynových vzpěr. Kontrola a oprava stavu bočních nášlapů. Výměna 4 ks uzemňovacích tyčí. Výměna držáků pevných opěrných noh. Kontrola a nastavení správného měření plováku v nádrži.</i></p>				
Materiálové náklady:	<i>Doraz TT</i>				
	<i>Plynové vzpěry</i>				
	<i>Boční nášlapy</i>				
	<i>Držáky opěrných noh</i>				
Kooperace:	<p><i>AUTOSTAR Š &amp; F, s.r.o.: Oprava nástřiku vnitřních prostor vč. dopravy do lakovny Oprava nástřiku vnějších povrchů Oprava nástřiku pochozích ploch</i></p>				
	<p><i>Vojenský technický ústav, s.p.: Kontrola uchycení nástavby k podvozku, výměna zajišťovacích prvků Kontrola funkce zámků, očištění, promazání, případně výměna Kontrola krytů opěrných noh a celé karoserie nástavby, v případě deformace/poškození toto odstranit Kontrola uchycení, funkčnosti, promazání mechanizmu výsuvného ramene</i></p>				


	<p><i>Kontrola všech vnitřních prostorů proti zatékání vody, utěsnění</i></p> <p><i>Výměna krycí plachty RVR (vyrobit o 30mm delší na šířku i délku než původní)</i></p>	
	<p><i>Jan Petera truhlářství:</i></p> <p><i>Výměna podkladových desek.</i></p>	
<b>Stav podvozku 3,5 t Agados</b>		
Náklady na vlastní výkony:	<p><i>Práce dle dokumentu</i></p> <p><i>Nálezová oprava</i></p> <p><i>Průzkumného čidla</i></p> <p><i>ReVISOR</i></p>	
Materiálové náklady:	<p><i>Podpěrné kolečko</i></p>	
Kooperace:	<p><i>Agados, spol. s r.o.:</i></p> <p><i>Výměna brzdové sady obložení KNOTT B1 3500</i></p> <p><i>Výměna lanovodů KNOTT zesílené 1530 mm</i></p> <p><i>Výměna tlumiče nájezdové brzdy</i></p> <p><i>Výměna manžety NB KFG 35</i></p> <p><i>Výměna lanka odtrhového KNOTT 2300</i></p> <p><i>Výměna zadní sdružené svítilny LEVÁ + PRAVÁ</i></p> <p><i>Výměna krytek mazniček</i></p> <p><i>Výměna zakládacích klínů kovových</i></p> <p><i>Výměna vidlice 12 - pól</i></p> <p><i>Výměna tažného oka DIN 40 KFG 35D, KHD 3S KNOTT</i></p> <p><i>Výměna všech pevnostních šroubů uchycení stavitelné oje KNOTT KHD 35</i></p> <p><i>Výměna horního a spodního pohyblivého uložení nastavitelné oje KNOTT KHD35</i></p> <p><i>Vymezení vůlí, kontrola, promazání, kontrola/ výměna</i></p>	

	<p>prvků</p> <p>Kontrola elektroinstalace dle seznamu</p> <p>Kontrola brzdového systému dle seznamu</p> <p>Kontrola rámu a ostatních součástí dle seznamu</p>
<b>Stav hydrauliky HYA</b>	
Náklady na vlastní výkony:	<p>Práce dle dokumentu</p> <p>Nálezová oprava</p> <p>Průzkumného čidla</p> <p>ReVISOR</p>
Materiálové náklady:	
Kooperace:	<p>HYDRAULICS s.r.o.:</p> <p>Demontáž hydraulických válců a agregátu z čidla ve Vyškově, doprava do HYDRAULICS</p> <p>Demontáž hydraulických válců, přetěsnění, kontrola funkčních ploch a zpětná montáž</p> <p>Výměna všech brzdových ventilů a hydraulických zámků</p> <p>Zkoušky hydraulických válců na těsnost a držení polohy po dobu 24 hodin</p> <p>Zkoušky hydraulických válců budou prováděny olejem RENOLIN MR 520</p> <p>Přetěsnění olejové nádrže agregátu (pokud by přetěsnění nebylo možné, bude cena navýšena o vícenáklady spojené s výměnou nádrže)</p> <p>Výměna těsnění pod konektory</p> <p>Výměna prachovek na pákovém rozvaděči</p> <p>Výměna filtračních vložek a gumových těsnění nádoby</p>



	<p><i>tlakového filtru</i></p> <p><i>Výměna hydraulického oleje RENOLIN MR 520, odvzdušnění hydraulického systému</i></p> <p><i>Kontrola těsnosti hydraulického systému, případně výměna hydraulických a šroubení</i></p> <p><i>Kontrola případně výměna hydraulických hadic (úseky ohybu na výsuvném rameni a sklápění radarové hlavy)</i></p> <p><i>Výměna rozběhových kondenzátorů obou hydromotorů</i></p> <p><i>Výměna kabelových průchodek rozvodných el. krabiček hydromotorů</i></p> <p><i>Doprava do Vyškova a zpětná montáž na čidlo</i></p> <p><i>Funkční zkouška</i></p>			
<b>Stav prostoru příslušenství EQA</b>				
Náklady na vlastní výkony:	<p><i>Práce dle dokumentu</i></p> <p><i>Nálezová oprava</i></p> <p><i>Průzkumného čidla</i></p> <p><i>ReVISOR</i></p>			
Materiálové náklady:	<p><i>Doplnění sady náradí</i></p> <p><i>SPS</i></p>			
Kooperace:				
<b>Stav prostoru elektrocentrály PGA</b>				
Náklady na vlastní výkony:	<p><i>Práce dle dokumentu</i></p> <p><i>Nálezová oprava</i></p> <p><i>Průzkumného čidla</i></p> <p><i>ReVISOR. Výměna tepelné izolace výfukového potrubí v prostoru PGA –EC.</i></p> <p><i>Výměna všech kondenzátorů C-BOXu. Výměna uzemňovacích vodičů - 2 ks. Výměna pracovních rukavic – 2 páry. Výměna</i></p>			

	<p><i>teplotně odolných rukavic – 1 pár. Výměna konektorů EC.</i></p>
Materiálové náklady:	<p><i>Tepelná izolace výfukového potrubí</i></p>
	<p><i>Kondenzátory C – BOX</i></p>
	<p><i>Uzemňovací vodiče</i></p>
	<p><i>Pracovní rukavice</i></p>
	<p><i>Teplotně odolné rukavice</i></p>
Kooperace:	<p><i>Vojenský technický ústav, s.p.:</i>  <i>Kontrola těsnosti chladících okruhů, výměna těsnění pod víkem termostatu</i>  <i>Kontrola – výměna hadic a sponek chladících okruhů</i>  <i>Propláchnutí chladicího okruhu EC, výměna chladicí kapaliny, odvzdušnění</i>  <i>Kontrola stavu výfukového potrubí, kontrola dotažení spoje mezi výfukovým potrubím přívěsu a EC</i>  <i>Kontrola funkčnosti žhavicích svíček, případně výměna</i>  <i>Kontrola elektroinstalace, očištění všech el. spojů, případně výměna</i>  <i>Kontrola funkce generátoru (se zátěží) a jeho příslušenství, kontrola a nastavení výstupního napětí el. sítě</i>  <i>Kontrola stavu palivového systému, těsnosti a kontrola funkčnosti palivového čerpadla</i></p>





	<i>Kontrola elektrocentrály na únik oleje a chladicí kapaliny, úniky odstranit Kontrola-nastavení vůle ventilů Výměna všech filtrů EC (vzduchový 2x, olejový, palivový) a klínového řemene Výměna plátěného krytu výfukového potrubí</i>				
<b>Stav prostoru elektroniky ELA 1</b>					
Náklady na vlastní výkony:	<i>Práce dle dokumentu Nálezová oprava Průzkumného čidla ReVISOR</i>				
Materiálové náklady:					
Kooperace:					
<b>Stav prostoru elektroniky ELA 2</b>					
Náklady na vlastní výkony:	<i>Práce dle dokumentu Nálezová oprava Průzkumného čidla ReVISOR</i>				
Materiálové náklady:					
Kooperace:					
<b>Stav prostoru obsluhy CRA</b>					
Náklady na vlastní výkony:	<i>Práce dle dokumentu Nálezová oprava Průzkumného čidla ReVISOR</i>				
Materiálové náklady:	<i>Krycí obal RH, Obal krycího obalu RH, Přístřešek maskovací CRA, Výstražné tabulky, vybavení prostoru CRA</i>				
Kooperace:					
<b>CELKEM bez DPH</b>					<b>1 812 178</b>
<b>DPH</b>					<b>380 557</b>
<b>CELKEM vč. DPH</b>					<b>2 192 735</b>

Vzhledem k neobdržení všech nabídek od subdodavatelů do termínu podání nabídky zasíláme prozatímní cenový rozpad. Podrobné vyúčtování doložíme po provedení Nálezové opravy.  
Celková částka ve výši 1 812 178,- bez DPH zůstává.

