


Nákupní objednávka (kupní smlouva) OBJ0001333

Strana 1 z 1

 Řízení letového provozu
České republiky

Odběratel (kupující)

Řízení letového provozu České republiky, státní podnik
(ŘLP ČR, s.p.)
Navigační 787
252 61 Jeneč
Česká republika

Dodavatel (prodávající)

KLIMASYSTEM S.R.O.
Mátová 242
104 00 Praha 10
Česká republika

Registrace v OR: Zaps. v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v odd. A, vložce 10771, A 10771

IČ 49710371 DIČ CZ699004742

Číslo bankovního účtu
Směrový kód banky
Název banky
IBAN
SWIFT

Vystavil
Telefon
Email

Kontaktní osoba ŘLP
Telefon
Email

Středisko
Číslo žádanky
Způsob platby
Platební podmínka
Dodací podmínka
Způsob dopravy

Adresa dodání

Řízení letového provozu České republiky, státní podnik
(ŘLP LKKV)
Mátová 242
104 00 Praha 10
Česká republika

IČ 61460443 DIČ CZ61460443

Účet dodavatele
Kontaktní osoba
Telefon
Email

Datum vystavení 21.08.2023
Měna CZK
Projekt
Č. nabídky

Objednáváme u vás havarijní opravu formou výměny glykolové směsi v chladicím okruhu Carrier na letišti v Karlových Varech, LKKV, dle Vaší cenové nabídky ze dne 17.08.2023.

Č.	Č. položky	Popis	Datum dodání	Množství MJ	Jedn. cena	Sleva	Procento slevy	Částka
10		Havarijní oprava chladicího okruhu, objekt LKKV		1,00 KUS	182 040,00	0,00	0,00	182 040,00

Částka bez DPH 182 040,00 CZK
Celkem včetně DPH 220 268,40 CZK

Tato objednávka vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem jejího zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Platba bude následně provedena na základě vystaveného daňového dokladu (faktury), který bude obsahovat číslo této objednávky. Splatnost uveďte min. 14 dní ode dne odeslání.