

Harmonogram servisních prací pro rok 2021_CN č.:210219



Global Klima Servis
cool & heat

Název akce: UJEP Ústí nad Labem Aermec - pravidelné servisní prohlídky chladicího zařízení - 2023/0087

Umístění	Výrobní č. zařízení	Typ zařízení / Výrobce	Název činnosti	počet	provedení				x - krát ročně	cena/ks	I Q	II Q	III Q	IV Q	cena celkem
					IQ	IIQ	IIIQ	IVQ							
	1204006756610001	Chladicí jednotka, AERMEC, typ WRL400°E°	Servis, opravy	1	1		1		2	2 750,00 Kč	2 750,00 Kč	- Kč	2 750,00 Kč	- Kč	5 500,00 Kč
	362608	Venkovní vzduchem chlazený kondenzátor, LU-VE, typ EHV80S 466 V/H (EAVG6S7530V/H)	Servis, opravy	1	1		1		2	1 200,00 Kč	1 200,00 Kč	- Kč	1 200,00 Kč	- Kč	2 400,00 Kč
	1204006756620001	Chladicí jednotka, AERMEC, typ WRL400°E°	Servis, opravy	1	1		1		2	2 750,00 Kč	2 750,00 Kč	- Kč	2 750,00 Kč	- Kč	5 500,00 Kč
	362607	Venkovní vzduchem chlazený kondenzátor, LU-VE, typ EHV80S 466 V/H (EAVG6S7530V/H)	Servis, opravy	1	1		1		2	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč	- Kč	1 500,00 Kč	- Kč	3 000,00 Kč
	1204006220860001	Chladicí jednotka, AERMEC, typ NXW0800°E°	Servis, opravy	1	1		1		2	3 500,00 Kč	3 500,00 Kč	- Kč	3 500,00 Kč	- Kč	7 000,00 Kč
	361179	Venkovní vzduchem chlazený kondenzátor, LU-VE, typ SAV6S 6541 V/H	Servis, opravy	1	1		1		2	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč	- Kč	1 500,00 Kč	- Kč	3 000,00 Kč
	361180	Venkovní vzduchem chlazený kondenzátor, LU-VE, typ SAV6S 6541 V/H	Servis, opravy	1	1		1		2	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč	- Kč	1 500,00 Kč	- Kč	3 000,00 Kč
	UCW109424	Chladicí jednotka přesné klimatizace, UNIFLAIR, typ TDER0921A	Servis, opravy	1	1		1		2	2 500,00 Kč	2 500,00 Kč	- Kč	2 500,00 Kč	- Kč	5 000,00 Kč
	1205023071160001	Venkovní vzduchem chlazený suchý chladič, AERMEC, typ WTZE311BM (WTE 3044 BBM)	Servis, opravy	1	1		1		2	800,00 Kč	800,00 Kč	- Kč	800,00 Kč	- Kč	1 600,00 Kč
	330/12	Hydraulický modul, JDK, typ CHV011382 (RKJ-MSP4)	Servis, opravy	1	1		1		2	500,00 Kč	500,00 Kč	- Kč	500,00 Kč	- Kč	1 000,00 Kč
	UCW109425	Chladicí jednotka přesné klimatizace, UNIFLAIR, typ TDER0921A	Servis, opravy	1	1		1		2	2 500,00 Kč	2 500,00 Kč	- Kč	2 500,00 Kč	- Kč	5 000,00 Kč
	1205023071160002	Venkovní vzduchem chlazený suchý chladič, AERMEC, typ WTZE311BM (WTE 3044 BBM)	Servis, opravy	1	1		1		2	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	- Kč	1 000,00 Kč	- Kč	2 000,00 Kč
	331/12	Hydraulický modul, JDK, typ CHV011382 (RKJ-MSP-4)	Servis, opravy	1	1		1		2	500,00 Kč	500,00 Kč	- Kč	500,00 Kč	- Kč	1 000,00 Kč
	UCW109426	Chladicí jednotka přesné klimatizace, UNIFLAIR, typ TDER0511A	Servis, opravy	1	1		1		2	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč	- Kč	1 500,00 Kč	- Kč	3 000,00 Kč
	1205013071160001	Venkovní vzduchem chlazený suchý chladič, AERMEC, typ WTZE513BM (WTE5013)	Servis, opravy	1	1		1		2	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	- Kč	1 000,00 Kč	- Kč	2 000,00 Kč
	338/12	Hydraulický modul, JDK, typ DHV011381 (RKJ-MSP-2.5)	Servis, opravy	1	1		1		2	500,00 Kč	500,00 Kč	- Kč	500,00 Kč	- Kč	1 000,00 Kč
5NP-střecha rektorát	202M0142	Klimatizační jednotka (venkovní), TOSHIBA, typ RAV-SM563AT-E	Servis, opravy	1	1		1		2	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	- Kč	1 000,00 Kč	- Kč	2 000,00 Kč
4NP-REKT.	201A0146	Klimatizační jednotka (vnitřní), TOSHIBA, typ RAV-SM564UT-E	Servis, opravy	1	1		1		2	200,00 Kč	200,00 Kč	- Kč	200,00 Kč	- Kč	400,00 Kč
5NP-střecha rektorát	202M0203	Klimatizační jednotka (venkovní), TOSHIBA, typ RAV-SM563AT-E	Servis, opravy	1	1		1		2	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	- Kč	1 000,00 Kč	- Kč	2 000,00 Kč

4NP-REKT.	106A0043	Klimatizační jednotka (vnitřní), TOSHIBA, typ RAV-SM564UT-E	Servis, opravy	1	1		1		2	200,00 Kč	200,00 Kč	- Kč	200,00 Kč	- Kč	400,00 Kč		
1PP-MFC-venku šachta VZT	FC300283R	Klimatizační jednotka (venkovní), SAMSUNG, typ UH052AEV1	Servis, opravy	1	1		1		2	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	- Kč	1 000,00 Kč	- Kč	2 000,00 Kč		
1NP-MFC		Klimatizační jednotka (vnitřní), SAMSUNG, typ NS052NHXEA	Servis, opravy	1	1		1		2	200,00 Kč	200,00 Kč	- Kč	200,00 Kč	- Kč	400,00 Kč		
6NP-střecha VK	F623PAFB300008N	Klimatizační jednotka (venkovní), SAMSUNG, typ UH052AEV1	Servis, opravy	1	1		1		2	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	- Kč	1 000,00 Kč	- Kč	2 000,00 Kč		
4NP-VK	Y3NDPAGB300002Z	Klimatizační jednotka (vnitřní), SAMSUNG, typ NS052LHXEA	Servis, opravy	1	1		1		2	200,00 Kč	200,00 Kč	- Kč	200,00 Kč	- Kč	400,00 Kč		
2PP-průchod mezi MFC-VK		Klimatizační jednotka (venkovní), SAMSUNG, typ RJ070F4HXEA	Servis, opravy	1	1		1		2	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	- Kč	1 000,00 Kč	- Kč	2 000,00 Kč		
1PP-VK		Klimatizační jednotka (vnitřní), SAMSUNG, typ MH035FNEA	Servis, opravy	1	1		1		2	200,00 Kč	200,00 Kč	- Kč	200,00 Kč	- Kč	400,00 Kč		
1PP-VK		Klimatizační jednotka (vnitřní), SAMSUNG, typ MH035FNEA	Servis, opravy	1	1		1		2	200,00 Kč	200,00 Kč	- Kč	200,00 Kč	- Kč	400,00 Kč		
studovny 5NP		Fan coil, GEA, typ Mpower geko	Servis, opravy	1	1		1		2	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč	- Kč	1 500,00 Kč	- Kč	3 000,00 Kč		
studovny 5NP		Fan coil, GEA, typ Mpower geko	Servis, opravy	1	1		1		2	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč	- Kč	1 500,00 Kč	- Kč	3 000,00 Kč		
studovny 5NP		Fan coil, GEA, typ Mpower geko	Servis, opravy	1	1		1		2	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč	- Kč	1 500,00 Kč	- Kč	3 000,00 Kč		
VK-6NP	12134	Akumulační nádoba chladu, BABIŠ-DOBAS, typ RECON	Revize tlakové nádoby	1	1		1		1	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	1 500,00 Kč		
MFC-2PP	12135	Akumulační nádoba chladu, BABIŠ-DOBAS, typ RECON	Revize tlakové nádoby	1	1		1		1	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	1 500,00 Kč		
MFC-2PP	7101010	Expanzní nádoba, Pneumatex Statico, typ SU 500.3	Revize tlakové nádoby	1	1		1		1	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	1 500,00 Kč		
VK-6NP	7101013	Expanzní nádoba, Pneumatex Statico, typ SU 500.3	Revize tlakové nádoby	1	1		1		1	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	1 500,00 Kč		
Cena bez DPH													42 200,00 Kč	- Kč	36 200,00 Kč	- Kč	78 400,00 Kč

Podrobná specifikace předmětu plnění je uvedena v příloze č. 4 - servisní úkony

Vypracoval: **RNDr. Ing. Petra Macigová**
Back Office Manager

Datum: 22.09.2023