



Dopravní společnost Zlín-Otrokovice, s.r.o.
Podvesná XVII 3833
76092 Zlín

Objednávka

2301496

Dodavatel IČO 47718579 DIČ CZ47718579
(D01136)

ŠKODA ELECTRIC a.s.

Průmyslová 610/2
30100 Plzeň

DIČ CZ60730153
IČO 60730153
sp.zn. C 17357 vedená u Krajského soudu v Brně

0

Den vystavení	Den dodání	Zp.dopravy	Zp.platby	Zp.objednání
24.10.2023			faktura	

K faktuře je nutné přiložit kopii objednávky.

Objednáváme u Vás opravu :

- měnič vstupní pomocných pohonů EP455613=02 1ks
ev.č. MIM00488

závada : nefunkční

po opravě zaslat zpět na uvedenou adresu

HS:43 - původní Objednávka 2300540

Obj. číslo	Zboží	Popis
EP455613=02	S091193	Měnič vstupní 1 oprava

Celkem bez DPH Kč 82 070,00

DPH Kč 17 234,70

Celkem s DPH Kč 99 304,70