



MĚSTO HODONÍN

Masarykovo nám. 1, 695 35 Hodonín




S004P0100CYM

VYŘIZUJE :

TEL :

FAX.:

E-MAIL:



HYDRO-IZOLACE Raťky, s.r.o.

Múdrá 505

696 02 Ratíškovice

IČ: 09020616

DIČ:CZ09020616

Č.OBJEDNÁVKY: OD/2023/1037/230

DATUM: 23.10.2023


Počet listů/příloh: 2


OBJEDNÁVKA

Popis prací a dodávek:

Objednáváme u Vás opravu střechy (očistění, přikotvení střešních šablon, přetmelení spár šablon na problémových místech) na obřadní síni na Městském hřbitově v Hodoníně dle Vaší cenové nabídky, která činí 32400,00 Kč bez daně (DPH 21%)

S pozdravem


Zástupce vedoucí organizace
Správa hřbitova v Hodoníně





MĚSTO HODONÍN


Ma sarykovo nám. 1, 695 35 Hodonín

VYŘIZUJE :

TEL :

FAX.:

E-MAIL.:



HYDRO-IZOLACE Raťky, s.r.o.
Múdra 505
696 02 Ratíškovice

IČ: 09020616

DIČ: CZ09020616

Č.OBJEDNÁVKY: OD/2023/1037/230

DATUM: 23.10.2023


Počet listů/příloh: 2


OBJEDNÁVKA

Popis prací a dodávek:

Objednáváme u Vás opravu střechy (očistění, přikotvení střešních šablon, přetmelení spár šablon na problémových místech) na obřadní síni na Městském hřbitově v Hodoníně dle Vaší cenové nabídky, která činí 32400,00 Kč bez daně (DPH 21%)

S pozdravem


Zástupce vedoucí organizační složky
Správa hřbitova v Hodoníně



Položkový rozpočet

S:	Oprava střešních detailů nad smteční síní v Hodoníně
----	--

P.č.	Č	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
1		weberdry PUR details černý s vlákny	kg	24,00000	730,00	17 520,00
2		provedení prací				8 600,00
3		doprava				2 460,00
4		zajištění bozp				3 820,00
5						0,00
6						0,00
7						0,00
8						0,00
9						0,00
10						0,00
11						0,00
12						0,00
13						0,00
14						0,00
15						0,00
16						0,00
17						0,00
18						0,00
19						0,00
20						0,00
21						0,00
22						0,00
23						0,00
24						0,00
25						0,00
26						0,00
27						0,00
28						0,00
29						0,00
30						0,00

	32 400,00
--	-----------

hydroizolaceratky@seznam.cz
,Hydro-Izoaceratky-09020616, ičo,dič

Oištění,přikotvení střešních šablon,přetmelení spár šablon na problémových místech