



ODBĚRATEL

DODAVATEL

ČESKÝ ROZHLAS

zřízen zákonem č. 484/91 Sb. o Českém
rozhlasu
Praha 2 - Vinohradská 12
120 99

LKQ CZ s. r. o.
Ocelářská 891/15
190 00 Praha 9

IČ: 45245053 DIČ: CZ 45245053

IČ: 24787426 DIČ: CZ 24787426

VYŘIZUJE:

tel.: mobil: e-mail:

vyřizuje:

Tel: e-mail:
Lak Racing, Dolní Víkyš 37, 330 03 Plzeň

PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY:

V souladu s Rámcovou dohodou o zajištění servisu vozů uzavřené na základě VZ28/2022 (dále jen Rámcová dohoda) mezi Českým rozhlasem a společností LKQ CZ, s.r.o. u Vás objednáme:
na vozidle RZ: ■■■■■

Servis vozidla dle uvedeného rozpočtu**TERMÍN DODÁNÍ ZBOŽÍ / POSKYTNUTÍ SLUŽBY: ŘÍJEN '23 44. TÝDEN****CENOVÉ UJEDNÁNÍ:**

Jednotková cena za práci, dle ceníku, který je přílohou a nedílnou součástí této Rámcové dohody

Předběžná cena dle rozpočtu 4.900,- Kč + 21 % DPH

V případě zjištěných závad, které přesahují rámec cenového ujednání nutný rozpočet opravy.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY:

Na základě Rámcové dohody

V Praze dne

- 6. 11. 2023

V souladu se směrnicí o Zadávání veřejných zakázek S/2016/002GŘ//1 a Přílohou č. 2 - Kontrolní list povinností

Výběrové řízení na
bagatelní VZMR 0,01 – 49.999,99,- Kč

Garant zakázky: [REDACTED]

Předmět plnění: Služby

Název zakázky: VZ2022/12312/00

Předpokládaná hodnota VZ: [REDACTED]

Důvod poptávky: Servis vozidla [REDACTED]

Průzkum trhu dodavatelů: Výzva dodavateli pod platnou rámcovou smlouvou

Oslovení dodavatelé:

| Počet oslovených | Identifikační údaje účastníka | IČO |
|------------------|-------------------------------|----------|
| 1. | LKQ CZ, s r.o. | 24787426 |
| 2. | | |
| 3. | | |
| 4. | | |
| 5. | | |

Souhlasí dne: - 3. 11. 2023

Rozhodnutí o výběru nejméně výhodnější nabídky a přidělení veřejné zakázky

Přidělené číslo ELO

[REDACTED]

Zadavatel učinil ve věci výběru nejméně výhodnější nabídky v rámci veřejné zakázky malého rozsahu toto:
r o z h o d n u t í

Přiděluji veřejnou zakázku výše uvedenému dodavateli pod platnou a účinnou rámcovou smlouvou.

Výsledné pořadí

| Pořadí | Identifikační údaje účastníka | IČO | Nabídková cena v Kč bez DPH |
|--------|-------------------------------|----------|-----------------------------|
| 1. | LKQ CZ, s r.o. | 24787426 | 4.900,- |
| 2. | | | |
| 3. | | | |
| 4. | | | |
| 5. | | | |

Toto rozhodnutí nabývá platnosti dnem jeho podpisu.

Schválil dne: -6. 11. 2023

Číslo případu/schválení [REDACTED]
RZ/VIN [REDACTED]
Značka - model SKODA FABIA (NJ) 5D/COMBI (14-18)

Výpočet

Číslo případu [REDACTED]
Datum vytvoření 23.10.2023 13:54:05
Datum kalk./změny 02.11.2023 09:09:04
Datum ceníku ND 01.10.2023
GT Estimate Web 2.36.1848.0
Podmínky Český rozhlas - PL-96277

Číslo schválení
Stav případu Objednáno
Systém lakování Bez lakování

Zákazník

Společnost LKQ CZ s.r.o.
Adresa Ocelářská 891/16
19000 Praha 9
IČ: 24787426, DIČ: CZ24787426

Majitel vozidla

Řidič
Majitel Český rozhlas
Vinohradská 1409/12
12000 Praha 2

Vozidlo

RZ [REDACTED]
Značka - model SKODA FABIA (NJ) 5D/COMBI (14-18)
Kód barvy výrobce
Datum registrace
Stav KM 90 416 km

VIN [REDACTED]
Kód modelu [REDACTED]
Začátek opravy 02.11.2023
Konec opravy 03.11.2023

POKROČILÝ ASISTENČNÍ SYSTÉM JÍZDY OMEZOVACÍ RYCHLOSTI

POKROČILÝ ASISTENČNÍ SYSTÉM JÍZDY BRZDOVÝ ASISTENT
PŘEVODOVKA 5S CODE

DODATKOVÁ VÝBAVA SLUNEČNÍ CLONA

DODATKOVÁ VÝBAVA SLUNEČNÍ CLONA

DODATKOVÁ VÝBAVA ROZSAH ZATÍŽENÍ 10

DODATKOVÁ VÝBAVA ZDVIH PRUŽINY 39

VNĚJŠÍ VÝBAVA ČELNÍ SKLO ATERMICKÉ

VNĚJŠÍ VÝBAVA TERMO SKLA

VNĚJŠÍ VÝBAVA MŘÍŽKA PŘEDNÍ S CHROM. VLOŽKOU

VNĚJŠÍ VÝBAVA MLHOVÁ SVĚTLA

INTERIÉR 3 BODOVÝ BEZPEČNOSTNÍ PÁS Z STR

INTERIÉR VZADU DĚLENÉ

INTERIÉR PŘEDNÍ S KAPSOU Z

INTERIÉR CHROM-PAKET

INTERIÉR VPŘEDU VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÁ

INTERIÉR PŘÍJEM DIGITÁLNÍ RADIO

INTERIÉR KOŽENÁ RUKOJEŤ RUČNÍ BRZDY

INTERIÉR AIRBAG ŘIDIČ/SPOLUJEZDEC/BOČNÍ/HLAVOVÝ

INTERIÉR RUKOJEŤ ŘADICÍ PÁKY KŮŽE

INTERIÉR CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM

INTERIÉR ELEKTRICKÉ. PŘÍDAVNÉ TOPENÍ

INTERIÉR SETRVAČNÍK S PROTIZÁVAŽÍM

SERVISNÍ PRÁCE SERVISNÍ PROHLÍDKA KM

MOTOR BATERIE 70 AH

MOTOR NORMA EU6

POKROČILÝ ASISTENČNÍ SYSTÉM JÍZDY OCHRANA CHODCŮ

PŘEVODOVKA 5 - STUPŇOVÁ

KAROSERIE KOMBI

DODATKOVÁ VÝBAVA PŘEDNÍ NÁPRAVA

DODATKOVÁ VÝBAVA PŘEVODOVKA

DODATKOVÁ VÝBAVA ZADNÍ ZAVĚŠENÍ

DODATKOVÁ VÝBAVA ZADNÍ BRZDY KOTOUČOVÉ GEOMET

VNĚJŠÍ VÝBAVA DENNÍ SVÍCENÍ

VNĚJŠÍ VÝBAVA DVOJTÓNOVÁ HOUKAČKA

VNĚJŠÍ VÝBAVA ZPĚTNÉ ZRCÁTKO VNĚJŠÍ ELEKTR.

VNĚJŠÍ VÝBAVA MADLO V BARVĚ (ZÁKLAD)

INTERIÉR AKUSTICKÁ/VIZUÁLNÍ KONTROLA ZAPNUTÍ BEZP.PÁSŮ

INTERIÉR ODKLADACÍ SCHRÁNKA POD SEDADLEM

INTERIÉR 3 OPĚRKY HLAVY Z

INTERIÉR PŘÍDAVNÉ OSVĚTLENÍ INTERIÉRU

INTERIÉR KLIMATIZACE

INTERIÉR AUTORÁDIO ENTRY PLUS (GEN 2)

INTERIÉR VYPÍNÁNÍ AIRGABU SPOLUJEZDCE

INTERIÉR TELEFON "CONFORT"

INTERIÉR SYSTÉM KONTROLY TLAKU V PNEUMATIKÁCH

INTERIÉR ELEKTR. OVLÁDÁNÍ OKEN PŘ

INTERIÉR SPORTOVNÍ VOLANT 3-RAMENNÝ MULTIFUNKČNÍ

SERVISNÍ PRÁCE SERVISNÍ PROHLÍDKA LONGLIFE

MOTOR SYSTÉM "STOP & START"

MOTOR ALTERNÁTOR 140 A

MOTOR 1422 ccm 66 kW (90)

Číslo případu/schválení

RZ/VIN

Značka - model

SKODA FABIA (NJ) 5D/COMBI (14-18)

ZEMĚ ČESKÁ REPUBLIKA

PODVOZEK 15"

PODVOZEK 6.0J X 15"

PODVOZEK BRZDOVÉ KOTOUČE PŘ 256 X 20 MM

PODVOZEK 185/60 R 15..H

PODVOZEK KOTOUČOVÉ BRZDY Z

PODVOZEK POSILOVAČ ŘÍZENÍ S PROMĚNLIVÝM ÚČINKEM

Náhradní díly

| | Kód | Popis | jedn. | Cena (Kč/jedn.) | +/- | +/-% | Celkem (Kč) |
|---|----------------------|---|-------|-----------------|-----|------|-----------------|
| A | UFI 23.717.00 | Olejoový filtr UFI (UFI FILTERS, A) | 1,00 | | | | |
| A | FI AP183/5 | Vzduchový filtr FILTRON (FILTRON, A) | 1,00 | | | | |
| A | UFI 54.199.00 | Kabinový filtr, aktivní uhlí UFI (UFI FILTERS, A) | 1,00 | | | | |
| O | 05W30-OEM-VW50700-D4 | Motorový olej - 05W30 OEM | 4,10 | | | | |
| A | SWG 30100496 | Závitová zátka, olejová vana SWAG (SWAG, A) | 1,00 | | | | |
| * | | Drobný materiál | 1,00 | | | | |
| | | Materiál celkem před slevou | | | | | 3 349,40 |
| | | Sleva | | | | | 0,00 |
| | | Materiál celkem po slevě | | | | | 3 349,40 |

A - AM díl, O - OEM díl, L - Aplikována limitní cena, \$ - Přeceněný díl, # - Změněno uživatelem, + - Manuálně přidáno

Práce

| | Kód | Popis | hod | Cena (Kč/hod) | +/- | +/-% | Celkem (Kč) |
|----|----------|---------------------------------|------|---------------|-----|------|-----------------|
| M2 | 23245551 | Výměna vzduchový filtr | 0,20 | | | | |
| + | M1 | GtT1 | 0,50 | | | | |
| + | M1 | GtT2 | 0,50 | | | | |
| M2 | 85185550 | Výměna pylový filtr | 0,10 | | | | |
| M2 | 01090036 | Servisní prohlídka 90 000 km | 1,00 | | | | |
| | | Práce celkem před slevou | | | | | 1 518,00 |
| | | Sleva | | | | | 0,00 |
| | | Práce celkem po slevě | | | | | 1 518,00 |

- Změněno uživatelem, + - Manuálně přidáno

Cena celkem

| Popis | Počet | Celkem (Kč) |
|------------------------|-------|-----------------|
| Celkem (Kč) | | 4 867,40 |
| Sleva | | 0,00 |
| Cena bez DPH | | 4 867,40 |
| DPH | 21% | 1 022,15 |
| Cena s DPH | | 5 889,55 |
| Zaokrouhlení | | 0,00 |
| Celkem k úhradě | | 5 889,55 |