

OBJEDNÁVKA č: 214/5/81/2017-1535

ZHOTOVITEL
Temposervis CZ a.s.
Točická 1964/34
140 00 Praha 4 - Krč
IČO: 26707276
DIČ: CZ26707276

OBJEDNATEL
Česká republika – Ministerstvo
obran
IČO: 60162694
DIČ: CZ60162694
Registrace: Finanční úřad pro Prahu 6,
č.j.: 229215/04/006901/5879 č. spisu
1632/2004

Zastoupený jednatelem
Ing. Lukášem Zachem

Jejmž jménem jedná velitel útvaru

VÚ 1535 Hranice
Hranická 457
753 01 Hranice

Bankovní spojení:
Raiffeisenbank, a.s.
Číslo účtu: 222444555/5500

Bankovní spojení:
ČNB, Správa 701,
Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: [redacted]

Dílčí plnění, na základě smlouvy o dílo číslo 165610093 ze dne 4. 5 2016 u Vás
objednáváme:

Provedení požadované opravy u vozidla Land Rover Discovery, VPZ [redacted] dle
nacenění. Předpokládaná cena opravy – [redacted]

včetně DPH do: 83.915,30 Kč

Práce provedené nad rozsah této objednávky nebo překročení uvedeného finančního
limitu bez předchozího písemného souhlasu objednatele jdou k tíži zhotovitele.

Za objednatele vyřizuje:
pověřená osoba: [redacted]
e-mail: [redacted]
příjemce: řidič vozidla

V Hranicích 20. 06. 2017

Za objednatele

velitel útvaru

V Praze 21. 06. 2017

za zhotovitele

Ing. Lukáš Zach
Statutární ředitel