

KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY

Příloha č. 1 ZD

Místo	Značka/typ	Četnost revize vnějších zařízení	Počet vnějších zařízení	Počet vnitřních zařízení	Servis vnějších a vnitřních zařízení	Adresa	Umístění vnější/vnitřní	poznámka (např.použití plošiny)	náklady na 1 rok za poskytované služby	Celkem cena za okres bez DPH
OPAVA										10350
KoP Opava	TOSHIBA	neprovádí se	1	1	1x ročně	Bochenkova 2712/4	fasáda/serverovna 1.PP		690	
	FUJITSU	neprovádí se	1	1	1x ročně	Bochenkova 2712/4	fasáda/telefonní ústředna 1.NP		690	
	AMCOR	neprovádí se	2	2	1x ročně	Bochenkova 2712/4	fasáda/hala 1.NP		1380	
	MIDEA	neprovádí se	2	2	1x ročně	Janská 785/2	střecha 2.NP/serverovna spojovací chodba	přístupná z okna ve 2.NP	1380	
	SEVESO KLIMA	neprovádí se	1	1	1x ročně	Janská 785/2	střecha 2.NP/hala 1.NP	přístupná z okna ve 2.NP	690	
	SEVESO KLIMA	neprovádí se	1	1	1x ročně	Janská 785/2	střecha 2.NP/hala 2.NP	přístupná z okna ve 2.NP	690	
	CARRIER	neprovádí se	1	1	1x ročně	Janská 785/2	střecha 2.NP/kancelář 3.NP	přístupná z okna ve 2.NP	690	
KoP Hlučín	FUJITSU	neprovádí se	1	1	1x ročně	ČSA 52/1	sklep/serverovna 1.NP		690	
	DAIKIN	neprovádí se	1	1	1x ročně	ČSA 52/1	schodiště do sklepa		690	
	LG	neprovádí se	1	1	1x ročně	Mírové náměstí 25/24	střecha 6.NP/serverovna 3.NP		690	
KoP Vítkov	MIDEA	neprovádí se	1	1	1x ročně	Wolkerova 467	fasáda/serverovna 2.NP		690	
	DAIKIN	neprovádí se	1	1	1x ročně	Luční 663	fasáda/serverovna 2.NP		690	
	SANYO (model KFC-12GWA)	neprovádí se	1	1	1x ročně	Wolkerova 467	fasáda/hala 1.NP		690	
									10350	

Cena za hodinu opravy technika včetně dopravy bez DPH

850

Cena celkem za revize a servis bez DPH na 1 rok

10 350

Cena celkem za revize a servis bez DPH na 2 roky

20 700

Celková cena pro účely hodnocení v NEN bez DPH

20 700

Součástí výše uvedených cen nejsou dodávky chladiva a díly případných oprav, tyto náklady budou účtovány dle aktuálních cen na trhu a dle potřeb zadavatele