



MEPOPO009A0M

Čj. MPPH 79920/2017

OBJEDNÁVKA č. OBJ/171057

Datum: 16.06.2017

Dodavatel:

KOMO-COM, s. r. o.
Bavorská 856/14
Praha 13-Stodůlky
155 00 Praha 515

maíl

tel:

IČ: 26007282

Odběratel: (fakturační adresa)

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Městská policie hl. m. Prahy
Korunní 98
101 00 Praha 10

IČ: 00064581 DIČ: CZ00064581

Číslo účtu: 620023-5157998/6000

PPF banka a.s., Praha 1, Malé náměstí 11

Dodejte na adresu: Městská policie hl. m. Prahy, ÚIKT, Korunní 98, Praha 10

Kontaktní osoba:

Tel:

Objednáváme u Vás:

Na základě uzavřené RS č. 822/15 (SML/2016/02889)

Položka	Množství	MJ	Cena za MJ bez DPH	Celkem bez DPH
Opravy ručních RDST za období 21.4. - 20.5.2017 (viz příloha)	1.00	komplet	77 776,00	77 776,00

Celková cena bez DPH: 77 776,00 Kč
Celková cena vč. DPH: 94 108,96 Kč

Mgr. Vendula Kozíšková
náměstkyně ředitele pro ekonomiku MP HMP

Platba: fakturou se splatností 21 dní
Na faktuře uvádějte číslo objednávky.
Městská policie hl. m. Prahy není plátcem DPH.

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Městská policie hl. m. Prahy
Korunní 98, 101 00 Praha 10

„V případě, že objednávka splňuje podmínky pro zveřejnění
v registru smluv (zákon č. 340/2015 Sb. o registru smluv),
bude tato objednávka zveřejněna objednatelem.“

Vystavil:

Telefon:

E-mail:

Sp. zn.:

N s :

MPPH-S 74133/2017

rozkont

Akceptace objednávky

dne:

21.6.2017

razítko a podpis:

KOMO-COM, s. r. o.
Bavorská 856/14
155 00 Praha 5 - Stodůlky
IČ: 26007282
DIČ: CZ26007282

Přehled předaných RDST - opravy realizované za období 21.4.-20.5.2017

Popis	EX_Popis	Č. objednávky	Zkratka 1	Ser. číslo	Cena bez DPH	Cena s DPH	Typ
oprava B7/07183	ASTRA 112	sml.č. 822/15 R/17	H47QCM6T25 N Q727	157GCU3461	2 102,85 Kč	2 544,45 Kč	P
					105.1	2 544,45 Kč	
oprava B7/0979	DUB 105	sml.č. 822/15 R/17	H60PCN6T25N	890TJG7846	2 501,25 Kč	3 026,51 Kč	P
oprava B7/0978	DUB 31 alias 30R1	sml.č. 822/15 R/17	H60PCN6T25N	890TJG7817	3 768,10 Kč	4 559,40 Kč	P
					105.4	7 585,91 Kč	
oprava B7/0976	FLORA 112	sml.č. 822/15 R/17	H60PCN6T26AN	890TMW1179	1 651,85 Kč	1 998,74 Kč	P
					105.6	1 998,74 Kč	
oprava B7/0920	GALE 207	sml.č. 822/15 R/17	H60PCN6T26AN	890TLUP001	1 702,85 Kč	2 060,45 Kč	P
oprava B7/0632	GALE 32	sml.č. 822/15 R/17	H60PCN6T25N	890TJG8041	5 775,35 Kč	6 988,17 Kč	P
					105.7	9 048,62 Kč	
oprava B7/0982	LÍPA 207	sml.č. 822/15 R/17	H47QCM6T25 N Q727	157TCS0326	2 678,75 Kč	3 241,29 Kč	M
oprava B7/0473	LÍPA 25	sml.č. 822/15 R/17	H47QCM6T25 N Q727	157GCU1311	4 334,05 Kč	5 244,20 Kč	P
					105.12	8 485,49 Kč	
oprava B7/0921	METRO 103	sml.č. 822/15 R/17	H60PCN6T25N	890TKU6704	3 180,20 Kč	3 848,04 Kč	P
					103.8	3 848,04 Kč	
oprava B7/07184		sml.č. 822/15 R/17	H60PCN6T25N	890THG0743	2 629,50 Kč	3 181,70 Kč	P
oprava B7/07185		sml.č. 822/15 R/17	H60PCN6T25N	890THG0740	2 629,50 Kč	3 181,70 Kč	P
oprava B7/07186		sml.č. 822/15 R/17	H60PCN6T25N	890THG0735	2 489,50 Kč	3 012,30 Kč	P
oprava B7/07187		sml.č. 822/15 R/17	H60PCN6T25N	890THG0737	2 629,50 Kč	3 181,70 Kč	P
oprava B7/07212		sml.č. 822/15 R/17	H47QCM6T25 N Q727	157TEQ6941	1 913,00 Kč	2 314,73 Kč	P
oprava B7/07213		sml.č. 822/15 R/17	H47QCM6T25 N Q727	157TES7270	2 886,85 Kč	3 493,09 Kč	P
oprava B7/07214		sml.č. 822/15 R/17	H47QCM6T25 N Q727	157TES7272	2 952,85 Kč	3 572,95 Kč	P
oprava B7/07215		sml.č. 822/15 R/17	H47QCM6T25 N Q727	157TCS0324	1 949,25 Kč	2 358,59 Kč	P
oprava B7/07216		sml.č. 822/15 R/17	H47QCM6T25 N Q727	157TCS0330	4 950,45 Kč	5 990,04 Kč	P
oprava B7/07217		sml.č. 822/15 R/17	H47QCM6T25 N Q727	157TDJ1542	592,50 Kč	716,93 Kč	P
oprava B7/07218		sml.č. 822/15 R/17	H47QCM6T25 N Q727	157TDJ1462	592,50 Kč	716,93 Kč	P
oprava B7/07219		sml.č. 822/15 R/17	H47QCM6T25 N Q727	157GCU3568	1 473,60 Kč	1 783,06 Kč	P
oprava B7/07220		sml.č. 822/15 R/17	H47QCM6T25 N Q727	157TCG1629	2 602,50 Kč	3 149,03 Kč	P
oprava B7/07221		sml.č. 822/15 R/17	H47QCM6T25 N Q727	157TCG1501	592,50 Kč	716,93 Kč	P
oprava B7/07222		sml.č. 822/15 R/17	H47QCM6T25 N Q727	157GCU3584	3 408,45 Kč	4 124,22 Kč	P
oprava B7/07223		sml.č. 822/15 R/17	H47QCM6T25 N Q727	157TDJ1543	592,50 Kč	716,93 Kč	P
oprava B7/07224		sml.č. 822/15 R/17	H47QCM6T25 N Q727	157TES7290	2 602,50 Kč	3 149,03 Kč	P
oprava B7/07225		sml.č. 822/15 R/17	H47QCM6T25 N Q727	157TCG1676	592,50 Kč	716,93 Kč	P
oprava B7/07226		sml.č. 822/15 R/17	H47QCM6T25 N Q727	157GCU1127	1 977,85 Kč	2 393,20 Kč	P
oprava B7/07227		sml.č. 822/15 R/17	H47QCM6T25 N Q727	157TCG1597	592,50 Kč	716,93 Kč	P
oprava B7/07228		sml.č. 822/15 R/17	H47QCM6T25 N Q727	157TES3200	2 602,50 Kč	3 149,03 Kč	P
oprava B7/07229		sml.č. 822/15 R/17	H47QCM6T25 N Q727	157TCS0378	2 940,45 Kč	3 557,94 Kč	P
oprava B7/07230		sml.č. 822/15 R/17	H47QCM6T25 N Q727	157GCU1151	1 285,00 Kč	1 554,85 Kč	P
oprava B7/07231		sml.č. 822/15 R/17	H47QCM6T25 N Q727	157GCU1149	2 602,50 Kč	3 149,03 Kč	P
					108.3	60 597,71 Kč	
					77 776,00 Kč	94 108,96 Kč	

Příloha k obj. č. 171057