

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
č. 53731/2023-4854**

Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 00 Praha 6 - Hradčany

IČ: 60162694

DIČ: CZ60162694

Zaměstnanec pověřený jednáním: Velitel 14. pluku logistické podpory,
plukovník gšt. Ing. Miroslav HORÁČEK

Adresa objednatele: VÚ 4854, Pražská 100, 530 02 Pardubice

Bankovní spojení: ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1

Číslo účtu: 404881/0710

Kontaktní osoba: [REDACTED]

mobil: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

datová schránka: hjyaavk

datová schránka pro fakturaci: ukbwexd

Adresa pro doručování korespondence: VÚ 4854, Pražská 100, 530 02 Pardubice

(dále jen „objednatel“)

a

BKX a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2469

Sídlo: Železniční 512/7, 779 00 Olomouc

IČ: 25321188

DIČ: CZ25321188

Jejmž jménem jedná: Ing. Miroslav ŘEPICKÝ, jednatel

Bankovní spojení: ČSOB a.s.

Číslo účtu: [REDACTED]

Kontaktní osoba: [REDACTED]

tel.: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

datová schránka: ru5c6br

(dále jen „zhotovitel“)

V souladu se zněním článku XIII. odst. 13.2 uzavírají tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 53731/2023-4854. Důvodem uzavření Dodatku č. 1 jsou další závady, které byly zjištěny dodavatelem při provádění úkonů dle Smlouvy o dílo č. 53731/2023-4854. Dodavatelem bylo zjištěno, že účelová nástavba techniky T815 AV15, VPZ: 377-59-61 vykazuje závady nad rámec specifikovaného rozsahu opravy. Povaha zjištěných závad vylučuje možnost úspěšného provedení revizní zkoušky zdvihacího zařízení dle bodu č. 6., přílohy č. 2 ke smlouvě o dílo.

Škrtněte:

3.1 Předmětem smlouvy je:

a) závazek zhotovitele - na své nebezpečí a na svůj náklad provést opravu a revizní zkoušku po opravě na účelové nástavbě techniky - Jeřáb vyprošťovací T815 AV15; VPZ: 377-59-61, VIN: TNU85VP13HK057041, rok výroby 1987 (dále jen „dílo“).

7.3 K faktuře musí být připojen protokol a zakázkový list s popisem pracovních operací a materiálu, protokol o provedení revizní zkoušky.

Příloha č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 53731/2023-4854

Jeřáb vyprošťovací - AV15, VPZ: 377-59-61, VIN: TNU85VP13HK057041, rok výroby 1987						
P. č.	Název	Měrná jednotka	Počet	Cena za 1 MJ bez DPH [Kč]	Výše DPH [%]	Cena celkem bez DPH [Kč]
6.	Provedení revizní zkoušky zdvihacího zařízení;	úkon	1	10 000,00	21	10 000,00

Napište:

3.1 Předmětem smlouvy je:

a) závazek zhotovitele - na své nebezpečí a na svůj náklad provést opravu specifikovaných závad a defektací nově zjištěných závad při opravě na účelové nástavbě techniky - Jeřáb vyprošťovací T815 AV15; VPZ: 377-59-61, VIN: TNU85VP13HK057041, rok výroby 1987 (dále jen „dílo“).

7.3 K faktuře musí být připojen zakázkový list s popisem pracovních operací a materiálu a defektační zpráva formou cenové nabídky na opravu s rozpisem cen za práci a materiál zvlášť.

Příloha č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 53731/2023-4854

Jeřáb vyprošťovací - AV15, VPZ: 377-59-61, VIN: TNU85VP13HK057041, rok výroby 1987						
P. č.	Název	Měrná jednotka	Počet	Cena za 1 MJ bez DPH [Kč]	Výše DPH [%]	Cena celkem bez DPH [Kč]
6.	Provedení defektace závad: - vypracování cenové nabídky na opravu s rozpisem cen za práci a materiál zvlášť.	úkon	1	10 000,00	21	10 000,00

Ostatní články Smlouvy o dílo č. 53731/2023-4854 nejsou tímto dodatkem dotčeny, zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě a uložen na portále elektronického tržiště.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou.

Dodatek č. 1 má 2 očíslované strany.

V Pardubicích dne



V Olomouci dne

Velitel

Jednatel

plukovník gšt. Ing. Miroslav HORÁČEK

Mgr. Ing. David ŘEPIČKÝ


Digitálně podepsal

Datum: 2023.11.13
13:12:59 +01'00'


Digitálně podepsal
Mgr. Ing. David
Řepický
Datum: 2023.11.13
11:36:04 +01'00'