

Oprava mostu – 18025-3, Štěnovice-Losiná

Při přípravě opravy výše uvedeného mostu se vycházelo z předpokladů a odhadů stavu stávajících konstrukčních prvků.

Následně došlo k sejmutí kompletního stávajícího mostního svršku a byl zjištěn skutečný tvar a stav předtím zakrytých prvků mostu.

Jejich stav byl shledán odlišný oproti předpokladu a bylo rozhodnuto o dalším postupu prací, který znamenal jejich větší rozsah a je řešen tímto dodatkem.