

Hemapo Company, s.r.o. Nabídka na opravu a částečnou výměnu nástavby

Vozidlo AVIA RZ 8T0 3396 ze dne 30.10.2023

Díly:

- Profil bočnicový přední –
- Profil bočnicový boční 4x
- Profil zadní čelo
- Těsnění bočnic
- Bočnicové uzávěry
- Gumové zátky
- Čepy pantu
- Závěs pantu
- Podložky
- Matice
- Šrouby
- Nýty
- Spodní rohy
- Pokud bude potřeba při vytažení desek spodní profily, popřípadě podélníky
- Desky podlahové
- Tmel
- Vruty
- Brusné kotouče
- Řezné kotouče
- Barva
- Železo materiál dle potřeby na horní mříže
- Uzavíratelné madla
- Čistič

Materiál cca 37 460,- bez DPH

Práce:

- Demontáž bočnic
- Demontáž desek
- Očištění ploch od tmelu
- Potřebná oprava spodních profilů
- Vytažení starých šroubů
- Demontáž pantů
- Kontrola uchycení spodních žabek
- Řezání podlahových desek
- Tmelení
- Uchycení vruty nové desky
- Montáž nových dílů nástavby
- Oprava horních dílů nástavby

Práce cca 41 000,- bez DPH