

Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.**Beranových 130, 199 00 Praha - Letňany**

OR : Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 446

IČO: 00010669 DIČ: CZ00010669

Bankovní spojení

OBJEDNÁVKA

Číslo : OV4230873/2

Zakázka : VSKOM1

Středisko : 4000

Počet listů : 1

Vakuum servis s.r.o.**Hasičská 2643****756 61 Rožnov pod Radhoštěm**

Vyřizuje / linka:

Praha - Letňany**13.11.2023**

P.č.	Množství / M.j.	Specifikace	Cena bez DPH
1	1,00 -	Objednáváme u vás: oprava vývěvy TPH1201P s.n.14497025 dle přiložené cenové nabídky Termín dodání : 18.12.2023 Platební podmínky : bankovním převodem Dodací podmínky : dodat na adresu firmy /7.00 - 13.00 h/ Na daňovém dokladu (dodacím listu) uvádějte prosím č. naší objednávky. Žádáme Vás o potvrzení přijaté objednávky včetně termínu dodání a ceny. V případě vystavení zálohové faktury Vás žádáme o zaslání daňového dokladu o přijaté platbě (dle zákona o DPH č.235/2004 Sb., §26). FAKTURY PROSÍM ZASÍLEJTE EMAILEM NA VZLÚ je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Smlouva/objednávka, mimo části podléhající obchodnímu tajemství, bude v souladu s tímto zákonem uveřejněna v registru smluv. Smlouva/objednávka nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Objednatel se zavazuje tuto smlouvu/objednávku bez zbytečného odkladu po jejím podpisu oběma smluvními stranami, zaslat správci registru smluv k uveřejnění	
Razítko a podpis		Razítko a podpis dodavatele	

Telefon :

e-mail

Dodavatel:



Vakuum servis s. r. o.
Hasičská 2643
756 61 Rožnov pod Radhoštěm

IČ: 26793075
DIČ: CZ26793075

www.vakuum-servis.cz

Odběratel:

IČ: 00010669

DIČ: CZ00010669

Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.
Beranových 130
199 00 Praha

M:

T:

E:

Nabídka č.: 23NM0540

Datum: 02.11.2023

Platnost:

Konečný příjemce:

Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.
Beranových 130
199 05 Praha

Vážený pane Wolfe,
děkujeme Vám za Váš zájem o vakuové komponenty a technologie a zasíláme Vám naši cenovou nabídku na
opravu vývěvy TPH1201P s.n.14497025 u výrobce

Objednací číslo	Označení dodávky	Množství	J. cena	Celk. bez DPH
1.	oprava TMH1201P u výrobce	1 x		
2.	přepravní náklady	1 x		
3.	inspekce ve VS	2 h		


Cena celkem bez DPH v CZK

Termín provedení: 4-5 týdnů po objednání


Pozn. v případě, že zákazník opravu neobjedná, požaduje výrobce proplacení nákladů na inspekci a dekontaminaci
20800kč plus přepravní náklady.

Vystavil:

SERVICEBERICHT 112293 - SR 30.10.2023

Pfeiffer Vacuum GmbH
Berliner Strasse 43
DE 35614 Asslar
Telefon 
Telefax 
www.pfeiffer-vacuum.com

Service Koordinator:
Market Team Service



Typ: **TPH 1201 P Turbomolekularpumpe DN
200 ISO-F mit Antriebselektronik TC
750**

ArtikelNr.: **PM P03 686**

Seriennummer: **14497025**

ServiceDatum: **20.09.2023**

Fehlerbeschreibung Kunde: **pump doesn't work properly**

Servicetätigkeit:

- Schadensbericht:

- Fotos im DMS ja
- FIS – Eingangstest ja
- GWL – Siegel ok
- Verunreinigung durch Prozess
- Eingangstest durchgeführt, zeitweise Fehlfunktion beim Flutvenil mit Kunden-TC ,
Verdacht auf Wasserschaden

- Rep. Vorschlag:

- Pumpe demontieren
- Pumpe reinigen
Dichtungen und Verschleißteile erneuern
- Turbopumpe Einstellarbeiten und Montage
- Endprüfung

FehlerCode: Wartung

FehlerCode: Pumpe verölt

FehlerCode: Verunreinigung durch Prozess

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an Ihren zuständigen Service Koordinator.

Mit freundlichen Grüßen

Pfeiffer Vacuum GmbH