

CENOVÁ NABÍDKA

Akce: SZ Dačice - obnova nátěru dveří - fládrování

Činnost: natěračské a lakýrnické práce

Zhotovitel:

Stanislav Štoll

Průběžná 26

281 03 Chotutice

IČ: 63876094, DIČ: XXXXXXX

položkový rozpočet				
název položky	množství /jednotka		jednotková cena	cena celkem v Kč bez DPH
vrata vstupní dvoukřídlé - fládrování oboustranný plocha cca 19,8 m2				
broušení a nátěr pod fládr	19,80	m2	1 850,0	36 630,00
vrchní nátěr v motivu dub	19,80	m2	2 000,0	39 600,00
repasování dřevěných a kovových prvků, nátěr kovu kovářskou barvou	1	kpl	3 200,0	3 200,00
oprava padlé klikoviny	1	ks	2 000,0	2 000,00
demontáž prvků dveří	1	kpl	600,0	600,00
leštění klik	1	kpl	500,0	500,00
vrata průjezd od cesty dvoukřídlá - fládrování jednostranné, plocha cca 9,9 m2				
broušení a nátěr pod fládr	19,80	m2	1 850,0	36 630,00
vrchní nátěr v motivu dub	9,90	m2	2 000,0	19 800,00
repasování dřevěných a kovových prvků, nátěr kovu kovářskou barvou	1	kpl	3 200,0	3 200,00
oprava padlé klikoviny	2	ks	2 000,0	4 000,00
demontáž prvků dveří	1	kpl	1 000,0	1 000,00
leštění klik	1	kpl	1 000,0	1 000,00
vrata průjezd z parku dvoukřídlá - jednostranný nátěr plocha cca 10,5 m2				
broušení a nátěr pod fládr	19,80	m2	1 850,0	36 630,00
vrchní nátěr v motivu dub	9,90	m2	2 000,0	19 800,00
repasování dřevěných a kovových prvků, nátěr kovu kovářskou barvou	1	kpl	7 000,0	7 000,00
demontáž prvků dveří	1	kpl	600,0	600,00
leštění klik	1	kpl	250,0	250,00
vrata falešná dvoukřídlá - jednostranný nátěr plocha cca 9,9 m2				
broušení a nátěr pod fládr	19,80	m2	1 850,0	36 630,00
vrchní nátěr v motivu dub	9,90	m2	2 000,0	19 800,00

repasování dřevěných a kovových prvků, nátěr kovu kovářskou barvou	1	kpl	3 200,0	3 200,00
demontáž prvků oken ve dveřích	1	ks	600,0	600,00
leštění klik a závěsů oken	1	kpl	500,0	500,00

doprava

1 kpl

27 317,00

cena celkem bez DPH	300 487,00
DPH 21%	63 102,27
cena celkem včetně DPH	363 589,27

Poznámky:

součástí položek jsou ceny za vyjmutí a osazení křidel, broušení/opalování, drobné truhlářské opravy, zprovoznění kování, zasklívání v případě poškození stávajícího stavu, tmelení, 2x nátěr.