

Hlášení reklamace

Datum	01.11.2023	Čas	8:51
Typ zařízení	ASDEK		
Místo	Opočíněk		
Popis reklamace	vadný snímač náprav COK C2		
Hlásil		Zadal	

Oprava

Příčina	VADNÝ SNÍMAČ COK C2		
Popis opravy	1.11.2023 - zjištěn vadný snímač COK C2 - trvale svítí 4. LED na desce LCOK, prostříknutí konektoru nepomohlo 8.11.2023 - PROVEDENA VÝMĚNA VADNĚHO SNÍMAČE COK C2 ZA NOVÝ SN: 22/0022 VČETNĚ DRŽÁKU, ODKOUŠENÍ FUNKČNOSTI		
Spotřebovaný materiál	COK IHS MODULE SN: 22/0022 DRŽÁK UPH2604HS3		
Datum		Opravitel	

Převzetí opravy zákazníkem

Vyjádření			
Datum		Podpis, razítko	

Hodnocení

Náklady	Materiál	Práce	Cestovní náklady	Celkem
	55967,-	2040,-	3160,-	60367,-

Kategorie	POZÁRUVĚNÍ	Poznámka	
-----------	------------	----------	--

Opatření			
----------	--	--	--

Datum		Schválil	
-------	--	----------	--