

Plán údržby výtahů - Domov důchodců Ústí nad Orlicí

Umístění výtahu	Položka	Cena
Směr hřbitov	Výměna olejové náplně stroje	5 250,-
Směr město	Odstanění vysokých rizik z IP výtahu - nedostatečný vstup do prohlubně výtahu, neuzamykatelný HV	14 138,-
	Jednotka - vyhodnocení neúmyslného pohybu klece	9 345,-
Kuchyň - levý	Montáž osvětlení šachty (LED pás)	7867,-
Kuchyň - pravý	Montáž osvětlení šachty (LED pás)	7867,-
BOV 320	Inspekční prohlídka výtahu	4 700,-
	Výměna olejové náplně stroje	3 520,-
Stará budova	/	/
Cena celkem bez DPH		52 687,-Kč