

STARMON	Z 712	Záznam o pasivní reklamaci	Evidenční číslo 1168/23
---------	-------	----------------------------	----------------------------

Hlášení reklamace			
Datum	21.09.2023	Čas	9:34
Typ zařízení	ASDEK		
Místo	Řež		
Popis reklamace	občasná hlášení chyb 26 a 126		
Hlásil		Zadal	

Oprava			
Příčina	VADNÝ SNÍMAČ COK B		
Popis opravy	6.10.2023 - funkce INJ je často vypnutá - dle logů je zřejmě vadný snímač COK B 12.10.2023 - proměření proudů snímačů COK PMZ - ok - prostříkání všech konektorů snímačů COK PMZ - zvednutí snímače COK B (podložení gumou) 9.11.2023 - chyba 26 a 126 se stále zřídka objevuje - dle logů jde stále o chyby snímače COK B 15.11.2023 - VÝMĚNA VADNÉHO SNÍMAČE COK B ZA NOVÝ VČETNĚ DRŽÁKU		
Spotřebovaný materiál	COK/HS MODULE SA: 22/0025 DRŽÁK UPH2604HS3		
Datum		Opravitel	

Převzetí opravy zákazníkem			
Vyjádření			
Datum		Podpis, razítko	

Hodnocení				
Náklady	Materiál	Práce	Cestovní náklady	Celkem
				68816,-
Kategorie	POZÁRUCNÍ		Poznámka	
Opatření				
Datum		Schválil		