

Vyřizuje:

Mobil:

E-mail:

Datum: 20. 11. 2023

MIZ Olomouc, s.r.o.

U Panelárny 602/11

779 00 Olomouc - Chválkovice

IČO: 25376110

DIČ: CZ25376110

e-mail:

Dle Rámcové dohody č. E635-S-2415/2023, u Vás objednááme zajištění opravy klimatizací v přejezdových domcích (P8169 a P8170), na základě zjištěných závad při servisní prohlídce, v Tlumačově – přejezdových domcích, vč. dopravy a potřebného materiálu, dle cenové nabídky č. 23D07055 – 1. a 2. část.

Zakázka / objekt RE: E413HWRZBL00, E413HWRZAL00

Dohodnutá cena:

Termín: leden 2024

Jedná se o činnost v režimu OUA: PA 635220024

Přílohy:

Cenová nabídka č. 23D07055 – 1. a 2. část

Servisní protokol

Vyřizuje:

V Olomouci:
2.11.2023

Cenová nabídka č. 23D07055 - 1. část

Akce: "Tlumačov - železniční přejezd P8169 - oprava klimatizace"

Nefunkční okenní klimatizační jednotka Fujitsu byla zjištěna při servisní prohlídce dne 20.9.2023. Jednotka má kompresor bez výkonu a pracuje s chladivem R22. Toto chladivo je v současné době zakázané a nedostupné, včetně potřebných náhradních dílů. Chladicí okruhy těchto jednotek je zakázané opravovat a jednotky se mohou provozovat jen v režimu "dožítí".

poz.	Opravné činnosti	počet	MJ	Cena za MJ	Cena celkem
1	Montáž nové KLJ venkovní a vnitřní (montáž konzoly pod jednotku, uchycení vnitřní jednotky, osazení KLJ, napojení na rozvod, odvzdušnění rozvodu, napojení odvodu kondenzátu, montáž přívodního a komunikačního kabelu) 2 pracovníci - 3 dny	50	hod		
2	Příplatek za práci mimo pracovní dobu	10	hod		
3	Uvedení jednotky do provozu a zaučení obsluhy	1	soubor		
	Materiál	počet	MJ		
1	nástěnná klimatizační jednotka SINCLAIR KEYON SIH-09BIK + SOH-09BIK2 chladicí výkon 0,6/2,7/3,4 kW, topný výkon 0,6/2,8/3,7 kW, rozsah venkovních teplot pro chlazení -15 až +43 °C, rozsah venkovních teplot pro topení -15 až +24°C, účinnost chlazení A++, účinnost topení A++, chladivo R32, náplň 0,53 kg	1	soubor		
2	Cu potrubí	3	m		
3	Konzoly pod jednotku	1	pár		
4	Drobný materiál - (přívodní a komunikační kabely, montážní a spojovací materiál, PVC lišta)	1	soubor		
5	Odpad kondenzátu	1	m		
	Doprava	počet	MJ		
1	Doprava 102 km x 3 dny	306	km		
2	Sazba za ztrátu času 1 h x 2 pracovníci x 3 dny	6	hod		
Cena celkem bez DPH					

Stávající okenní jednotka bude ponechána v původním osazení.

Záruka: 24 měsíců na dodaný materiál a provedené práce

Cenová nabídka neobsahuje:
elektrorevizi

Vyřizuje:

V Olomouci:
2.11.2023

Cenová nabídka č. 23D07055 - 2. část

Akce: "Tlumačov - železniční přejezd P8170 - oprava klimatizace"

Nefunkční okenní klimatizační jednotka Fujitsu byla zjištěna při servisní prohlídce dne 20.9.2023. Jednotka má kompresor bez výkonu a pracuje s chladivem R22. Toto chladivo je v současné době zakázané a nedostupné, včetně potřebných náhradních dílů. Chladicí okruhy těchto jednotek je zakázané opravovat a jednotky se mohou provozovat jen v režimu "dožítí".

poz.	Opravné činnosti	počet	MJ	Cena za MJ	Cena celkem
1	Montáž nové KLJ venkovní a vnitřní (montáž konzoly pod jednotku, uchycení vnitřní jednotky, osazení KLJ, napojení na rozvod, odvodušnění rozvodu, napojení odvodu kondenzátu, montáž přívodního a komunikačního kabelu) 2 pracovníci - 3 dny	50	hod		
2	Příplatek za práci mimo pracovní dobu	10	hod		
3	Uvedení jednotky do provozu a zaučení obsluhy	1	soubor		
	Materiál	počet	MJ		
1	nástěnná klimatizační jednotka SINCLAIR KEYON SIH-09BIK + SOH-09BIK2 chladicí výkon 0,6/2,7/3,4 kW, topný výkon 0,6/2,8/3,7 kW, rozsah venkovních teplot pro chlazení -15 až +43 °C, rozsah venkovních teplot pro topení -15 až + 24°C, účinnost chlazení A++, účinnost topení A++, chladivo R32, náplň 0,53 kg	1	soubor		
2	Cu potrubí	3	m		
3	Konzola pod jednotku	1	ks		
4	Drobný materiál - (přívodní a komunikační kabely, montážní a spojovací materiál, PVC lišta)	1	soubor		
5	Odpad kondenzátu	1	m		
	Doprava	počet	MJ		
1	Doprava 102 km x 3 dny	306	km		
2	Sazba za ztrátu času 1 h x 2 pracovníci x 3 dny	6	hod		
Cena celkem bez DPH					

Stávající okenní jednotka bude ponechána v původním osazení.

Záruka: 24 měsíců na dodaný materiál a provedené práce

Cenová nabídka neobsahuje:
elektrorevizi

Příloha č.

Servisní protokol servisní organizace MIZ: Klimatizace a servis Svoboda s.r.o.												
Lokalita: Tlumačov												
Název budovy (dle SŽ)	budova/ místnost	pznačení (pozice)	klimatizační jednotky				Umístění klimatizační jednotky	výrobní číslo	chladicí		datum	podpis (potvrzující servis klimatizačních jednotek)
			Výrobce	Typ	ok výroby	vnitřní/ venkovní kompakt			výkon kW	chladivo typ	množst. naplně	
Tlumačov	VB-sdělovací místnost	1B ^v	DAIKIN	FTX60GV1B		vnitřní		E023572				20.5.2023
	VB-sdělovací místnost	1A ^v	DAIKIN	RX60G4V1B		venkovní	na plášti budovy	J001330		R410A	1,50	
	VB-sdělovací místnost	2A ^v	DAIKIN	AZQS 100 B7Y1B		venkovní		3601550		R410A	2,90	
	VB-sdělovací místnost	2B ^v	DAIKIN	AHQ 100 AV1		vnitřní		K000148				
Tlumačov - přejezd	P8170	PZZ 161,657	Fujitsu ^v			OHĚNÍ			2,10	R22	1,20	/
Tlumačov - přejezd	P8169	PZZ 160,859	Fujitsu ^v			OHĚNÍ			2,10	R22	1,20	

SERVISNÍ PROHLÍDKA: VYČIŠTĚNÍ VSTUPNÍCH FILTRŮ, VYČIŠTĚNÍ ULTAŇNÍCH JEDNOTEK

VYČIŠTĚNÍ KONDENZAČNÍCH JEDNOTEK VSTLAČENÍM VZDUCHU, KONTROLA CHODU KLIMATIZACE

VYBĚHNI DO PROVOZU.

(ohemí)
ZJIŠTĚNÁ ZAVADA: OHĚNÍ KLIMATIZACE FUJITSU 2 KS NĚCHADÍ! KOMPRESOR BEZ VÝHOKU + BEZ CHLADIVA, ZDŮRODU VYHOKČENÉ

A ZAHÁZADÉ VÝROBT CHLADIVA R22 DĚ LUTHO VŤIČĚNÁ.

servisní technik (tiskacím):

čas: —

doprava: 2 x 114 km