

**Zhotovitel:**

Stadler Service AG  
Ernst-Stadler-Strasse 4, 9565 Bussnang, Švýcarsko  
IČ: CHE-214.966.186, DIČ: CHE-286.235.756

**Objednatel:**

Dopravní podnik Ostrava a.s.  
Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava-Mor.Ostrava  
IČ: 61974757; DIČ: CZ61974757; plátce DPH  
Bank.spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.5708761/0100  
Obch.rejstřík Krajského soudu v Ostravě, sp.zn. B 1104

1. evidenční číslo vozu: **1708** 2.typ údržby: **SP**

3. celkové Km: **293 137 km** 4.Km od posl. údržby : **/**

5. agregáty na vozidle: 6.Stav tach. (Km): **297 409**

Typ agregátu	Název agregátu	ano/ne
RDST	TAIT TM 8105	ano
Pantograf	Stemman Fb 800.080	ano
OIS na voze	Viz příloha OIS na voze	ano

**6. poznámky:**

Kamerový systém, výhybková tyč, metlička, tyč na stažení PTG, háček plošiny, hasicí přístroj, Folie na oknech

**7. stav vozidla - poškození:**

poškozené sedáky v počtu 16ks, piktogramALTRO I. dveře, prasklé obložení naproti dveří

V případě nejasností volat XXXXXXXXXX

**8. požadovaný rozsah opravy: fixní práce dle vnitropodnikové směrnice**

Odstavení vozidla na kolejích DPO v rámci prováděné opravy jde na vrub DPO

**9. vícepráce mimo fixní práce a ceník:**

1.	Otočení podvozku
2.	závesy kol. brzd =DPO
3.	Úprava-oprava plent
4.	posunout kabel sedadla
5.	uprava pantů pískovačů
6.	výměna obročí ( 170ka)
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	

10. prohlídka bude ukončena dne bez MO: **28.12.2023**

11. datum převzetí do prohlídky: **03.11.2023**

Za objednatele (podpis):

Za zhotovitele (podpis):