

SMLOUVA O DÍLO

č. objednatele: 3370

č. zhotovitele: 17.011.003

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník“)

(dále jen „smlouva“)

Článek I.

Smluvní strany

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje

Sídlo: Přílucká 213, 760 01 Zlín
IČO: 70887306
DIČ: CZ70887306, není plátcem DPH
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zastoupená: plk. Ing. Vítem Rušarem, ředitel
Kontaktní osoba: por. Bc. Vlastimil Balcárek
E-mail:
Telefon:
Fax:

(dále jen „objednatel“)

a

Obchodní firma/název

AUTOKOM, spol. s r.o.

Sídlo/místo podnikání,
popřípadě místo trvalého pobytu: Tečovice 362, 763 02 Zlín
Kontaktní adresa: Tečovice 362, 763 02 Zlín
IČO: 47906413
DIČ: CZ47906413
Jejímž jménem jedná: Ing. František Halíček, jednatel společnosti
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Kontaktní osoba: Vojtěch Řiháček, vedoucí servisu nákladních vozidel
E-mail:
Telefon:
Fax:

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 9509

(dále jen „zhotovitel“)

Článek II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit a předat řádně, včas a ve sjednané kvalitě dílo specifikované v čl. II. odst. 2 (dále jen „dílo“). Předmětem smlouvy je rovněž závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za řádně a včas zhotovené a předané dílo sjednanou cenu.
2. Specifikace díla:
Předmětem smlouvy je „servis podvozků Iveco, MAN, Mercedes, Renault, Tatra, Tatra v záruce, Volvo“ ve specifikaci dle přílohy č. 1 až č. 7 této smlouvy.

Místem plnění je místo zhotovitele Tečovice 362, 763 02 Zlín

3. Podkladem pro uzavření této smlouvy o dílo je nabídka zhotovitele ze dne 27. 3. 2017, která byla na základě zadávacího řízení v rámci veřejné zakázky malého rozsahu evidenční číslo: MZ 11/2017, číslo jednací: HSZL-1920/E-2017 vybrána jako nejvýhodnější.

Článek III.

Způsob a termín zhotovení díla, předání díla

1. Zhotovitel je při zhotovení díla povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých nejlepších znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny. V případě nevhodných pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů objednatele písemně upozornit, v opačném případě nese zhotovitel zejména odpovědnost za vady a za škodu, které v důsledku nevhodných pokynů objednatele objednateli a/nebo zhotoviteli a/nebo třetím osobám vznikly.
2. Termín plnění díla: do 30. 11. 2017.
3. Objednatel je oprávněn oznámit vady díla a uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla dle volby objednatele kdykoli ve lhůtě šesti (6) měsíců od předání díla. Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla, zavazuje se zhotovitel tuto vadu odstranit nejpozději do deseti (10) pracovních dnů nebo ve lhůtě stanovené objednatelem, pokud by výše uvedená lhůta nebyla přiměřená.

Článek IV.

Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní

1. Vlastníkem je od počátku objednatel.
2. Nebezpečí škody na zhotovené věci nese od počátku zhotovování do předání a převzetí díla zhotovitel.

Článek V.

Cena díla a platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že za dílo řádně zhotovené a předané podle této smlouvy objednatel zaplatí zhotoviteli cenu díla celkem ve výši 619.075,- Kč bez DPH (slovy:šestsetdevatenáctisícšedesát pět korun) jako cenu nejvýše přípustnou, tj. 749.081,- Kč s DPH (slovy:sedmsetčtyřicetdevětisícšedesát jedna korun) při sazbě DPH ve výši 21 %, přičemž sazba DPH bude v případě její změny stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

Rekapitulace celkové ceny díla:

SPECIFIKACE DÍLA	CENA v Kč		
	cena bez DPH	DPH 21%	cena vč. DPH
1.1 Iveco Daily 4x2 (TA VS) 4Z6 9551	5640,-	1184,40	6824,40
1.2 Iveco Magirus 4x2 (AZ KM) 4Z2 4846	9540,-	2003,40	11543,40
1.3 Iveco Magirus 4x4 (CAS VK) 3Z6 6302	10040,-	2108,40	12148,40
CENA DÍLA CELKEM	25220,-	5296,20	30516,20

SPECIFIKACE DÍLA	CENA v Kč		
	<i>cena bez DPH</i>	<i>DPH 21%</i>	<i>cena vč. DPH</i>
2.1 MAN 18.340 4x4 BB (CAS ZL) 4Z2 4898	13290,-	2790,90	16080,90
2.2 MAN 18.290 4x4 BB (PKN VM) 5Z1 4782	13500,-	2835,-	16335,-
2.3 MAN 14.224 MC 4x2 (TACH ZL) ZLK 44-44	12250,-	2572,50	14822,50
CENA DÍLA CELKEM	39040,-	8198,40	47238,40

SPECIFIKACE DÍLA	CENA v Kč		
	<i>cena bez DPH</i>	<i>DPH 21%</i>	<i>cena vč. DPH</i>
3.1 Mercedes Actros 6x6 (PKN ZL) 4Z9 9156	13620,-	2860,20	16480,20
3.2 Mercedes Atego 4x4 (CAS VS) 4Z2 4559	9740,-	2045,20	11785,40
3.3 Mercedes Atego 4x4 (CAS HO) 3Z9 3826	9540,-	2003,40	11543,40
3.4 Mercedes Atego 4x2 (AZ 30 VK) 3Z3 4154	7540,-	1583,40	9123,40
3.5 Mercedes Sprinter (TACH UH) UHI 6368	5540,-	1163,40	6703,40
3.6 Mercedes LK 1524 4x2 (AZ 30 KM) KM 96-22	7340,-	1541,40	8881,40
CENA DÍLA CELKEM	53320,-	11197,20	64517,20

SPECIFIKACE DÍLA	CENA v Kč		
	<i>cena bez DPH</i>	<i>DPH 21%</i>	<i>cena vč. DPH</i>
5.1 Renault Midlum 4x2 (PKN UH) 3Z8 5367	8940,-	1877,40	10817,-
5.2 Renault Midlum 4x2 (PKN UH) 3Z6 5911	8940,-	1877,40	10817,-
5.3 Renault Midlum 4x4 (CAS UB) 3Z6 6297	10940,-	2297,40	13237,40
5.4 Renault Midlum 4x4 (CAS UB) 3Z2 3957	10970,-	2297,40	13237,40
5.5 Renault Midlum 4x2	8840,-	1856,40	10696,40

(AZ VM) 3Z3 4814			
5.6 Renault Midlum 4x4 (CAS VM) 2Z7 8478	10940,-	2297,40	13237,40
5.7 Renault Midlum 4x4 (CAS VM) 2Z7 8479	10940,-	2297,40	13237,40
5.8 Renault Midlum 4x2 (AZ VS) 2Z5 4291	11640,-	2444,40	14084,40
5.9 Renault Midlum 4x4 (CAS MO-SL) 2Z6 2649	10940,-	2297,40	13237,40
5.10 Renault Midlum 4x4 (CAS VM) 2Z6 2647	10940,-	2297,40	13237,40
5.11 Renault Midlum 4x2 (CAS ZL) 1Z7 6958	8940,-	1877,40	10817,40
5.12 Renault Midlum 4x2 (CAS KM) 1Z7 6957	14340,-	3011,40	17351,40
5.13 Renault Midlum 4x4 (CAS KM) 1Z6 8059	10940,-	2297,40	13237,40
5.14 Renault Midlum 4x2 (AZ UH) ZLL 55-00	9540,-	2003,40	11543,40
5.15 Renault Kerax 6x4 (PKN VM) 4Z4 3393	11120,-	2335,20	13455,20
5.16 Renault Kerax 4x4 (CAS UB) 2Z5 4150	10940,-	2297,40	13237,40
5.17 Renault Master 4x2 (DA VM) 2Z5 4324,	10130,-	2127,30	12257,30
5.18 Renault Mascott 4x2 (TAN-KM) 3Z6 5133,	5340,-	1121,40	6461,40
5.19 Renault Mascott 4x2 (TACH-KM) 3Z3 4879,	5340,-	1121,40	6461,40
5.20 Renault Mascott 4x2 (PKN KM) 2Z4 3856	5340,-	1121,40	6461,40
5.21 Renault Camiva 4x4 (CAS VS) VSA 13-35	11140,-	2339,40	13479,40
5.22 Renault Midliner 4x2 (AZ UB) VSA 24-72	8740,-	1835,40	10575,40
CENA DÍLA CELKEM	215850,-	45328,50	261178,50

SPECIFIKACE DÍLA	CENA v Kč		
	<i>cena bez DPH</i>	<i>DPH 21%</i>	<i>cena vč. DPH</i>
7.1 T 815-731 R 32 26 325 6x6.1 (CAS ZL) 3Z5 7567	19040,-	3998,40	23038,40
7.2 T 815-2PJ 28.170 6x6 (AP VM) VSA 11-16	14920,-	3133,20	18053,20
CENA DÍLA CELKEM	33960,-	7131,60	41091,60

SPECIFIKACE DÍLA	CENA v Kč		
	cena bez DPH	DPH 21%	cena vč. DPH
8.1 T 815 - 231 R 55 20 325 4x4.2 (CAS LU) 3Z8 6133 <u>v záruce</u>	16160,-	3393,60	19553,60
8.2 T 815 - 231 R 55 20 325 4x4.2 (CAS SL) 3Z8 6144 <u>v záruce</u>	16160,-	3393,60	19553,60
8.3 T 815 - 231 R 55 19 325 4x4.2 (CAS ZL) 3Z4 7791 <u>v záruce</u>	22465,-	4717,65	27182,65
8.4 T 815 - 231 R 55 19 325 4x4.2 (CAS KM) 3Z4 7789 <u>v záruce</u>	22465,-	4717,65	27182,65
8.5 T 815 - 231 R 55 19 325 4x4.2 (CAS UH) 3Z4 7779 <u>v záruce</u>	22465,-	4717,65	27182,65
8.6 T 815 - 231 R 55 19 325 4x4.2 (CAS VS) 3Z4 7761 <u>v záruce</u>	22465,-	4717,65	27182,65
8.7 T 815-731 R 32 26 325 6x6.1 (CAS OT) 3Z4 7732 <u>V záruce</u>	27940,-	5867,40	33807,40
8.8 T 815-231 R 55 19 325 4x4.2 (CAS OT) 3Z7 6586 <u>v záruce</u>	15210,-	3194,10	18404,10
8.9 T 815-231 R 55 19 325 4x4.2 (CAS BY) 3Z7 6587 <u>v záruce</u>	15210,-	3194,10	18404,10
8.10 T 815-731 R 32 26 325 6x6.1 (CAS UH) 5Z0 7951 <u>v záruce</u>	18390,-	3861,90	22251,90
8.11 T 815-731 R 32 26 325 6x6.1 (CAS VM) 5Z0 7952 <u>v záruce</u>	18390,-	3861,90	22251,90
8.12 T 815-731 R 32 26 325 6x6.1 (NA UB) 5Z1 4822 <u>V záruce</u>	18390,-	3861,90	22251,90
CENA DÍLA CELKEM	235710,-	49499,10	285209,10

SPECIFIKACE DÍLA	CENA v Kč		
	cena bez DPH	DPH 21%	cena vč. DPH
9.1 Volvo FL 10 6x4 R (AP ZL) ZLA 04-40	15975,-	3354,75	19329,75
CENA DÍLA CELKEM	15975,-	3354,75	19329,75

2. Tato sjednaná cena díla je konečná a zahrnuje zejména veškeré výlohy, výdaje a náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti se zhotovením a předáním díla.
3. V průběhu realizace zakázky bude cena díla placena průběžně na základě dílčích faktur vystavených zhotovitelem po řádném provedení a předání dílčího plnění díla a jeho převzetí objednatelem. Faktura (daňový doklad) vystavená zhotovitelem musí obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy, evidenční číslo smlouvy, vyčíslení zvlášť ceny díla bez DPH, zvlášť DPH a celkovou cenu díla včetně DPH. **Součástí daňového dokladu (faktury) musí být položkový rozpis fakturovaného díla.**
4. Zhotovitel je povinen přiložit k faktuře kopie protokolů.
5. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů ode dne doručení faktury objednateli na adresu sídla objednatele. V případě pochybností se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den ode dne odeslání faktury. Cena díla se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované ceny díla z bankovního účtu objednatele. Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla ve lhůtě splatnosti faktury, není objednatel povinen až do odstranění vady díla uhradit cenu díla. Okamžikem odstranění vady díla začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů.
6. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli jakékoliv zálohy na úhradu ceny díla nebo její části.
7. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla. Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů.

Článek VI.

Kontrola provádění díla

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi stanovenými touto smlouvou, je objednatel oprávněn požadovat se toho, aby dílo bylo prováděno v souladu s touto smlouvou. Vznikly-li prováděním díla v rozporu s touto smlouvou vady, má objednatel právo požadovat po zhotoviteli jejich odstranění a bezvadné plnění. Kontrola průběhu prací na díle bude vykonávána dle potřeb objednatele. Oprávněnými osobami k provádění kontrol díla je kontaktní osoba objednatele, případně další osoby stanovené objednatelem.
2. Zhotovitel je povinen zapracovat do díla připomínky uplatněné objednatelem v průběhu zhotovení díla bez jakéhokoli nároku na zvýšení ceny díla, pokud jejich zapracování do díla nepovede prokazatelně ke zhoršení kvality zhotovovaného díla.

Článek VII.

Povinnost mlčenlivosti

1. Zhotovitel se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které při plnění této smlouvy získá od objednatele nebo o objednateli či jeho zaměstnancích a spolupracovnících a nesmí je zpřístupnit bez písemného

souhlasu objednatele žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná:

- a. o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo
 - b. o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu.
2. Zhotovitel je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle odstavce 1 všechny osoby, které se budou podílet na poskytování služeb objednateli dle této smlouvy.
 3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na poskytování služeb dle této smlouvy, odpovídá zhotovitel, jako by povinnost porušil sám.
 4. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.
 5. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob oprávněných jednat jménem smluvních stran, kontaktních osob, popř. jimi pověřených pracovníků.

Článek VIII.

Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy

1. V případě nedodržení termínu zhotovení a předání řádně zhotoveného díla podle čl. III. ze strany zhotovitele, v případě nepřevzetí díla ze strany objednatele z důvodů vad díla nebo v případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla s DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení.
2. Jestliže zhotovitel poruší jakoukoli povinnost podle čl. VII., zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení povinnosti.
3. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodlení s úhradou faktury po sjednané lhůtě splatnosti úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky vč. DPH dle příslušné faktury za každý, byť i započatý, den prodlení.
4. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění.
5. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok smluvních stran na náhradu škody nebo odškodnění v plném rozsahu ani povinnost zhotovitele řádně dokončit dílo.
6. Za podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem, které zakládá právo objednatele na odstoupení od této smlouvy, se považuje zejména:
 - a) prodlení zhotovitele se zhotovením a předáním řádně zhotoveného díla o více než sedm (7) kalendářních dnů;
 - b) neodstranění vad díla ve lhůtě stanovené podle čl. III.;
 - c) porušení jakékoli povinnosti zhotovitele podle čl. VII.;
 - d) nezpracování připomínek objednatele do díla;
 - e) postup zhotovitele při zhotovení díla v rozporu s pokyny objednatele.
7. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že
 - a) vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují;
 - b) insolvenční návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení;
 - c) zhotovitel vstoupí do likvidace.

8. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy po dobu delší než šedesát (60) kalendářních dní.
9. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu kdykoliv s třicetidenní (30) výpovědní lhůtou, která počíná běžet prvním dnem následujícím po doručení výpovědi. V takovém případě je zhotovitel povinen učinit již jen takové úkony, bez nichž by mohly být zájmy objednatele vážně ohroženy.
10. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a povinnosti mlčenlivosti.

Článek IX.

Záruka a sankce za její nedodržení

1. Zhotovitel odpovídá za kvalitu jím prováděných prací (díla) dle této smlouvy po dobu šesti (6) měsíců od data předání.
2. Reklamace vad musí být provedena písemně.
3. Zhotovitel se zavazuje odstranit jím uznané reklamované vady ve lhůtě deseti (10) dnů od doručení reklamace objednatele.
4. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s vyřízením reklamace zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za každý případ a za každý kalendářní den prodlení. Sjednanou smluvní pokutu je povinen zaplatit do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění.
5. Reklamace jsou ze strany objednatele řešeny kontaktními osobami objednatele.

Článek X.

Ostatní ujednání

1. Zhotovitel je oprávněn provádět změny ve složení realizačního týmu, který poskytuje objednateli služby na základě této smlouvy, pouze s předchozím souhlasem objednatele. Zhotovitel je povinen provést změnu člena realizačního týmu na základě odůvodněného požadavku Objednatele, a to bez zbytečného odkladu po uplatnění tohoto požadavku u zhotovitele.
2. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu údajů v záhlaví smlouvy.
3. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.
4. Zhotovitel je povinen dokumenty související s poskytováním služeb dle této smlouvy uchovávat nejméně po dobu pěti (5) let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení poslední části ceny poskytnutých služeb popř. k poslednímu zdanitelnému plnění dle této smlouvy, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány.
5. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu dokumentů souvisejících s poskytováním služeb dle této smlouvy ze strany objednatele a jiných orgánů oprávněných k provádění kontroly, a to zejména ze strany Ministerstva vnitra ČR, Ministerstva financí ČR, územních finančních orgánů, Nejvyššího kontrolního úřadu, případně dalších orgánů oprávněných k výkonu kontroly a ze strany třetích osob, které tyto orgány ke kontrole pověří nebo zmocní.
6. Zhotovitel je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

7. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně na existující či hrozící střet zájmů bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud zhotovitel i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy.
8. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny díla.

Článek XI.

Závěrečná ustanovení

1. Kontaktní osoby smluvních stran uvedené v čl. I jsou oprávněny k poskytování součinnosti dle této smlouvy, nejsou však jakkoli oprávněny či zmocněny ke sjednávání změn nebo rozsahu této smlouvy.
2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva je uzavřena podle § 2586 a násl. občanského zákoníku.
4. Tato smlouva může být změněna pouze dohodou smluvních stran v písemné formě.
5. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými obecnými soudy.
6. Veškerá korespondence mezi smluvními stranami, včetně jejich prohlášení, je ve vztahu k této smlouvě irelevantní, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.
7. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž jeden (1) obdrží objednatel a jeden (1) zhotovitel. Objednatel po podpisu této smlouvy vyznačí na všechny stejnopisy evidenční číslo této smlouvy.
8. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k této smlouvě své podpisy.
9. Nedílnou součástí této smlouvy jsou níže uvedené přílohy.

Seznam příloh:

příloha č. 1: Specifikace servis podvozků Iveco

příloha č. 2: Specifikace servis podvozků MAN

příloha č. 3: Specifikace servis podvozků Mercedes

příloha č. 4: Specifikace servis podvozků Renault

příloha č. 5: Specifikace servis podvozků Tatra

příloha č. 6: Specifikace servis podvozků Tatra v záruce

příloha č. 7: Specifikace servis podvozku Volvo

Ve Zlíně dne

V Tečovicích dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
plk. Ing. Vít Rušar
ředitel HZS Zlínského kraje

.....
Ing. František Halíček
jednatel společnosti

Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele: 3370, č. zhotovitele: 17.011.003**Specifikace servis podvozků Iveco****Servis Iveco Daily v 4. roce****1.1 Iveco Daily 70C17 4x2 (TA VS) 4Z9 9551, rok výroby 2013****VIN: ZCFC70C1105930350**

Servisní úkon	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
Diagnostická prohlídka	700,-	147,-	847,-
Kontrola podvozků - promazání	500,-	105,-	605,-
Výměna oleje v převodech	800,-	168,-	968,-
Výměna oleje v rozvodovce	1100,-	231,-	1331,-
Kontrola brzdové soustavy vozidla	490,-	102,90	592,90
Kontrola řízení	490,-	102,90	592,90
Změření geometrie vozidla + protokol	1200,-	252,-	1452,-
Kontrola brzdění na válcích + protokol	360,-	75,60	435,60
Celkem	5640,-	1184,40	6824,40
Celkem práce normo hodin			6

Servis Iveco Magirus 7. roce**1.2 Iveco Magirus F162 FF 160E300 4x2 (AZ KM) 4Z2 4846, rok výroby 2010****VIN: ZCFA1MM1402563989**

Servisní úkon	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
Diagnostická prohlídka	700,-	147,-	847,-
Kontrola podvozků - promazání	500,-	105,-	605,-
Výměna oleje v převodech	2500,-	525,-	3025,-
Výměna oleje v rozvodovce	3300,-	693,-	3993,-
Kontrola brzdové soustavy vozidla	490,-	102,90	592,90
Kontrola řízení	490,-	102,90	592,90
Změření geometrie vozidla + protokol	1200,-	252,-	1452,-
Kontrola brzdění na válcích + protokol	360,-	75,60	435,60
Celkem	9540,-	2003,40	11543,40
Celkem práce normo hodin			8

Servis Iveco Magirus 9. roce**1.3 Iveco Magirus F144 F140E30WD 4x4 (CAS VK) 3Z6 6302, rok výroby 2008****VIN: ZCFB1JM9302547057**

Servisní úkon	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
Diagnostická prohlídka	700,-	147,-	847,-
Kontrola podvozku - promazání	500,-	105,-	605,-
Výměna oleje v převodech	2500,-	525,-	3025,-
Výměna oleje v rozvodovce	3300,-	693,-	3993,-
Kontrola brzdové soustavy vozidla	490,-	102,90	592,90
Kontrola řízení	490,-	102,90	592,90
Změření geometrie vozidla + protokol	1200,-	252,-	1452,-
Výměna stíracích lišt	500,-	105,-	605,-
Kontrola brzdění na válcích + protokol	360,-	75,60	435,60
Celkem	10040,-	2108,40	12148,40
Celkem práce normo hodin			8

CELKOVÁ REKAPITULACE:			
Servisní úkon	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
Cena v Kč celkem	25220,-	5296,20	30516,20

Ve Zlíně dne

V Tečovicích dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
plk. Ing. Vít Rušar
ředitel HZS Zlínského kraje

.....
Ing. František Halíček
jednatel společnosti

Příloha č. 2 ke smlouvě o dílo č. objednatele: 3370, č. zhotovitele: 17.011.003

Specifikace servis podvozků MAN

Servis MAN v 7. roce**2.1 MAN 18.340 4x4 BB (CAS ZL) 4Z2 4898, rok výroby 2010****VIN: WMAN38ZZ6AZ248434**

Servisní úkon	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
Diagnostická prohlídka	700,-	147,-	847,-
Kontrola podvozků - promazání	500,-	105,-	605,-
Výměna vzduchového filtru	1100,-	231,-	1331,-
Výměna prachového filtru	350,-	73,50	423,50
Výměna palivového a předpalivového filtru	650,-	136,50	786,50
Výměna patrony čističe vzduchu brzdového systému	1250,-	262,50	1512,50
Výměna oleje v převodech	2800,-	588,-	3388,-
Výměna oleje v rozvodovce	3400,-	714,-	4114,-
Kontrola brzdové soustavy vozidla	490,-	102,90	592,90
Kontrola řízení	490,-	102,90	592,90
Změření geometrie vozidla + protokol	1200,-	252,-	1452,-
Kontrola brzdění na válcích + protokol	360,-	75,60	435,60
Celkem	13290,-	2790,90	16080,90
Celkem práce normo hodin			8,5

Servis MAN v 4. roce**2.2. MAN 18.290 4x4 BB (PKN VM) 5Z1 4782, rok výroby 2013****VIN: WMAN38ZZ0EY308083**

Servisní úkon	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
Diagnostická prohlídka	700,-	147,-	847,-
Kontrola podvozků - promazání	500,-	105,-	605,-
Výměna oleje v převodech	2800,-	588,-	3388,-
Výměna vzduchového filtru	1100,-	231,-	1331,-
Výměna prachového filtru	350,-	73,50	423,50
Výměna palivového a předpalivového filtru	860,-	180,60	1040,60
Výměna patrony čističe vzduchu brzdového systému	1250,-	262,50	1512,50
Výměna oleje v rozvodovce	3400,-	714,-	4114,-
Kontrola brzdové soustavy vozidla	490,-	102,90	592,90
Kontrola řízení	490,-	102,90	592,90
Změření geometrie vozidla + protokol	1200,-	252,-	1452,-
Kontrola brzdění na válcích + protokol	360,-	75,60	435,60
Celkem	13500,-	2835,-	16335,-
Celkem práce normo hodin			8,5

Servis MAN v 18. roce**2.3. MAN 14.224 MC (TACH ZL) ZLK 44-44, rok výroby 1999****VIN: WMAM31ZZZY051376**

Servisní úkon	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
Diagnostická prohlídka	700,-	147,-	847,-
Kontrola podvozku - promazání	500,-	105,-	605,-
Výměna palivových filtrů	900,-	189,-	1089,-
Výměna vzduchového filtru	900,-	189,-	1089,-
Výměna prachového filtru	360,-	75,60	435,60
Výměna patrony čističe vzduchu brzdového systému	700,-	147,-	847,-
Výměna oleje v převodech	2000,-	420,-	2420,-
Výměna oleje v rozvodovce	1800,-	378,-	2178,-
Výměna oleje v nábojích kol	250,-	52,50	302,50
Výměna chladicí kapaliny	1600,-	336,-	1936,-
Kontrola brzdové soustavy vozidla	490,-	102,90	592,90
Kontrola řízení	490,-	102,90	592,90
Změření geometrie vozidla + protokol	1200,-	252,-	1452,-
Kontrola brzdění na válcích + protokol	360,-	75,60	435,60
Celkem	12250,-	2572,50	14822,50
Celkem práce normo hodin			8,5

CELKOVÁ REKAPITULACE:			
Servisní úkon	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
Cena v Kč celkem	39040,-	8198,40	47238,40

Ve Zlíně dne
Za objednatele:

V Tečovicích dne
Za zhotovitele:

.....
plk. Ing. Vít Rušar
ředitel HZS Zlínského kraje

.....
Ing. František Halíček
jednatel společnosti

Příloha č. 3 ke smlouvě o dílo č. objednatele: 3370, č. zhotovitele: 17.011.003

Specifikace servis podvozků Mercedes

Servis Mercedes Actros v 4. roce**3.1 Mercedes Actros 3344 A 6x6 (PKN ZL) 4Z9 9156, rok výroby 2013****VIN: WDB9301821L728311**

Servisní úkon	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
Diagnostická prohlídka	700,-	147,-	847,-
Časová údržba	1500,-	315,-	1815,-
Kontrola podvozku - promazání	500,-	105,-	605,-
Výměna oleje v převodovce	3700,-	777,-	4477,-
Výměna oleje v rozvodovce	4500,-	945,-	5445,-
Kontrola brzdové soustavy vozidla	490,-	102,90	592,90
Kontrola řízení	490,-	102,90	592,90
Změření geometrie vozidla + protokol	1200,-	252,-	1452,-
Kontrola brzdění na válcích + protokol	540,-	113,40	653,40
Celkem	13620,-	2860,20	16480,20
Celkem práce normo hodin			8,5

Servis Mercedes Atego ve 7. roce**3.2 Mercedes Atego 1526 F 4x4 (CAS VS) 4Z2 4559, rok výroby 2010****VIN: WDB9763741L515265**

Servisní úkon	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
Diagnostická prohlídka	700,-	147,-	847,-
Kontrola podvozku - promazání	500,-	105,-	605,-
Výměna oleje v převodech	2400,-	504,-	2904,-
Výměna oleje v rozvodovce	3600,-	756,-	4356,-
Kontrola brzdové soustavy vozidla	490,-	102,90	592,90
Kontrola řízení	490,-	102,90	592,90
Změření geometrie vozidla + protokol	1200,-	252,-	1452,-
Kontrola brzdění na válcích + protokol	360,-	75,60	435,60
Celkem	9740,-	2045,20	11785,40
Celkem práce normo hodin			5,5

Servis Mercedes Atego v 8. roce**3.3 Mercedes Atego 1329 AF 4x4 (CAS HO) 3Z9 3826, rok výroby 2009****VIN: WDB9763641L438856**

Servisní úkon	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
Diagnostická prohlídka	700,-	147,-	847,-
Kontrola podvozku - promazání	500,-	105,-	605,-
Výměna oleje v převodech	3000,-	630,-	3630,-
Výměna oleje v rozvodovce	2800,-	588,-	3388,-
Kontrola brzdové soustavy vozidla	490,-	102,90	592,90
Kontrola řízení	490,-	102,90	592,90
Změření geometrie vozidla + protokol	1200,-	252,-	1452,-
Kontrola brzdění na válcích + protokol	360,-	75,60	435,60
Celkem	9540,-	2003,40	11543,40
Celkem práce normo hodin			5,5

Servis Mercedes Atego v 10. roce**3.4 Mercedes Atego 924 4x2 (AZ 30 VK) 3Z3 4154, rok výroby 2007****VIN: WDB9700351L241603**

Servisní úkon	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
Diagnostická prohlídka	700,-	147,-	847,-
Kontrola podvozku - promazání	500,-	105,-	605,-
Výměna oleje v převodech	1200,-	252,-	1452,-
Výměna oleje v rozvodovce	2600,-	546,-	3146,-
Kontrola brzdové soustavy vozidla	490,-	102,90	592,90
Kontrola řízení	490,-	102,90	592,90
Změření geometrie vozidla + protokol	1200,-	252,-	1452,-
Kontrola brzdění na válcích + protokol	360,-	75,60	435,60
Celkem	7540,-	1583,40	9123,4
Celkem práce normo hodin			5,5

Servis Mercedes Sprinter v 20. roce**3.5 Mercedes Sprinter 310 D 4x2 (TACH UH) UHI 63-68, rok výroby 1997****VIN: WDB9034121P760395**

Servisní úkon	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
Diagnostická prohlídka	700,-	147,-	847,-
Kontrola podvozku - promazání	500,-	105,-	605,-
Výměna oleje v převodech	700,-	147,-	847,-
Výměna oleje v rozvodovce	1100,-	231,-	1331,-
Kontrola brzdové soustavy vozidla	490,-	102,90	592,90
Kontrola řízení	490,-	102,90	592,90
Změření geometrie vozidla + protokol	1200,-	252,-	1452,-
Kontrola brzdění na válcích + protokol	360,-	75,60	435,60
Celkem	5540,-	1163,40	6703,40
Celkem práce normo hodin			4

Servis Mercedes LK 22. roce**3.6 Mercedes LK 1524 4x2 v (AZ 30 OT) KM 96-22, rok výroby 1995****VIN: WDB6790271K121602**

Servisní úkon	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
Diagnostická prohlídka	700,-	147,-	847,-
Kontrola podvozku - promazání	500,-	105,-	605,-
Výměna oleje v převodech	1800,-	378,-	2178,-
Výměna oleje v rozvodovce	1800,-	378,-	2178,-
Kontrola brzdové soustavy vozidla	490,-	102,90	592,90
Kontrola řízení	490,-	102,90	592,90
Změření geometrie vozidla + protokol	1200,-	252,-	1452,-
Kontrola brzdění na válcích + protokol	360,-	75,60	435,60
Celkem	7340,-	1541,40	8881,40
Celkem práce normo hodin			6,5

CELKOVÁ REKAPITULACE:			
Servisní úkon	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
Cena v Kč celkem	53320,-	11197,20	64517,20

Ve Zlíně dne

Za objednatele:

V Tečovicích dne

Za zhotovitele:

.....
plk. Ing. Vít Rušar
ředitel HZS Zlínského kraje

.....
Ing. František Halíček
jednatel společnosti

Příloha č. 4 ke smlouvě o dílo č. objednatele: 3370, č. zhotovitele: 17.011.003

Specifikace servis podvozků Renault

Servis Renault Midlum v 8. roce**5.1 Renault Midlum 4x2 (PKN UH) 3Z8 5367, rok výroby 2009****VIN: VF644AHH000003554**

Servisní úkon	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
Diagnostická prohlídka	700,-	147,-	847,-
Kontrola podvozků - promazání	500,-	105,-	605,-
Výměna oleje v převodech	2400,-	504,-	2904,-
Výměna oleje v rozvodovce	2800,-	588,-	3388,-
Kontrola brzdové soustavy vozidla	490,-	102,90	592,90
Kontrola řízení	490,-	102,90	592,90
Změření geometrie vozidla + protokol	1200,-	252,-	1452,-
Kontrola brzdění na válcích + protokol	360,-	75,60	435,60
Celkem	8940,-	1877,40	10817,40
Celkem práce normo hodin			6,5

5.2 Renault Midlum 4x2 (PKN UH) 3Z6 5911, rok výroby 2009**VIN: VF644AHH000003558**

Servisní úkon	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
Diagnostická prohlídka	700,-	147,-	847,-
Kontrola podvozků - promazání	500,-	105,-	605,-
Výměna oleje v převodech	2400,-	504,-	2904,-
Výměna oleje v rozvodovce	2800,-	588,-	3388,-
Kontrola brzdové soustavy vozidla	490,-	102,90	592,90
Kontrola řízení	490,-	102,90	592,90
Změření geometrie vozidla + protokol	1200,-	252,-	1452,-
Kontrola brzdění na válcích + protokol	360,-	75,60	435,60
Celkem	8940,-	1877,40	10817,40
Celkem práce normo hodin			6,5

Servis Renault Midlum v 9. roce**5.3 Renault Midlum 4x4 (CAS UB) 3Z6 6297, rok výroby 2008****VIN: VF644BHM000000788**

Servisní úkon	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
Diagnostická prohlídka	700,-	147,-	847,-
Kontrola podvozků - promazání	500,-	105,-	605,-
Výměna oleje v převodech	2900,-	609,-	3509,-
Výměna oleje v rozvodovce	4300,-	903,-	5203,-
Kontrola brzdové soustavy vozidla	490,-	102,90	592,90
Kontrola řízení	490,-	102,90	592,90
Změření geometrie vozidla + protokol	1200,-	252,-	1452,-
Kontrola brzdění na válcích + protokol	360,-	75,60	435,60
Celkem	10940,-	2297,40	13237,40
Celkem práce normo hodin			7

Servis Renault Midlum v 10. roce5.4 **Renault Midlum 4x4 (CAS UB) 3Z2 3957, rok výroby 2007****VIN: VF644BHM000000332**

Servisní úkon	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
Diagnostická prohlídka	700,-	147,-	847,-
Kontrola podvozku - promazání	500,-	105,-	605,-
Výměna oleje v převodech	2900,-	609,-	3509,-
Výměna oleje v rozvodovce	4300,-	903,-	5203,-
Kontrola brzdové soustavy vozidla	490,-	102,90	592,90
Kontrola řízení	490,-	102,90	592,90
Změření geometrie vozidla + protokol	1200,-	252,-	1452,-
Kontrola brzdění na válcích + protokol	360,-	75,60	435,60
Celkem	10940,-	2297,40	13237,40
Celkem práce normo hodin			7

5.5 **Renault Midlum 4x2 (AZ VM) 3Z3 4814, rok výroby 2007****VIN: VF644AHL000001897**

Servisní úkon	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
Diagnostická prohlídka	700,-	147,-	847,-
Kontrola podvozku - promazání	500,-	105,-	605,-
Výměna oleje v převodech	1700,-	357,-	2057,-
Výměna oleje v rozvodovce	3400,-	714,-	4114,-
Kontrola brzdové soustavy vozidla	490,-	102,90	592,90
Kontrola řízení	490,-	102,90	592,90
Změření geometrie vozidla + protokol	1200,-	252,-	1452,-
Kontrola brzdění na válcích + protokol	360,-	75,60	435,60
Celkem	8840,-	1856,40	10696,40
Celkem práce normo hodin			7,5

Servis Renault Midlum v 11. roce5.6 **Renault Midlum 4x4 (CAS VM) 2Z7 8478, rok výroby 2006****VIN: VF647BCA000002646**

Servisní úkon	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
Diagnostická prohlídka	700,-	147,-	847,-
Kontrola podvozku - promazání	500,-	105,-	605,-
Výměna oleje v převodech	2900,-	609,-	3509,-
Výměna oleje v rozvodovce	4300,-	903,-	5203,-
Kontrola brzdové soustavy vozidla	490,-	102,90	592,90
Kontrola řízení	490,-	102,90	592,90
Změření geometrie vozidla + protokol	1200,-	252,-	1452,-
Kontrola brzdění na válcích + protokol	360,-	75,60	435,60
Celkem	10940,-	2297,40	13237,40
Celkem práce normo hodin			7,5

5.7 **Renault Midlum 4x4 (CAS VM) 2Z7 8479, rok výroby 2006**
VIN: VF647BCA000002643

Servisní úkon	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
Diagnostická prohlídka	700,-	147,-	847,-
Kontrola podvozku - promazání	500,-	105,-	605,-
Výměna oleje v převodech	2900,-	609,-	3509,-
Výměna oleje v rozvodovce	4300,-	903,-	5203,-
Kontrola brzdové soustavy vozidla	490,-	102,90	592,90
Kontrola řízení	490,-	102,90	592,90
Změření geometrie vozidla + protokol	1200,-	252,-	1452,-
Kontrola brzdění na válcích + protokol	360,-	75,60	435,60
Celkem	10940,-	2297,40	13237,40
Celkem práce normo hodin			7

Servis Renault Midlum v 12. roce

5.8 **Renault Midlum 4x2 (AZ VS) 2Z5 4291, rok výroby 2005**
VIN: VF644ACA000014931

Servisní úkon	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
Diagnostická prohlídka	700,-	147,-	847,-
Kontrola podvozku - promazání	500,-	105,-	605,-
Výměna oleje v převodech	1700,-	357,-	2057,-
Výměna oleje v rozvodovce	6200,-	1302,-	7502,-
Kontrola brzdové soustavy vozidla	490,-	120,90	592,90
Kontrola řízení	490,-	102,90	592,90
Změření geometrie vozidla + protokol	1200,-	252,-	1452,-
Kontrola brzdění na válcích + protokol	360,-	75,60	435,60
Celkem	11640,-	2444,40	14084,40
Celkem práce normo hodin			7,5

5.9 **Renault Midlum 4x4 (CAS MO-SL) 2Z6 2649, rok výroby 2005**
VIN: VF647BCA000002306

Servisní úkon	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
Diagnostická prohlídka	700,-	147,-	847,-
Kontrola podvozku - promazání	500,-	105,-	605,-
Výměna oleje v převodech	2900,-	609,-	3509,-
Výměna oleje v rozvodovce	4300,-	903,-	5203,-
Kontrola brzdové soustavy vozidla	490,-	102,90	592,90
Kontrola řízení	490,-	102,90	592,90
Změření geometrie vozidla + protokol	1200,-	252,-	1452,-
Kontrola brzdění na válcích + protokol	360,-	75,60	435,60
Celkem	10940,-	2297,40	13237,40
Celkem práce normo hodin			7,5

5.10 Renault Midlum 4x4 (CAS VM) 2Z6 2647, rok výroby 2005
VIN: VF647BCA000002307

Servisní úkon	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
Diagnostická prohlídka	700,-	147,-	847,-
Kontrola podvozku - promazání	500,-	105,-	605,-
Výměna oleje v převodech	2900,-	609,-	3509,-
Výměna oleje v rozvodovce	4300,-	903,-	5203,-
Kontrola brzdové soustavy vozidla	490,-	102,90	592,90
Kontrola řízení	490,-	102,90	592,90
Změření geometrie vozidla + protokol	1200,-	252,-	1452,-
Kontrola brzdění na válcích + protokol	360,-	75,60	435,60
Celkem	10940,-	2297,40	13237,40
Celkem práce normo hodin			7

Servis Renault Midlum v 13. roce

5.11 Renault Midlum 4x2 (CAS ZL) 1Z7 6958, rok výroby 2004
VIN: VF645ACA000004591

Servisní úkon	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
Diagnostická prohlídka	700,-	147,-	847,-
Kontrola podvozku - promazání	500,-	105,-	605,-
Výměna oleje v převodech	2400,-	504,-	2904,-
Výměna oleje v rozvodovce	2800,-	588,-	3388,-
Kontrola brzdové soustavy vozidla	490,-	102,90	592,90
Kontrola řízení	490,-	102,90	592,90
Změření geometrie vozidla + protokol	1200,-	252,-	1452,-
Kontrola brzdění na válcích + protokol	360,-	75,60	435,60
Celkem	8940,-	1877,40	10817,40
Celkem práce normo hodin			7

5.12 Renault Midlum 4x2 (CAS KM) 1Z7 6957, rok výroby 2004
VIN: VF645ACA000004588

Servisní úkon	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
Diagnostická prohlídka	700,-	147,-	847,-
Kontrola podvozku - promazání	500,-	105,-	605,-
Výměna oleje v převodech	2400,-	504,-	2904,-
Výměna oleje v rozvodovce	2800,-	588,-	3388,-
Kontrola brzdové soustavy vozidla	490,-	102,90	592,90
Kontrola řízení	490,-	102,90	592,90
Výměna levé zadní stahovačky	5400,-	1134,-	6534,-
Změření geometrie vozidla + protokol	1200,-	252,-	1452,-
Kontrola brzdění na válcích + protokol	360,-	75,60	435,60
Celkem	14340,-	3011,40	17351,40
Celkem práce normo hodin			7

Servis Renault Midlum v 14. roce5.13 **Renault Midlum 4x4 (CAS KM)** 1Z6 8059, rok výroby 2003**VIN: VF647BCA000000508**

Servisní úkon	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
Diagnostická prohlídka	700,-	147,-	847,-
Kontrola podvozku - promazání	500,-	105,-	605,-
Výměna oleje v převodech	2900,-	609,-	3509,-
Výměna oleje v rozvodovce	4300,-	903,-	5203,-
Kontrola brzdové soustavy vozidla	490,-	102,90	592,90
Kontrola řízení	490,-	102,90	592,90
Změření geometrie vozidla + protokol	1200,-	252,-	1452,-
Kontrola brzdění na válcích + protokol	360,-	75,60	435,60
Celkem	10940,-	2297,40	13237,40
Celkem práce normo hodin			7,5

Servis Renault Midlum v 17. roce5.14 **Renault Midlum 4x2 (AZ UH)** ZLL 55-00, rok výroby 2000**VIN: VF643ACA000002789**

Servisní úkon	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
Diagnostická prohlídka	700,-	147,-	847,-
Kontrola podvozku - promazání	500,-	105,-	605,-
Výměna oleje v převodech	1900,-	399,-	2299,-
Výměna oleje v rozvodovce	3900,-	819,-	4719,-
Kontrola brzdové soustavy vozidla	490,-	102,90	592,90
Kontrola řízení	490,-	102,90	592,90
Změření geometrie vozidla + protokol	1200,-	252,-	1452,-
Kontrola brzdění na válcích + protokol	360,-	75,60	435,60
Celkem	9540,-	2003,40	11543,40
Celkem práce normo hodin			7,5

Servis Renault Kerax v 11. roce5.15 **Renault Kerax 6x4 (PKN VM)** 4Z4 3393, rok výroby 2006**VIN: VF633DVB000108697**

Servisní úkon	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
Diagnostická prohlídka	700,-	147,-	847,-
Kontrola podvozku - promazání	500,-	105,-	605,-
Výměna oleje v převodech	3700,-	777,-	4477,-
Výměna oleje v rozvodovce	3500,-	735,-	4235,-
Kontrola brzdové soustavy vozidla	490,-	102,90	592,90
Kontrola řízení	490,-	102,90	592,90
Změření geometrie vozidla + protokol	1200,-	252,-	1452,-
Kontrola brzdění na válcích + protokol	540,-	113,40	653,40
Celkem	11120,-	2335,20	13455,20
Celkem práce normo hodin			8,5

Servis Renault Kerax v 12. roce5.16 **Renault Kerax 4x4 (CAS UB)** 2Z5 4150, rok výroby 2005**VIN: VF633BVB000100833**

Servisní úkon	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
Diagnostická prohlídka	700,-	147,-	847,-
Kontrola podvozku - promazání	500,-	105,-	605,-
Výměna oleje v převodech	3700,-	777,-	4477,-
Výměna oleje v rozvodovce	3500,-	735,-	4235,-
Kontrola brzdové soustavy vozidla	490,-	102,90	592,90
Kontrola řízení	490,-	102,90	592,90
Změření geometrie vozidla + protokol	1200,-	252,-	1452,-
Kontrola brzdění na válcích + protokol	360,-	75,60	435,60
Celkem	10940,-	2297,40	13237,40
Celkem práce normo hodin	8		

Servis Renault Master v 12. roce5.17 **Renault Master 4x2 (DA VM)** 2Z5 4324, rok výroby 2005**VIN: VF1JDCTH635033135**

Servisní úkon	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
Diagnostická prohlídka	700,-	147,-	847,-
Kontrola podvozku - promazání	500,-	105,-	605,-
Výměna oleje v převodech	1500,-	315,-	1815,-
Výměna oleje v motoru včetně filtru	3000,-	630,-	3630,-
Kontrola brzdové soustavy vozidla	490,-	102,90	592,90
Výměna vzduchového filtru	690,-	144,90	834,90
Výměna palivového filtru	700,-	147,-	847,-
Kontrola řízení	490,-	102,90	592,90
Změření geometrie vozidla + protokol	1200,-	252,-	1452,-
Výměna lišt stěračů	500,-	105,-	605,-
Kontrola brzdění na válcích + protokol	360,-	75,60	435,60
Celkem	10130,-	2127,30	12257,30
Celkem práce normo hodin	7		

Servis Renault Mascott v 9. roce5.18 **Renault Mascott 4x2 (TAN KM)** 3Z6 5133, rok výroby 2008**VIN: VF656ANA000011430**

Servisní úkon	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
Diagnostická prohlídka	700,-	147,-	847,-
Kontrola podvozku - promazání	500,-	105,-	605,-
Výměna oleje v převodech	700,-	147,-	847,-
Výměna oleje v rozvodovce	900,-	189,-	1089,-
Kontrola brzdové soustavy vozidla	490,-	102,90	592,90
Kontrola řízení	490,-	102,90	592,90
Změření geometrie vozidla + protokol	1200,-	252,-	1452,-
Kontrola brzdění na válcích + protokol	360,-	75,60	435,60
Celkem	5340,-	1121,40	6461,40
Celkem práce normo hodin	5		

Servis Renault Mascott v 10. roce5.19 **Renault Mascott 4x2(TACH KM)** 3Z3 4879, rok výroby 2007**VIN: VF656ANA000002847**

Servisní úkon	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
Diagnostická prohlídka	700,-	147,-	847,-
Kontrola podvozku - promazání	500,-	105,-	605,-
Výměna oleje v převodech	700,-	147,-	847,-
Výměna oleje v rozvodovce	900,-	189,-	1089,-
Kontrola brzdové soustavy vozidla	490,-	102,90	592,90
Kontrola řízení	490,-	102,90	592,90
Změření geometrie vozidla + protokol	1200,-	252,-	1452,-
Kontrola brzdění na válcích + protokol	360,-	75,60	435,60
Celkem	5340,-	1121,40	6461,40
Celkem práce normo hodin			5

Servis Renault Mascott v 12. roce5.20 **Renault Mascott 4x2 (PKN KM)** 2Z4 3856, rok výroby 2005**VIN: VF654ANA000016228**

Servisní úkon	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
Diagnostická prohlídka	700,-	147,-	847,-
Kontrola podvozku - promazání	500,-	105,-	605,-
Výměna oleje v převodech	700,-	147,-	847,-
Výměna oleje v rozvodovce	900,-	189,-	1089,-
Kontrola brzdové soustavy vozidla	490,-	102,90	592,90
Kontrola řízení	490,-	102,90	592,90
Změření geometrie vozidla + protokol	1200,-	252,-	1452,-
Kontrola brzdění na válcích + protokol	360,-	75,60	435,60
Celkem	5340,-	1121,40	6461,40
Celkem práce normo hodin			5

Servis Renault Camiva v 21. roce5.21 **Renault Camiva 4x4 (CAS VS)** VSA 13-35, rok výroby 1996**VIN: VF640BCA200000015**

Servisní úkon	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
Diagnostická prohlídka	700,-	147,-	847,-
Kontrola podvozku - promazání	500,-	105,-	605,-
Výměna oleje v převodech	3900,-	819,-	4719,-
Výměna oleje v rozvodovce	3500,-	735,-	4235,-
Kontrola brzdové soustavy vozidla	490,-	102,90	592,90
Kontrola řízení	490,-	102,90	592,90
Změření geometrie vozidla + protokol	1200,-	252,-	1452,-
Kontrola brzdění na válcích + protokol	360,-	75,60	435,60
Celkem	11140,-	2339,40	13479,40
Celkem práce normo hodin			8,5

Servis Renault Midliner v 18. roce5.22 **Renault Midliner 4x2 (AZ UB) VSA 24-72, rok výroby 1999****VIN: VF640ACH000002485**

Servisní úkon	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
Diagnostická prohlídka	700,-	147,-	847,-
Kontrola podvozku - promazání	500,-	105,-	605,-
Výměna oleje v převodech	2500,-	525,-	3025,-
Výměna oleje v rozvodovce	2500,-	525,-	3025,-
Kontrola brzdové soustavy vozidla	490,-	402,90	592,90
Kontrola řízení	490,-	102,90	592,90
Změření geometrie vozidla + protokol	1200,-	252,-	1452,-
Kontrola brzdění na válcích + protokol	360,-	75,60	435,60
Celkem	8740,-	1835,40	10575,40
Celkem práce normo hodin			7,5

CELKOVÁ REKAPITULACE:			
Servisní úkon	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
Cena v Kč celkem	215850,-	45328,50	261178,50

Ve Zlíně dne

V Tečovicích dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
plk. Ing. Vít Rušar
ředitel HZS Zlínského kraje

.....
Ing. František Halíček
jednatel společnosti

Příloha č. 5 ke smlouvě o dílo č. objednatele: 3370, č. zhotovitele: 17.011.003

Specifikace servis podvozků Tatra

Servis Tatra 815 v 6.roce**7.1 T 815-731R32 26 325 6x6.1 (CAS ZL) 3Z5 7567, rok výroby 2011****VIN: TNU731R32BK000124 (THT)**

Servisní úkon	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
Technická údržba TÚ 1 / 12 měsíců	10800,-	2268,-	13068,-
Výměna oleje v hlavní a sestupné převodovce a v rozvodovkách	6500,-	1365,-	7865,-
Změření geometrie vozidla + protokol	1200,-	252,-	1452,-
Kontrola brzdění na válcích + protokol	540,-	113,40	653,40
Celkem	19040,-	3998,40	23038,40
Celkem práce normo hodin			29

Servis Tatra 815 v 24.roce**7.2 T 815-2PJ 28.170 6x6 (AP VM) VSA 11-16, rok výroby 1992****VIN: VIN: 022305 77/92**

Servisní úkon	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
Technická údržba TÚ 1 / 12 měsíců	4500,-	945,-	5445,-
Výměna oleje v motoru	3800,-	798,-	4598,-
Výměna oleje v převodovce a rozvodovkách	3100,-	651,-	3751,-
Výměna vzduchového filtru	800,-	168,-	968,-
Kontrola brzdové soustavy vozidla	490,-	102,90	592,90
Kontrola řízení	490,-	102,90	592,90
Změření geometrie vozidla + protokol	1200,-	252,-	1452,-
Kontrola brzdění na válcích + protokol	540,-	113,40	653,40
Celkem	14920,-	3133,20	18053,20
Celkem práce normo hodin			19

CELKOVÁ REKAPITULACE:

Servisní úkon	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
Cena v Kč celkem	33960,-	7131,60	41091,60

Ve Zlíně dne
Za objednatele:V Tečovicích dne
Za zhotovitele:.....
plk. Ing. Vít Rušar
ředitel HZS Zlínského kraje.....
Ing. František Halíček
jednatel společnosti

Příloha č. 6 ke smlouvě o dílo č. objednatele: 3370, č. zhotovitele: 17.011.003

Specifikace servis podvozků Tatra v záruce

Servis Tatra 815 v 1.roce**8.1. T815-231R55 20 325 4x4.2 (CAS LU) 3Z8 6133, rok výroby 2016 v záruce****VIN: TNU231R55GK047704 (THT)**

Servisní úkon	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
Technická údržba TÚ 1 / 12 měsíců	14600,-	3066,-	17666,-
Změření geometrie vozidla + protokol	1200,-	252,-	1452,-
Kontrola brzdění na válcích + protokol	360,-	75,60	435,60
Celkem	16160,-	3393,60	19553,60
Celkem práce normo hodin	23		

8.2 T815-231R55 20 325 4x4.2 (CAS SL) 3Z8 6144, rok výroby 2016 v záruce**VIN: TNU231R55GK047705 (THT)**

Servisní úkon	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
Technická údržba TÚ 1 / 12 měsíců	14600,-	3066,-	17166,-
Změření geometrie vozidla + protokol	1200,-	252,-	1452,-
Kontrola brzdění na válcích + protokol	360,-	75,60	435,60
Celkem	16160,-	3393,60	19553,60
Celkem práce normo hodin	23		

Servis Tatra 815 v 2.roce**8.3 T 815 - 231 R 55 19 325 4x4.2 (CAS ZL) 3Z4 7791, rok výroby 2015 v záruce****VIN: TNU231R55FK047314 (Kobit)**

Servisní úkon	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
Technická údržba TÚ 1 / 12 měsíců	20905,-	4390,05	25295,05
Pravidelná kontrola a údržba vozidla po dvou letech provozu			
Změření geometrie vozidla + protokol	1200,-	252,-	1452,-
Kontrola brzdění na válcích + protokol	360,-	75,60	435,60
Celkem	22465,-	4717,65	27182,65
Celkem práce normo hodin	25		

8.4 T 815 - 231 R 55 19 325 4x4.2(CAS KM) 3Z4 7789, rok výroby 2015 v záruce**VIN: TNU231R55FK047298 (Kobit)**

Servisní úkon	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
Technická údržba TÚ 1 / 12 měsíců	20905,-	4390,05	25295,05
Pravidelná kontrola a údržba vozidla po dvou letech provozu			
Změření geometrie vozidla + protokol	1200,-	252,-	1452,-
Kontrola brzdění na válcích + protokol	360,-	75,60	435,60
Celkem	22465,-	4717,65	27182,65
Celkem práce normo hodin	25		

**8.5 T 815 - 231 R 55 19 325 4x4.2 (CAS UH) 3Z4 7779, rok výroby 2015 v záruce
VIN: TNU231R55FK047296 (Kobit)**

Servisní úkon	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
Technická údržba TÚ 1 / 12 měsíců			
Pravidelná kontrola a údržba vozidla po dvou letech provozu	20905,-	4390,05	25295,05
Změření geometrie vozidla + protokol	1200,-	252,-	1452,-
Kontrola brzdění na válcích + protokol	360,-	75,60	435,60
Celkem	22465,-	4717,65	27182,65
Celkem práce normo hodin			25

**8.6 T 815 - 231 R 55 19 325 4x4.2 (CAS VS) 3Z4 7761, rok výroby 2015 v záruce
VIN: TNU231R55FK047295 (Kobit)**

Servisní úkon	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
Technická údržba TÚ 1 / 12 měsíců			
Pravidelná kontrola a údržba vozidla po dvou letech provozu	20905,-	4390,05	25295,05
Změření geometrie vozidla + protokol	1200,-	252,-	1452,-
Kontrola brzdění na válcích + protokol	360,-	75,60	435,60
Celkem	22465,-	4717,65	27182,65
Celkem práce normo hodin			25

**8.7 T 815-731R32 26 325 6x6.1 (CAS OT) 3Z4 7732, rok výroby 2015
VIN: TNU731R32FK000908 (THT)**

Servisní úkon	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
Technická údržba TÚ 1 / 12 měsíců			
Pravidelná kontrola a údržba vozidla po dvou letech provozu	26200,-	5502,-	31702,-
Změření geometrie vozidla + protokol	1200,-	252,-	1452,-
Kontrola brzdění na válcích + protokol	540,-	113,40	653,40
Celkem	27940,-	5867,40	33807,40
Celkem práce normo hodin			30

Servis Tatra 815 v 4.roce

**8.8 T 815 - 231 R 55 19 325 4x4.2 (CAS OT) 3Z7 6586, rok výroby 2013 v záruce
VIN: TNU231R55DK047036 (WISS)**

Servisní úkon	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
Technická údržba TÚ 1 / 12 měsíců	13650,-	2866,50	16516,50
Změření geometrie vozidla + protokol	1200,-	252,-	1452,-
Kontrola brzdění na válcích + protokol	360,-	75,60	435,60
Celkem	15210,-	3194,10	18404,10
Celkem práce normo hodin			23

8.9 T 815 - 231 R 55 19 325 4x4.2 (CAS BY) 3Z7 6587, rok výroby 2013 v záruce
VIN: TNU231R55DK047035 (WISS)

Servisní úkon	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
Technická údržba TÚ 1 / 12 měsíců	13650,-	2866,50	16516,50
Změření geometrie vozidla + protokol	1200,-	252,-	1452,-
Kontrola brzdění na válcích + protokol	360,-	75,60	435,60
Celkem	15210,-	3194,10	18404,10
Celkem práce normo hodin			23

8.10 T 815-731R32 26 325 6x6.1 (CAS UH) 5Z0 7951, rok výroby 2013 v záruce
VIN: TNU731R32DK000223 (WISS)

Servisní úkon	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
Technická údržba TÚ 1 / 12 měsíců	16650,-	3496,50	20146,50
Změření geometrie vozidla + protokol	1200,-	252,-	1452,-
Kontrola brzdění na válcích + protokol	540,-	113,40	653,40
Celkem	18390,-	3861,90	22251,90
Celkem práce normo hodin			29

8.11 T 815-731R32 26 325 6x6.1 (CAS VM) 5Z0 7952, rok výroby 2013 v záruce
VIN: TNU731R32DK000222 (WISS)

Servisní úkon	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
Technická údržba TÚ 1 / 12 měsíců	16650,-	3496,50	20146,50
Změření geometrie vozidla + protokol	1200,-	252,-	1452,-
Kontrola brzdění na válcích + protokol	540,-	113,40	653,40
Celkem	18390,-	3861,90	22251,90
Celkem práce normo hodin			29

8.12 815-731R32 26 325 6x6.1 (NA UB) 5Z1 4822, rok výroby 2013 v záruce
VIN: TNU731R32DK000244 (WISS)

Servisní úkon	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
Technická údržba TÚ 1 / 12 měsíců	16650,-	3496,50	20146,50
Změření geometrie vozidla + protokol	1200,-	252,-	1452,-
Kontrola brzdění na válcích + protokol	540,-	113,40	653,40
Celkem	18390,-	3861,90	22251,90
Celkem práce normo hodin			29

CELKOVÁ REKAPITULACE:

Servisní úkon	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
Cena v Kč celkem	235710,-	49499,10	285209,10

Ve Zlíně dne
Za objednatele:

V Tečovicích dne
Za zhotovitele:

.....
 plk. Ing. Vít Rušar
 ředitel HZS Zlínského kraje

.....
 Ing. František Halíček
 jednatel společnosti

Příloha č. 7 ke smlouvě o dílo č. objednatele: 3370, č. zhotovitele: 17.011.003

Specifikace servis podvozku Volvo

Servis Volvo ve 20. roce**9.1 VOLVO FL 10 6x4 R (AP ZL) ZLA 04-40, rok výroby 1997****VIN: YV2F4B9DXVA270084**

Servisní úkon	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
Diagnostická prohlídka	700,-	147,-	847,-
Kontrola podvozku - promazání	500,-	105,-	605,-
Výměna oleje v motoru	3750,-	787,50	4537,5
Výměna olejového filtru	665,-	139,65	804,65
Výměna filtru odlučovače vody	1030,-	216,30	1246,30
Výměna palivového filtru	650,-	136,50	786,50
Výměna filtru řízení	110,-	23,10	133,10
Výměna oleje v převodovce a filtru	2100,-	441,-	2541,-
Výměna oleje v diferenciálech	3750,-	787,50	4537,50
Kontrola brzdové soustavy vozidla	490,-	102,90	592,90
Kontrola řízení	490,-	102,90-	592,90
Změření geometrie vozidla + protokol	1200,-	252,-	1452,-
Kontrola brzdění na válcích + protokol	540,-	113,40	653,40
Celkem	15975,-	3354,75	19329,75
Celkem práce normo hodin			8,5

CELKOVÁ REKAPITULACE:			
Servisní úkon	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
Cena v Kč celkem	15975,-	3354,75	19329,75

Ve Zlíně dne
Za objednatele:V Tečovicích dne
Za zhotovitele:.....
plk. Ing. Vít Rušar
ředitel HZS Zlínského kraje.....
Ing. František Halíček
jednatel společnosti