



## Doporučení:

Doporučujeme **na dřevěné konstrukci tohoto objektu ošetření a konzervaci**, a to zejména s ohledem na zabránění dalšímu rozšíření dřevokazného hmyzu a šíření plísní.

– pomocí **Airless technologie a tlakové injektáže** vytipovaných prvků konstrukce krovu

Postup:

- Vyčištění ošetřovaných konstrukcí a prvků
- Kompresní technologií odstranění požerové moučky a nečistot
- Tlaková injektáž účinné látky do hmoty dřeva
- Aplikaci plošné Airless technologie na dřevěné konstrukce a prvky

## Cenová nabídka:

Ošetřovaná plocha střechy: 275 m<sup>2</sup> včetně prostorových prvků krovů

Položky	Množství (bm/m <sup>2</sup> /hod)	Jednotková cena (Kč)	Cena za položku bez DPH
Čištění konstrukcí	275	100 Kč	27 500 Kč
Sanace plošná	275	230 Kč	63 250 Kč
Injektáž tlaková	11	260 Kč	2 860 Kč
Tesařské práce	0	350 Kč	0 Kč
Přesun materiálu	0	250 Kč	0 Kč
Výškové práce, lešení	0	450 Kč	0 Kč
Doprava	1	1 500 Kč	1 500 Kč
Celkem bez DPH			95 110 Kč
sazba DPH (%)		21	19 973 Kč
Cena celkem včetně DPH			<b>115 083 Kč</b>

\* platnost této nabídky je omezena na dobu 2.měsíců