

Číslo dokladu: AW-23-00194
Referent: Radek Hána

Datum: 03.11.2023
Datum platnosti:

Dodavatel:**Agrowest a.s.**

Božkovská 397/15
326 00 Plzeň - Východní Předměstí

Sídlo: Božkovská 397/15, 326 00 Plzeň - Východní
Předměstí

IČ: 27961958, DIČ: CZ27961958
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném
u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 1259.

Odběratel:**Národní památkový ústav Kynžvart -
zámek**

Kynžvart 347
354 91 Lázně Kynžvart

Sídlo: Valdštejnské náměstí 162/3, 118 00 Praha 1 -
Malá Strana, Hlavní město Praha

IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333

Platební údaje:

Způsob úhrady: Bankovním převodem
Požadovaná záloha: 0,00 Kč
Úrok: 0,02
Splatnost dní: 14
Měna: CZK

Obchodní údaje:Doprava:

Popis	Číslo	Množství	Cena za jedn.	Cena bez DPH	DPH	Cena celkem
Ovládání vytápění	53.371.902	1 Ks	3 800,00	3 800,00	21%	4 598,00
Ventil topení kompletní	53.371.913	1 Ks	1 490,00	1 490,00	21%	1 802,90
Páčka pravá	6011-7994	1 Ks	70,00	70,00	21%	84,70
Páčka levá	6011-7993	1 Ks	70,00	70,00	21%	84,70
Střecha s poklopem úplná	16.367.952	1 Ks	25 980,00	25 980,00	21%	31 435,80
Čistič chladiče 250 ml	5861510250	4 Ks	290,00	1 160,00	21%	1 403,60
Práce na středisku (h)		40 hod	800,00	32 000,00	21%	38 720,00
Spotřební a spojovací materiál		1 Ks	1 000,00	1 000,00	21%	1 210,00
Kapalina chladící Antifreeze EXTRA/5 I	ANTIFREEZE E EXTRA/5	2 Ks	245,00	490,00	21%	592,90
Voda destilovaná /5	DESTILOVA NÁ VODA/5	1 Ks	50,00	50,00	21%	60,50
Celkem:		53 mj		66 110,00		79 993,10

Počet hodin je uveden jako maximální - poka by mělo dojít k navýšení (nepředpokládaná nebo skrytá závada atd.), bude toto s vámi projednáno.

Závadu, která způsobuje nefunkční regulaci - ovládání topení nelze takto přesně určit, proto jsem zahrnul do cenové nabídky dva díly - ovládací panel a ventil, které popisovanou závadu s největší pravděpodobností způsobují. Přesněji mohu určit závadu a označit vadné díly až po demontáži a prohlédnutí mechanikem - případná nutná výměna dílů nad rámec této nabídky bude s vámi projednána. Funkční díly a díly bez závady nebudou měněny

Vložku topení už buhužel není možné dodat - je nedostupná.

Doporučoval bych vyčištění chladicí soustavy a výměnu chladicí kapaliny - v cenové nabídce čistič chladiče a nemrznoucí kapalina.

Opravu můžeme provést v týdnu od 27. listopadu do 1. prosince nebo v týdnu od 4. do 8. prosince.