


STARMON	Z 712	Záznam o pasivní reklamaci	Evidenční číslo 0941/23
---------	-------	----------------------------	----------------------------

Hlášení reklamace

Datum	02.08.2023	Čas	9:23
Typ zařízení	ASDEK		
Místo	Tuklaty 2TK		
Popis reklamace	velký rozdíl (okolo 40°C) mezi naměřenými teplotami snímači HABD1 a HABD2		
Hlásil	Juráš	Zadal	Petr Lessner

Oprava

Příčina	POŠKOZENÝ SNÍMAČ HABD2		
Popis opravy	2.8.2023 - HABD2 v-factor 44%, dirt 54% -kastfull - nelze nakalibrovat jeden nebo více paprsků - pracovníci SSZT zjistili mravence v čidle HABD2 a hada pod čidlem - vypnutí funkce IHL na PC IH, INJ a LST 8.8.2023 - VYČISTĚNÍ ŽIDLA HABD2 - STÁLE NEFUNKČNÍ - DEMONTÁŽ ŽIDLA - ODĚSLÁNÍ VÝRODCE NA OPRAVU 27.11.2023 - INSTALACE, KALIBRACE A ODZKOUŠENÍ OPRAVENÉHO ŽIDLA HABD2 SM:160457		
Spotřebovaný materiál			
Datum		Opravitel	

Převzetí opravy zákazníkem

Vyjádření			
Datum		Podpis, razítko	

Hodnocení

Náklady	Materiál	Práce	Cestovní náklady	Celkem
	758387,-	5610,-	10240,-	774237,-

Kategorie	POZÁRUČNÍ	Poznámka	
-----------	-----------	----------	--

Opatření	
----------	--

Datum		Schválil	
-------	--	----------	--