

## Méně práce a více práce , MÚ Jičín    Oprava poruch stropů vedlejšího schodiště

1	K	317234410	Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	0,151	- 6000,00		-906,00
2	K	317944323	Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,226	-41100,00		-9 289,00
10	K	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m	6,7	-224,00		-1 501,00
18	K	985441114	Přídavná šroubovitá nerezová výztuž 1 táhlo D 10 mm v drážce v cihelném zdivu hl do 70 mm	m	23	1 540,00		35 420,00
24	K	784181107	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu na schodišti podlaží v do 3,80 m	m2	22,624	17,00		385,00
25	K	784221107	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných na schodišti do 3,80 m	m2	22,624	39,40		891,00
26	M	999999061	<i>Elektroinstalace silnoproud - kabeláž, krabičky, zásuvky, spínače a pod</i>	<i>kpl</i>	<i>1</i>	<i>-25000,00</i>		<i>-25 000,00</i>
			<b>Celkem bez DPH</b>					<b>0,00</b>