

# Statutární město Kladno

Magistrát města Kladna

Odbor výstavby — oddělení speciálních stavebních činností - památková  
péče nám. Starosty Pavla 44

## ADRESA PRACOVIŠTĚ:

Magistrát města Kladna

Odbor výstavby  
nám. Starosty Pavla  
44

Správa Pražského  
hradu  
Hrad I. nádvoří 1

119 OO Praha - Hradčany

---

Vaše zn.: Vyřizuje: xxxxxxxxxxxxxx - Pov.č. T-44/2019-OV Č. jednací:

SMKL/209455/2023/OSC/BN Kladno: 5.9.2023

Spis. zn.: Výst/205310/2023/330/BN

## S DĚLENÍ

Oddělení speciálních stavebních činností - památková péče odboru výstavby Magistrátu města Kladna (dále jen „OSSČ PP OV MMK“), jako příslušný správní orgán na úseku památkové péče ve smyslu S 29 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších platných předpisů (dále jen „zákon č. 20/1987 Sb.“), obdržel dne 29.08. 2023 žádost Správy pražského hradu, sídlem Hrad I. nádvoří čp. 1, Praha 1 Hradčany, o vydání vyjádření ve věci: sanace dřevokazného hmyzu v kostele Nejsvětějšího Jména Ježíš v Lánech (parc. č. 3/2, k. ú. Lány), zapsané jako nemovitá kulturní památka pod rejstř. č. ÚSKP 19854/2-2672.

Objekt kostela Nejsvětějšího Jména Ježíš v Lánech je nemovitou kulturní památkou chráněnou státem ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., která je zapsaná v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod rejstříkovým číslem 19854/2-2672. Proto je nutné k jakýmkoliv změnám či úpravám si předem, ve smyslu S 14 zákona č. 20/1987 Sb., vyžádat vyjádření příslušného orgánu státní památkové péče.

Záměrem vlastníka je provést sanaci dřevokazného hmyzu v kostele Nejsvětějšího Jména Ježíš, v areálu zámku Lány. Sanace bude provedena na oltářích a nosné střešní konstrukci v kostele v Lánech, na kterých bylo zjištěno napadení. Oltáře by byly sanovány pomocí mikrovlnného záření a střešní konstrukce včetně veškerých dřevěných prvků by byly ošetřeny chemickými přípravky (Lignofix/Bochemit).

Kostel Nejsvětějšího Jména Ježíš v Lánech je jednolodní menší barokní stavbou se sakristií v ose presbytáře.

Celková obnova kostela probíhala v letech 2019 - 2021 a oltáře byly při restaurování sanovány proti dřevokaznému hmyzu metodou mikrovlnného záření, jedná se o v místě

