

# OBJEDNÁVKA Č. 924034

<b>Objednatel: Teplárny Brno, a.s.</b> Okružní 25 638 00 Brno-Lesná IČ: 46347534 DIČ: CZ46347534 Sp.zn. B.786 zaps. v OR u KS v Brně faktury@teplarny.cz	<b>aquina, s.r.o.</b> <b>Olomoucká 447</b> <b>796 07 Držovice</b>
<b>Dodávka na adresu:</b>	<b>Dodavatel:</b> aquina, s.r.o. Olomoucká 447 796 07 Držovice IČ: 25508636
	Datum objednávky: 19.12.2023 Požadované datum dodávky do: 31.12.2024

**Fakturu (daňový doklad) s uvedením čísla objednávky zašlete na adresu sídla objednatele.**

Měna objednávky: CZK

Objednáváme u Vás dle Vaší cenové nabídky č. 26371/2023 ze dne 19. 12. 2023 servis, technické prohlídky, revize a opravy dvou kusů parních vyvíječů CERTUSS Junior 400 TC a jeho příslušenství dodaného firmou aquina s.r.o. (v celém rozsahu dodávky technologie).

Parní vyvíječ je instalovaný v objektu Koliště 9 pro dodávku páry pro Prádelnu ARBELA, zdroj tepla naše společnost provozuje na základě nájemní smlouvy a dalšího vyvíječe CERTUSS Junior 400 TC na adrese Porážka 3, který je ve vlastnictví Teplárny Brno, a.s.

Součástí budou periodické (půlroční, roční) prohlídky vyvíječů CERTUSS, kontrola provozních parametrů dle dokumentace CERTUSS, zkouška těsnosti, kontrola technologie chemické úpravy vody. Nedílnou součástí předmětu díla bude vždy zpracování zápisů a zpráv o provedených úkonech v rozsahu platných vyhlášek a předpisů pro provoz vyhrazených zařízení (parních vyvíječů). Všechny zápisy o provedených zkouškách a protokoly budou předány objednateli v tištěné podobě v jednom vyhotovení.

Opravy parního vyvíječe a jeho příslušenství budou prováděny na výzvu objednatele, cena za jednu opravu max. do výše 30 000,- Kč. Opravy s finančním plněním nad tuto hodnotu budou prováděny na základě samostatně vystavených objednávek.

Vstup do tepelných zdrojů Vám zajistí technik sprá

Platnost objednávky: 1. 1. - 31. 12. 2024

Ceny bez DPH:

- Provozní revize STL parního kotle dle NV č.192/2022Sb. a doporučení technického standardu ČSN 07 0710	3 400,- Kč
- Kontrola plynového zařízení dle NV č. 191/2022Sb. a dle doporučení technického standardu ČSN 38 6405	3 750,- Kč
- Vnitřní revizi STL parního kotle dle NV č. 192/2022Sb. a doporučení technického standardu ČSN 07 0710	2 420,- Kč
- Zkouška těsnosti STL parního kotle NV č. 192/2022Sb. a dle doporučení technického standardu ČSN 07 0710	2 310,- Kč
- Servisní prohlídka parního vyvíječe v režimu bez trvalé obsluhy vč. seřízení parního hořáku kotle Certuss	
- půlroční kontrola	5 700,- Kč
- Servisní prohlídka parního vyvíječe v režimu bez trvalé obsluhy vč. seřízení parního hořáku kotle Certuss	
vč. kontroly bezpečnostních prvků kotelny – roční kontrola	5 700,- Kč
- Cena dopravy za každý servisní zásah	2 600,- Kč

Po dobu platnosti objednávky nepřesáhne celkový objem prací částku 100 0000,- Kč bez DPH.