

Technická specifikace a cena kancelářských KLIMA zařízení - Jižní Čechy DL

Pol. č.	Vnitřní jednotka				Venkovní jednotka				Chladiivo		Adresa umístění jednotky		Záruka do (v případě, že není uvedeno datum, zařízení není v záruce)	Počet kontrolovaný ch jednotek	Počet kontrol za 1 rok	Cena jedné kontroly v Kč bez DPH	Počet kontrol po dobu trvání sml.	Celková cena po dobu trvání sml. v Kč bez DPH
	Výrobce	Typ	Počet	výrobní číslo	Výrobce	Typ	Počet	výrobní číslo	Typ	Množství v kg								
1	CARRIER	42HQM	1	nezjištěno	CARRIER	38GL024	1	nezjištěno	R410A	1,7	Postserv.	Nemanická 16, 370 20 Č.Budějovice		2	1	2 180,00	2	4 360,00
2	CARRIER	42HQM / 42PHQP	1	nezjištěno	CARRIER	38XTZ007K9R407C	1	nezjištěno	R410A	1,7	Postserv.	Nemanická 16, 370 20 Č.Budějovice		2	1	2 180,00	2	4 360,00
3	TOSHIBA	RAV SM 564	1	nezjištěno	nezjištěno	nezjištěno	1	nezjištěno	R407C	2,7	Postserv.	Nemanická 16, 370 20 Č.Budějovice		2	1	2 180,00	2	4 360,00
4	YORK	RMCKC09FA-JAR	3	nezjištěno	YORK	RMJ27FA	1	600236	R 410A	2,3	Postserv.	Nemanická 16, 370 20 Č.Budějovice		4	1	2 610,00	2	5 220,00
5	YORK	RMCKC09FA-JAR	2	nezjištěno	YORK	RMJ18FA	1	600071	R 410A	2,3	Postserv.	Nemanická 16, 370 20 Č.Budějovice		3	1	2 470,00	2	4 940,00
6	Alaska	MAC 9000	1	nezjištěno	nezjištěno	nezjištěno	1	nezjištěno	R 407C	0,42	Postserv.	Nemanická 16, 370 20 Č.Budějovice		2	1	2 180,00	2	4 360,00
7	ALASKA	SAC 22000H	1	nezjištěno	ALASKA	IP 24	1	nezjištěno	R410A	2,5	Postserv.	Nemanická 16, 370 20 Č.Budějovice		2	1	2 180,00	2	4 360,00
8	CARRIER TRANSICOLD	42VKX024-7	1	nezjištěno	CARRIER TRANSICOLD	38GL-24A-903EC	1	nezjištěno	R22	1,02	Postserv.	Nemanická 16, 370 20 Č.Budějovice		2	1	2 180,00	2	4 360,00
9	CORONA	MSC-12CRN1	1	nezjištěno	CORONA	MSC-12CRN1	1	nezjištěno	R 407C	0,82	Postserv.	Nemanická 16, 370 20 Č.Budějovice		2	1	2 180,00	2	4 360,00
10	TOSHIBA	RAV SM 564	2	901PO389	TOSHIBA	RAV SM 503AT	2	901PO389	R 407C	3,6	Postserv.	Nemanická 16, 370 20 Č.Budějovice		4	1	4 350,00	2	8 700,00
11	TOSHIBA	RAV SM 804	1	908PO648	TOSHIBA	RAV SM 803	1	908PO648	R 407C	3,6	Postserv.	Nemanická 16, 370 20 Č.Budějovice		2	1	2 180,00	2	4 360,00
12	TOSHIBA	RAV SM 804	1	nezjištěno	TOSHIBA	RAV SM 803	1	nezjištěno	R 407C	3,6	Postserv.	Nemanická 16, 370 20 Č.Budějovice		2	1	2 180,00	2	4 360,00
13	ARIAGEL	TE 10	1	nezjištěno	ARIGEL	TE 10	1	nezjištěno	R22	2,1	Postserv.	Nemanická 16, 370 20 Č.Budějovice		2	1	2 180,00	2	4 360,00
14	MIDEA Split	zališotváno	1	nezjištěno	MIDEA Split	MSB-24HRN2	1	602312	R22	0,95	Postserv.	Nemanická 16, 370 20 Č.Budějovice		2	1	2 180,00	2	4 360,00
15	ACOND	ASD121	1	8MSX0068	ACOND	ASD120	1	nezjištěno	R410A	0,79	DEPO	U Bechyňské dráhy 2926, 390 07 Tábor		2	2	2 180,00	4	8 720,00
16	LG	ASNH24	1	131x1213	LG	ASNH24	1	131x2013	R410A	1,8	Postserv.	Nemanická 16, 370 20 Č.Budějovice		2	1	2 180,00	2	4 360,00
17	LG	ASNH18 GC	1	200x3635	LG	E18SQ	1	200x3635	R410A	1,8	Postserv.	Nemanická 16, 370 20 Č.Budějovice		2	1	2 180,00	2	4 360,00
18	LG	MS18AH MS12AH	2	nezjištěno	LG	MV4M25	1	109KAPB00120	R410A	2,3	Postserv.	Nemanická 16, 370 20 Č.Budějovice		3	1	2 470,00	2	4 940,00
19	LG	MS09AH MS12AH - 2 ks	3	nezjištěno	LG	MV4M25	1	109KAPB00030	R410A	2,3	Postserv.	Nemanická 16, 370 20 Č.Budějovice		4	1	2 610,00	2	5 220,00
20	DAIKIN	FTX50AV1B	1	C002670	DAIKIN	RXV50AV1B	1	C002670	R410A	1,4	Postserv.	Nemanická 16, 370 20 Č.Budějovice		2	1	2 180,00	2	4 360,00
21	Fujielctric	RSG 18	1	E005327	Fujielctric	ROG18	1	E004982	R 410 A	1,3	DEPO	Pivovarská 1118,383 01 Prachatice		2	1	2 180,00	2	4 360,00
22	Daikin	FTXS71GV1B	3	E033592 E034347 E034349	Daikin	RXS71F	3	E008707 E008670 E007453	R410A	nezjištěno	DEPO + SPU	Nemanická 16, 370 20 Č.Budějovice		6	2	6 530,00	4	26 120,00
23	Daikin	FXAQ15PAV1 - 16ks, FXZQ15A2VEB - 2ks	18	E032762, E032778 E031331, E032105 E032109, E032779 E032772, E032780 E032465, E032464 E032767, E032771 E032773, E032743 E032774, E032471 J036647, J036643	Daikin	RXYQ8T9	1	2602387	R410A	nezjištěno	DEPO + SPU	Nemanická 16, 370 20 Č.Budějovice		19	2	7 980,00	4	31 920,00

24	Daikin	CTXS15K3V1B-1KS FTXS25K3V1B-1KS	2	J014908 J047803	Daikin	3MXS52E	1	nezjištěno	R410A	nezjištěno	DEPO + SPU	Nemanická 16, 370 20 Č.Budějovice		3	2	2 470,00	4	9 880,00
25	Daikin	FAQ71GVEV	1	E017145	Daikin	RZQG7138Y1	1	nezjištěno	R410A	nezjištěno	DEPO + SPU	Nemanická 16, 370 20 Č.Budějovice		2	2	2 180,00	4	8 720,00
26	Daikin	FTXS35K3V1B	1	EJ048396	Daikin	RXS35L3	1	nezjištěno	R410A	nezjištěno	DEPO + SPU	Nemanická 16, 370 20 Č.Budějovice		2	2	2 180,00	4	8 720,00
27	Daikin	FXAQ15PAV1-6KS FXAQ20PAV1-1KS FXAQ25PAV1-2KS FXZQ40A2VEB-2KS	9	E032765, E032764 E044890, E032473 E056235, E044900 E032761, E032768 J021711, J021488	Daikin	RXYQ8T9	1	nezjištěno	R410A	nezjištěno	DEPO + SPU	Nemanická 16, 370 20 Č.Budějovice		10	2	4 710,00	4	18 840,00
28	SINCLAIR	SDV5-36HA	1	340C793691114080100002	SINCLAIR	SDV5-335EAS	1	340C325830811200100003	R410A	14	DEPO	Žižkova třída 270/2 397 01 Písek		2	2	2 900,00	4	11 600,00
29	SINCLAIR	SDV5-36HA	1	340C793691114080100006	není	--	0	--	R410A	14	DEPO	Žižkova třída 270/2 397 01 Písek		1	2	360,00	4	1 440,00
30	SINCLAIR	SDV5-36HA	1	340C793691114080100017	není	--	0	--	R410A	14	DEPO	Žižkova třída 270/2 397 01 Písek		1	2	360,00	4	1 440,00
31	SINCLAIR	SDV5-36HA	1	340C793691114080100043	není	--	0	--	R410A	14	DEPO	Žižkova třída 270/2 397 01 Písek		1	2	360,00	4	1 440,00
32	SINCLAIR	SDV5-45HA	1	340C793691214070100021	není	--	0	--	R410A	14	DEPO	Žižkova třída 270/2 397 01 Písek		1	2	360,00	4	1 440,00
33	SINCLAIR	SDV5-45HA	1	340C793691214070100031	není	--	0	--	R410A	14	DEPO	Žižkova třída 270/2 397 01 Písek		1	2	360,00	4	1 440,00
34	SINCLAIR	SDV5-45HA	1	340C793691214070100045	není	--	0	--	R410A	14	DEPO	Žižkova třída 270/2 397 01 Písek		1	2	360,00	4	1 440,00
35	SINCLAIR	SDV5-45HA	1	340C793691214070100024	není	--	0	--	R410A	14	DEPO	Žižkova třída 270/2 397 01 Písek		1	2	360,00	4	1 440,00
36	SINCLAIR	SDV5-45HA	1	340C793691214070100022	není	--	0	--	R410A	14	DEPO	Žižkova třída 270/2 397 01 Písek		1	2	360,00	4	1 440,00
37	SINCLAIR	SOH-18BIR	1	63249902703	SINCLAIR	SIH-18BIR	1	63249902704	R32	1,8	DEPO	U Bechyňské dráhy 2926, 390 07 Tábor	19.08.2024	2	2	2 180,00	4	8 720,00
38	MDV	MSAEDU-24HRFNX-QRDOGW 7,6 kW	3	nezjištěno	MDV	MOCA30-24HFN8- QRDOGW	3	nezjištěno	R410A	4,8	DEPO	U Bechyňské dráhy 2926, 390 07 Tábor	09.03.2025	6	2	6 530,00	4	26 120,00
39	MDV	MCA3U-18HRFNX-QRDA 5,6 kW	1	nezjištěno	MDV	MOB30-18HFN8-QRDA	1	nezjištěno	R410A	1,6	DEPO	U Bechyňské dráhy 2926, 390 07 Tábor	09.03.2025	2	2	2 180,00	4	8 720,00
40	MDV	MSAECU-18HRFNX-QRDOGW 5,6 kW	2	nezjištěno	MDV	MOB30-18HFN8- QRDOGW	2	nezjištěno	R410A	3,2	DEPO	U Bechyňské dráhy 2926, 390 07 Tábor	09.03.2025	4	2	4 350,00	4	17 400,00
41	MDV	MSAECU-18HRFNX-QRDOGW 3,6 kW	1	nezjištěno	MDV	MOB30-18HFN8- QRDOGW	1	nezjištěno	R410A	1,6	DEPO	U Bechyňské dráhy 2926, 390 07 Tábor	09.03.2025	2	2	2 180,00	4	8 720,00
42	Toshiba	RAS-B13PKVSG	1	92501842	Toshiba	RAS-13PAVSG/inventer	1	92700918	R410A	1,3	DEPO	Pivovarská 1118,383 01 Prachatice		2	2	2 180,00	4	8 720,00
43	GREE	GUD85ZD/A-T	1	63239909032	GREE	GUD85W/NhA-T	1	63239909032	R32	1,85	DEPO	Jarošovská 696, 377 02, J.Hradec		2	2	2 180,00	4	8 720,00
44	GREE	GUD85ZD/A-T	1	63239909997	GREE	GUD85W/NhA-T	1	63239909997	R32	1,85	DEPO	Jarošovská 696, 377 02, J.Hradec		2	2	2 180,00	4	8 720,00
45	HAIER	nástěnná jednotka	1	A0L3J0001	HAIER	mini VRF	1	AUN1B0026	R410A	8	DSPU	DSPU CB, Nemanická 2843/16b, zasedací místnost	31.08.2024	2	2	2 180,00	4	8 720,00
46	HAIER	kazetová jednotka	1	A0K920010	není	--	0	--	R410A	8	DSPU	DSPU CB, Nemanická 2843/16b, zasedací místnost	31.08.2024	1	2	360,00	4	1 440,00
47	HAIER	kazetová jednotka	1	A0K920004	není	--	0	--	R410A	8	DSPU	DSPU CB, Nemanická 2843/16b, zasedací místnost	31.08.2024	1	2	360,00	4	1 440,00
Celková cena za kontroly po dobu trvání smlouvy v Kč bez DPH																		337 900,00