

Technická specifikace a cena VZT zařízení pro velké provozovny - Severní Čechy DL

Pol. č.	Výrobce	Typ	Počet	Výrobní číslo	Rok výroby	Požární klapky počet ks	Filtry/řemeny	Adresa umístění jednotky		Záruka do (v případě, že není uvedeno datum, zařízení není v záruce)	Počet kontrolovaných jednotek	Počet kontrol za 1 rok	Poznámka	Cena jedné kontroly v Kč bez DPH	Počet kontrol po dobu trvání sml.	Celková cena po dobu trvání sml. v Kč bez DPH
1	Janka Radotín	KLM16	1	20066485	2004	6	XPA 1850 XPA 1850 2x	SPU	Jateční 436/77, Ústí nad Labem		1	2	údržba SW není předmětem této smlouvy	2 170,00	4	8 680,00
2	Janka Radotín	KLM02	1	20066499	2004	3	AVX 13-950 La SF	SPU	Jateční 436/77, Ústí nad Labem		1	2	údržba SW není předmětem této smlouvy	1 240,00	4	4 960,00
3	Janka Radotín	KLM06	1	20066579	2004	4	XPA 1060 XPA1180	SPU	Jateční 436/77, Ústí nad Labem		1	2	údržba SW není předmětem této smlouvy	1 390,00	4	5 560,00
4	Janka Radotín	KLM06	1	20066505	2004	4	XPA 1180 1x	SPU	Jateční 436/77, Ústí nad Labem		1	2	údržba SW není předmětem této smlouvy	1 390,00	4	5 560,00
5	Janka Radotín	KLM08	1	20060570	2004	4	Xpa 1180 AVX 13 1200 La SF	SPU	Jateční 436/77, Ústí nad Labem		1	2	údržba SW není předmětem této smlouvy	1 390,00	4	5 560,00
6	Janka Radotín	KLM06	1	20112715	2006	2	XPA 1180 XPA 900	SPU	Jateční 436/77, Ústí nad Labem		1	2	údržba SW není předmětem této smlouvy	1 080,00	4	4 320,00
7	Janka Radotín	KLM02	1	20110074	2006	5	XPA 900	SPU	Jateční 436/77, Ústí nad Labem		1	2	údržba SW není předmětem této smlouvy	1 550,00	4	6 200,00
8	Janka Radotín	KLM06	1	20090228	2006	2	XPA 1150 XPA 1150	SPU	Jateční 436/77, Ústí nad Labem		1	2	údržba SW není předmětem této smlouvy	1 080,00	4	4 320,00
9	Janka Radotín	KLM12	1	20066510	2004	6	XPA 1700 XPA 1550 2x	SPU	Jateční 436/77, Ústí nad Labem		1	2	údržba SW není předmětem této smlouvy	2 170,00	4	8 680,00
10	Janka Radotín	SKJ 40	1	760002	1987	0	A 1310 lw 13x12804 1x XPA 1282 1x	Depo	Moskevská 5, Most		1	2		1 860,00	4	7 440,00
11	Janka Radotín	SKJ 80	1	760001	1987	0	C3050lw 22x3000l 5x nečitelné 3x	Depo	Moskevská 5, Most		1	2		3 410,00	4	13 640,00
12	Aero Master	NT 40	1	106441	2004	1	Filtr kapsový 695x395x420	Depo	Dělnická 34, Most		1	2		2 010,00	4	8 040,00
13	VTS Clima	VP-P CLIMA TOP	1	12549	2002	0	SPZ 887lp/900la	Dopravní středisko	České mládeže 472, Liberec		1	2		1 240,00	4	4 960,00
14	Janka Radotín	KLM 10	1	20239098	2013	0	XPZ 1337/3vx530 XPZ1237/3vx487	SPU	Jateční 436/77 Ústí nad Labem		1	2	údržba SW není předmětem této smlouvy	1 240,00	4	4 960,00
15	Janka Radotín	KLM 06	1	AHU 0056	2013	0	XPZ 1162/3vx459 2x	SPU	Jateční 436/77 Ústí nad Labem		1	2	údržba SW není předmětem této smlouvy	780,00	4	3 120,00
16	Janka Radotín	KLM 10	1	20239003	2013	4	XPZ1287/3vx508 XPA1782	SPU	Jateční 436/77 Ústí nad Labem		1	2	údržba SW není předmětem této smlouvy	1 860,00	4	7 440,00
17	Janka Radotín	KLM 16	1	20239062	2013	3	XPA 2000 XPA 1950	SPU	Jateční 436/77 Ústí nad Labem		1	2	údržba SW není předmětem této smlouvy	1 700,00	4	6 800,00

18	Janka Radotín	KLM 06	1	20238986	2013	4	XPZ 1060/3vx419 XPZ1077/3vx419	SPU	Jateční 436/77 Ústí nad Labem		1	2	údržba SW není předmětem této smlouvy	1 390,00	4	5 560,00
19	Janka Radotín	KLM 08	1	20239028	2013	0	XPZ 1237/3vx487 XPZ 1262/3vx498	SPU	Jateční 436/77 Ústí nad Labem		1	2	údržba SW není předmětem této smlouvy	780,00	4	3 120,00
20	Janka Radotín	KLM 10	1	20239066	2013	2	Hřidel	SPU	Jateční 436/77 Ústí nad Labem		1	2	údržba SW není předmětem této smlouvy	1 390,00	4	5 560,00
21	Janka Radotín	KLM 08	1	20239021	2013	6	XPZ 1262/3vx 498 1x XPZ12373vx487 1x	SPU	Jateční 436/77 Ústí nad Labem		1	2	údržba SW není předmětem této smlouvy	1 700,00	4	6 800,00
22	ALTEKO	HN 32 UPA2AC	9	nezjištěno	2012	nezjištěno	bez filtru a řemenu	Depo	ul. Česká 3325, Česká Lípa		9	2		4 880,00	4	19 520,00
23	ALTEKO	dveř.clona	7	nezjištěno	nezjištěno	nezjištěno	bez filtru a řemenu	Depo	ul. Česká 3325, Česká Lípa		7	2		3 790,00	4	15 160,00
24	VSM Teplice	dveř.clona	6	nezjištěno	nezjištěno	1	bez filtru a řemenu	Depo	Průmyslová 2444/10 Lovosice		6	2		3 410,00	4	13 640,00
25	Soler&Palau	RMR DC 1800AH	1	0015/2013	2013	0	Filtr kazetový 395x495x48	Depo	Hilšerova 1451, Mladá Boleslav		1	2		780,00	4	3 120,00
26	Humisteam Xplus	zvlhčovač	1	A011918	2012	0	bez filtru a řemenu	SPU	Jateční 436/77, Ústí nad Labem		1	2	údržba SW není předmětem této smlouvy	1 950,00	4	7 800,00
27	Defensor Mk 5	parní zvlhčovač	1	nezjištěno	nezjištěno	0	bez filtru a řemenu	SPU	Jateční 436/77, Ústí nad Labem		1	2	údržba SW není předmětem této smlouvy	1 950,00	4	7 800,00
Celková cena za kontroly po dobu trvání smlouvy v Kč bez DPH																198 320,00