

Hlášení reklamace			
Datum	27.11.2023	Čas	8:00
Typ zařízení	ASDEK		
Místo	Petrovice u Karviné		
Popis reklamace	VADNÁ KARTA MCKK funkce INJ trvale vypnuta		
Hlásil	Horák	Zadal	Petr Lessner

Oprava			
Příčina	POŠKOZENÁ DESKA MCKK NEFUNKČNÍ SMÍNAČ COK A		
Popis opravy	30.10.2023 - VÝNĚMA VADNÉ DESKY MCKK ZA SERVISNÍ 27.11.2023 - dle logů k chybě došlo 23.11.2023 kde se opakovaně objevily chyby 10 20 21 22 23 26 110 125 126 - chyby zmizely a funkce INJ se vypnula, data v logu bsg-dane jsou, ale ne kompletní 5. 7. 2024 - VÝNĚMA VADNÉHO SMÍNAČE COKA SM:75/471 ZA NOVÝ VČETNĚ DRŽÁKU - VÝNĚMA DESKY MCKK, KONTROLA A ODKOUŠENÍ FUNKČNOSTI		
Spotřebovaný materiál	COK/HS MODULE SM:22/0002 DRŽÁK VPHZ604HS3 - 1ks MCKK DESKA SM: 03/760067		
Datum		Opravitel	

Převzetí opravy zákazníkem			
Vyjádření			
Datum		Podpis, razítko	

Hodnocení				
Náklady	Materiál	Práce	Cestovní náklady	Celkem
	1			186476,-
Kategorie	POZÁRUCNÍ		Poznámka	
Opatření				
Datum		Schválil		