



BAZENSERVIS®

Zkušenosti, na které se můžete spolehnout!

Aquacentrum Teplice
Ing. Michael Paraska
727 880 928
reditel@aquacentrum-teplice.cz

V Týništi nad Orlicí

dne 15. 1. 2024

Cenová nabídka č. 17/24

POL.	POPIS POLOŽKY	ks		ks/Kč	Celkem Kč
2x Středotlaká UV lampa v.č. 122623,083612					
1	UV zářič	4	ks	17 250,-	69 000,-
2	Křemičitá trubice	4	ks	3 910,-	15 640,-
3	Prachový filtr	8	ks	161,-	1 288,-
4	Gufero	2	ks	633,-	1 266,-
5	Stírací kroužek	4	ks	644,-	2 576,-
6	O kroužek (sada 2ks)	4	kpl	247,-	988,-
Celková cena za servis UV lamp					90 758,-

POL.	POPIS POLOŽKY	ks		ks/Kč	Celkem Kč
Středotlaká UV lampa v.č. 131804					
1	UV zářič	1	ks	11 500,-	11 500,-
2	Křemičitá trubice	1	ks	3 910,-	3 910,-
3	Prachový filtr	2	ks	161,-	322,-
4	Gufero	1	ks	633,-	633,-
5	Stírací kroužek	1	ks	644,-	644,-
6	O kroužek (sada 2ks)	1	kpl	247,-	247,-
Celková cena za servis UV lampy					17 256,-

Středotlaká UV lampa v.č. 162410					
1	UV zářič	1	ks	17 250,-	17 250,-
2	Křemičitá trubice	1	ks	3 910,-	3 910,-
3	Prachový filtr	4	ks	161,-	644,-
4	Gufero	1	ks	633,-	633,-
5	Stírací kroužek	1	ks	644,-	644,-
6	O kroužek (sada 2ks)	1	kpl	247,-	247,-
Celková cena za servis UV lampy					23 328,-

Výměna sond regulátorů (v případě potřeby)					
1	Sonda Cl	1	ks	7 981,-	7 981,-
2	Sonda pH	1	ks	4 947,-	4 947,-
3	Sonda Rx	1	ks	5 568,-	5 568,-
Celková cena za výměnu sond					18 496,-
Cena celkem bez DPH					149 838,-

Ostatní dle skutečnosti

Servisní práce	950 Kč/hod/os
Doprava	15 Kč/km
Doba strávená na cestě	450 Kč/hod/os

Obchodní podmínky:

- všechny uvedené ceny jsou v Kč bez DPH
- požadujeme písemnou objednávku
- případný servisní materiál nad rámec cenové nabídky, bude účtován dle skutečnosti
- cenová nabídka je platná 1 měsíc

S pozdravem

Eva Hajzlerová
BAZENSERVIS, s.r.o.

Odpovědnost zhotovitele (včetně jeho případných poddodavatelů) za nesplnění závazků je vyloučena v případech, kdy je takové nesplnění těchto závazků způsobeno karanténními nebo jinými opatřeními veřejné moci kvůli epidemii/ masové epidemii či pandemii. Objednatel bere na vědomí, že mu nevzniká jakýkoliv nárok na náhradu újmy, smluvní pokuty, nebo škody v případě, kdy zhotovitel nebude schopen splnit podmínky smlouvy o dílo/ nabídky, případně se ocitne v prodlení s plněním a dokončením díla právě v důsledku takové epidemie/pandemie a rovněž v důsledku dopadů této epidemie na dílčí výrobce, dodavatele a subjekty podílející se svými dodávkami na předmětném plnění.

Bazenservis, s.r.o.

tel.: 494 37 20 10, fax: 494 37 20 09

IČO: 64791661

Čapkova 538

mobil: 606 737 847, 604 737 847

DIČ: CZ64791661

517 21 Týniště nad Orlicí

e-mail: info@bazenservis.cz www.bazenservis.cz

KB Týniště nad Orlicí č.ú. 191408020237/0100