

**Nabídka na poskytování služby – základní / rozšířené defektační / BO
základní revize / technické údržby**
 na základě Výzvy NS 306801 č. 01 / 2024
 podle rámcové dohody č. 23106000243

Poskyvatel: PRAMACOM-HIT spol. s r.o. Roháče z Dubč 164/13 779 00 Olomouc Jehož jménem jedná: Mgr. Jiří Oulehla Se sídlem: Na pískách 1667/36, 160 00 Praha 6-Dejvice Kontaktní osoba: [redacted] Telefon: [redacted] E-mail: [redacted]		Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 1, 160 01 Praha 6 Jehož jménem jedná zástupce objednatele za OC: Pplk. Ing. Gustav Lakoš Kontaktní osoba: [redacted] Telefon: mob [redacted] E-mail: [redacted]																																				
Typ / modifikace techniky: SYST.POZOR. PK ISR 2015. Systém sledov. RECCE	Dislokace techniky: 306801 Uživatel: RIIPz, I.PzR																																					
Evidenční číslo: PK01, PK02, PS RECCE 02	pplk. Ing. Gustav Lakoš <i>velitel úvodu</i> <i>hodnost, titul, jméno, příjmení</i>																																					
Rok výroby: 2015, 2016	[redacted] <i>hodnost, titul, jméno, příjmení</i>																																					
SOJ ang/nez rozsah:	Vyjádření zástupce SOJ k provedení SOJ: zde při odeslání Číslo telefonu: [redacted]																																					
Popis poskytování služby, technická dokumentace pro poskytování služby: Běžná oprava kompletu MBK dle přiložených KZ: 001/2023/306800/KZ 01 003/2023/306800/KZ 04 003/2023/306801/KZ 21 Místo: Olomouc Termín (doba) ukončení poskytování služby: do 15.12.2024 Nabídková cena																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Poskyvatel:</th> <th>Stručný popis</th> <th>Jednotková cena</th> <th>Počet jednotek</th> <th>Cena celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Náklady na vlastní výkony:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Materiálové náklady:</td> <td>Materiál dle přiložených kontrolních zápisů</td> <td>3 515,10 Kč</td> <td>1</td> <td>3 515,10 Kč</td> </tr> <tr> <td>Keoperace:</td> <td>Defektní JIM LR VGA u výřobce</td> <td>45 400,- Kč</td> <td>2</td> <td>90 800,- Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Defektní TLS 40i u výřobce</td> <td>59 150,- Kč</td> <td>1</td> <td>59 150,- Kč</td> </tr> <tr> <td>Ostatní náklady:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Cena celkem bez DPH:</td> <td>153 465,10 Kč</td> </tr> </tbody> </table>				Poskyvatel:	Stručný popis	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena celkem	Náklady na vlastní výkony:					Materiálové náklady:	Materiál dle přiložených kontrolních zápisů	3 515,10 Kč	1	3 515,10 Kč	Keoperace:	Defektní JIM LR VGA u výřobce	45 400,- Kč	2	90 800,- Kč		Defektní TLS 40i u výřobce	59 150,- Kč	1	59 150,- Kč	Ostatní náklady:					Cena celkem bez DPH:				153 465,10 Kč
Poskyvatel:	Stručný popis	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena celkem																																		
Náklady na vlastní výkony:																																						
Materiálové náklady:	Materiál dle přiložených kontrolních zápisů	3 515,10 Kč	1	3 515,10 Kč																																		
Keoperace:	Defektní JIM LR VGA u výřobce	45 400,- Kč	2	90 800,- Kč																																		
	Defektní TLS 40i u výřobce	59 150,- Kč	1	59 150,- Kč																																		
Ostatní náklady:																																						
Cena celkem bez DPH:				153 465,10 Kč																																		
Nabídková cena celkem 153 465,10 Kč bez DPH; 185 692,77 Kč s DPH Zástupce poskytovatele: Šárka Vodáková, 731 439 363 V Olomouci Jiří dne: [redacted] Digitálně podepsal Mí Oulehla Datum: 2024.01.08 15:07:09 -01'00' Zástupce poskytovatele: Oulehla																																						

v Praze dne: [redacted]
 Zástupce objednatel: Pplk. Ing. Gustav Lakoš
 V Zastoupení: Kpt. Bc. Petr Gottwald

Podpis (a) Nehodící se škrtněte

Cenová kalkulace / BO/Technická údržba

Příloha Nabídky a KZ k Výzvě NS 306801 č. 1/2024

P.č.	Rozsah prací po skupinách a podskupinách – přesně specifikovat důvod opravy + kooperace název firmy	Materiál (název a počet kusů)	Označení ND (RN, NSN)	Počet hodin	Cena v Kč					
					Materiál za MJ	Materiál celkem	Náklady na vlastní výkony	Kooperace	Celkem	
					bez DPH	bez DPH	bez DPH	bez DPH	bez DPH	s DPH
1.	[REDACTED]			[REDACTED]						
2.		Optická utěrka -2 ks								
3.										
4.		Popruh pro akumulátor-1 ks								
5.										
6.										
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM					3 482,55 Kč	3 515,10 Kč		149 950,- Kč	153 465,10 Kč	185 692,77 Kč