

číslo 1/2024	16.01.2024	Číslo smlouvy	2024/00175	327 481,00 Kč
--------------	------------	---------------	------------	---------------

SP	Popis	Práce	ND	Celkem	s/n	Nákladové středisko	Název NS
807383	Tiskárna netiskne, neposunuje papír, jen vrčí.	2 115,00 Kč	868,00 Kč	2 983,00 Kč	171447333071016401525522		
807362	POS terminál - nevyjždí papír	2 115,00 Kč	868,00 Kč	2 983,00 Kč	171697333071016401587753		
806955	POS terminál - pomalý tisk	2 115,00 Kč	868,00 Kč	2 983,00 Kč	170457333071016401312983		
806957	nefunkční bezkontaktní platby.	2 115,00 Kč	2 423,00 Kč	4 538,00 Kč	170457333071016401312323		
806959	zařízení indikuje vloženu kartu i když tam žádná není, opakující se hlášení - vyjměte kartu. Vypnutí nepomáhá.	2 115,00 Kč	868,00 Kč	2 983,00 Kč	192797333071016411423393		
806960	POS tiskne více řádků.	2 115,00 Kč	868,00 Kč	2 983,00 Kč	170457333071016401312976		
806962	POS špatně tiskne (vymechává barva)	2 115,00 Kč	868,00 Kč	2 983,00 Kč	170457333071016401312972		
807064	Netiskne papír, ulomený vrchní plastový proužek.	2 115,00 Kč	868,00 Kč	2 983,00 Kč	171447333071016401525708		
807367	Tiskárna netiskne, snímač se nenabíjí.	2 115,00 Kč	868,00 Kč	2 983,00 Kč	171447333071016401525474		
807368	IRRUPTION	1 057,00 Kč	429,00 Kč	1 486,00 Kč	171697333071016401587704		
807461	Nelze platit bezkontaktně kartou, pouze po vložení karty do terminálu.	2 115,00 Kč	2 423,00 Kč	4 538,00 Kč	171687333071016401587611		
807501	Rozbitá dvířka, chybí ozubené kolečko.	2 115,00 Kč	868,00 Kč	2 983,00 Kč	163357333071016401244970		
807689	Hlásí vyjměte kartu	2 115,00 Kč	868,00 Kč	2 983,00 Kč	163357333071016401244870		
807941	Modrá obrazovka s nápisem Irruption :-), vyjela účtenka s textem Chybi TTK klíč. Je nutný servisní zásah.	1 057,00 Kč	429,00 Kč	1 486,00 Kč	171447333071016401525500		
807940	Modrá obrazovka s nápisem Irruption :-), vyjela účtenka s textem Chybi TTK klíč. Je nutný servisní zásah.	2 115,00 Kč	868,00 Kč	2 983,00 Kč	202817333071016417389966		
807939	Modrá obrazovka s nápisem Irruption :-), vyjela účtenka s textem Chybi TTK klíč. Je nutný servisní zásah.	1 057,00 Kč	429,00 Kč	1 486,00 Kč	170457333071016401313298		
807710	špatný tisk	2 115,00 Kč	868,00 Kč	2 983,00 Kč	163357333071016401244605		
807712	Nejdou bezkontaktní platby	2 115,00 Kč	2 423,00 Kč	4 538,00 Kč	163357333071016401244688		
808482	nefunkční čtečka karet bezkontakt, kotouček v tiskárně se usazuje k jedné straně	2 115,00 Kč	2 423,00 Kč	4 538,00 Kč	171447333071016401525456		
807917	Nefunkční POS, nelze platit kartou	2 115,00 Kč	868,00 Kč	2 983,00 Kč	192797333071016411425026		
808503	TTK Klíč	1 057,00 Kč	429,00 Kč	1 486,00 Kč	192797333071016411424883		
808167	Terminál hlásí Chybi TTK klíč, a nelze platit kartou.	1 057,00 Kč	429,00 Kč	1 486,00 Kč	163357333071016401245031		
808168	špatný tisk	2 115,00 Kč	868,00 Kč	2 983,00 Kč	163357333071016401245085		
808169	Poškozené sklo display , poškozený držák posuvného valečku na papír .	2 115,00 Kč	868,00 Kč	2 983,00 Kč	192797333071016411424191		
808170	netiskne, nejede papír	2 115,00 Kč	868,00 Kč	2 983,00 Kč	170457333071016401312156		

808172	Chybová hláška irruption.	2 115,00 Kč	868,00 Kč	2 983,00 Kč	170457333071016401312890		
808184	Chyba tisku	2 115,00 Kč	868,00 Kč	2 983,00 Kč	170457333071016401312361		
808360	netiskne, nebere bezkontaktní karty	2 115,00 Kč	2 423,00 Kč	4 538,00 Kč	170457333071016401312178		
808501	Netiskne	2 115,00 Kč	868,00 Kč	2 983,00 Kč	202817333071016417391176		
808367	Ztráta válečku pro posuv papíru a poškozený držák válečku	2 115,00 Kč	868,00 Kč	2 983,00 Kč	163357333071016401245097		
808371	modra obrazovka chyba Irruption , nepomáhá reset ani výměna baterie	1 057,00 Kč	429,00 Kč	1 486,00 Kč	170457333071016401312540		
808502	Nefunkční POS. (Chybi TTK klíč), je z něj citit spalení.	2 115,00 Kč	868,00 Kč	2 983,00 Kč	170457333071016401312843		
808548	Nefunkční terminál. Na displeji je hláška "Irruption"	1 057,00 Kč	429,00 Kč	1 486,00 Kč	163357333071016401245018		
809080	tiskne pouze již na polovinu lístku	2 115,00 Kč	868,00 Kč	2 983,00 Kč	163357333071016401244691		
809081	nejde platit bezkontaktně	2 115,00 Kč	2 423,00 Kč	4 538,00 Kč	170457333071016401312054		
809084	Nezapne se, nenabíjí se, netiskne a nevyžijí papír	2 115,00 Kč	868,00 Kč	2 983,00 Kč	170457333071016401312934		
809105	Nefunkční platby kartou. Znečištěná šachta pro vkládání karet (vyjměte kartu)+ nefunkční bezdotyková část.	2 115,00 Kč	2 423,00 Kč	4 538,00 Kč	170457333071016401312316		
809107	z POS terminálu nevyžijí papír.	2 115,00 Kč	868,00 Kč	2 983,00 Kč	171697333071016401587699		
809109	neposouvá papír	2 115,00 Kč	868,00 Kč	2 983,00 Kč	171697333071016401587749		
809610	neposouvá papír	2 115,00 Kč	868,00 Kč	2 983,00 Kč	192797333071016411423446		
809116	Netiskla, nelezl papír +poškozená umělá lišta ze zadní strany	2 115,00 Kč	868,00 Kč	2 983,00 Kč	170457333071016401313280		
809117	Tiskárna netiskne papír	2 115,00 Kč	868,00 Kč	2 983,00 Kč	170457333071016401313300		
809194	Špatně tiskne	2 115,00 Kč	868,00 Kč	2 983,00 Kč	171447333071016401525768		
809581	netiskne papír a chrčí	2 115,00 Kč	868,00 Kč	2 983,00 Kč	192797333071016411423436		
809583	netiskne	2 115,00 Kč	868,00 Kč	2 983,00 Kč	163357333071016401245101		
809609	IRRUPTION	2 115,00 Kč	868,00 Kč	2 983,00 Kč	163347333071016401244489		
809614	Nefunkční posun papíru	2 115,00 Kč	868,00 Kč	2 983,00 Kč	170457333071016401312815		
809615	Nefunkční posun papíru	2 115,00 Kč	868,00 Kč	2 983,00 Kč	170457333071016401313385		
809616	po zapnutí se zobrazí modrá obrazovka a nápis: Irruption	1 057,00 Kč	429,00 Kč	1 486,00 Kč	171697333071016401587810		
810484	POS hlásí vyjměte kartu i poté co byla karta vyjmula.Prasknutí krytu v horní části displeje- nebrání používání	2 115,00 Kč	868,00 Kč	2 983,00 Kč	171737333071016401599244		
809794	netiskne	2 115,00 Kč	868,00 Kč	2 983,00 Kč	163347333071016401244424		
809795	stále píše: Vyjměte kartu	2 115,00 Kč	868,00 Kč	2 983,00 Kč	163357333071016401244980		
809957	Jen modrý displej - píše: Irruption	1 057,00 Kč	429,00 Kč	1 486,00 Kč	171697333071016401587801		
810793	Ulomený kryt termo koloučku.	2 115,00 Kč	868,00 Kč	2 983,00 Kč	192797333071016411423202		
809959	Nefunguje bezkontaktní platba	2 115,00 Kč	2 423,00 Kč	4 538,00 Kč	171737333071016401599201		

809964	Chybí TTK klíč, nutný servisní zásah	2 115,00 Kč	868,00 Kč	2 983,00 Kč	170457333071016401313207		
809969	Chyba tisku, neodvíjí se papír	2 115,00 Kč	868,00 Kč	2 983,00 Kč	170457333071016401312103		
809970	Chyba tisku, neodvíjí se papír	2 115,00 Kč	868,00 Kč	2 983,00 Kč	192367333071016410793400		
809971	Chyba tisku, neodvíjí se papír	2 115,00 Kč	868,00 Kč	2 983,00 Kč	170457333071016401312161		
809973	Zadržává se papír při tisku POS terminálu.	2 115,00 Kč	868,00 Kč	2 983,00 Kč	171447333071016401525549		
809976	Netiskne , neposouvá papír v tiskárně+ v prostoru na vložení papíru ulomená drážka , která drží kryt.	2 115,00 Kč	868,00 Kč	2 983,00 Kč	171447333071016401525720		
809977	Potíže s tiskem.	2 115,00 Kč	868,00 Kč	2 983,00 Kč	192797333071016411423470		
809979	nevjíždí papír	2 115,00 Kč	868,00 Kč	2 983,00 Kč	170457333071016401312455		
809981	chyba 198	2 115,00 Kč	868,00 Kč	2 983,00 Kč	171697333071016401587848		
809982	POS chybný tisk	1 057,00 Kč	429,00 Kč	1 486,00 Kč	163357333071016401245066		
809983	Nelze platit bezkontaktně.	2 115,00 Kč	2 423,00 Kč	4 538,00 Kč	163347333071016401244442		
809984	POS terminál, netiskne účtenky, zasekává se při tisku	2 115,00 Kč	868,00 Kč	2 983,00 Kč	170457333071016401313330		
809985	nevjíždí papír	2 115,00 Kč	868,00 Kč	2 983,00 Kč	170457333071016401312308		
810273	neposouvá papír - zadřená ložiska	2 115,00 Kč	868,00 Kč	2 983,00 Kč	163357333071016401244674		
810795	na zařízení je zčásti černá obrazovka	2 115,00 Kč	2 423,00 Kč	4 538,00 Kč	202817333071016717390332		
810736	Vyjmete kartu	2 115,00 Kč	868,00 Kč	2 983,00 Kč	170457333071016401313413		
810738	Nefunkční - Iruption	2 115,00 Kč	868,00 Kč	2 983,00 Kč	171447333071016401525734		
810863	nejdou bezkontaktní platby	2 115,00 Kč	2 423,00 Kč	4 538,00 Kč	170457333071016401313353		
810864	Nevjíždí lístek.	2 115,00 Kč	868,00 Kč	2 983,00 Kč	163357333071016401244639		
810971	nejde platba bezkontakt	2 115,00 Kč	2 423,00 Kč	4 538,00 Kč	171737333071016401599359		
811162	IRRUPTION	2 115,00 Kč	868,00 Kč	2 983,00 Kč	171687333071016401587670		
811432	netiskne - mechanicky poškozeno	2 115,00 Kč	868,00 Kč	2 983,00 Kč	171737333071016401599108		
812230	IRRUPTION	2 115,00 Kč	868,00 Kč	2 983,00 Kč	202817333071016417390313		
811873	rozlomené podávací kolečko na kotouček	2 115,00 Kč	868,00 Kč	2 983,00 Kč	163357333071016401245110		
811943	POS terminál netiskne	2 115,00 Kč	868,00 Kč	2 983,00 Kč	171447333071016401525797		
811944	POS terminál, netiskne , chybí kolečko posouvací	2 115,00 Kč	868,00 Kč	2 983,00 Kč	192797333071016411424046		
811951	v nepravidelných intervalech dochází k samovolnému vypínání	2 115,00 Kč	868,00 Kč	2 983,00 Kč	171687333071016401587626		
812231	POS terminál, slabá baterie a platby kartou vypadávají při placení Card reject	2 115,00 Kč	868,00 Kč	2 983,00 Kč	202817333071016417389425		
812142	špatný tisk	2 115,00 Kč	868,00 Kč	2 983,00 Kč	171747333071016401602560		
812232	neprotáčí	2 115,00 Kč	868,00 Kč	2 983,00 Kč	171737333071016401599251		

812148	POS terminál nefunguje, na modré obrazovce se objevuje vlevo nahoře " :{ Iruption".	1 057,00 Kč	429,00 Kč	1 486,00 Kč	171697333071016401587709		
812149	neposunuje papír	2 115,00 Kč	868,00 Kč	2 983,00 Kč	170457333071016401312334		
812150	tiskne jenom pravá část textu	2 115,00 Kč	868,00 Kč	2 983,00 Kč	171697333071016401587703		
812221	Nefunkční bezkontaktní platby	2 115,00 Kč	2 423,00 Kč	4 538,00 Kč	170457333071016401312288		
812229	Rozbitý terminál následkem pádu, nefunkční tisk. Nejeví známky poškození, pouze drobné oděrky.	2 115,00 Kč	868,00 Kč	2 983,00 Kč	170457333071016401313179		
813308	Iruption - chybí TTK klíč.	1 057,00 Kč	429,00 Kč	1 486,00 Kč	171687333071016401587586		
813309	Iruption.	1 057,00 Kč	429,00 Kč	1 486,00 Kč	170457333071016401312457		
813801	Chybí TTK klíč, je nutný servisní zásah.	1 057,00 Kč	429,00 Kč	1 486,00 Kč	163357333071016401245099		
813802	nefunkční, chybí TTK klíč-nutný zásah servisu	1 057,00 Kč	429,00 Kč	1 486,00 Kč	170457333071016401313321		
813818	netiskne	2 115,00 Kč	868,00 Kč	2 983,00 Kč	171697333071016401587777		
814252	tisk na půl stvrzenky, jde vidět pouze pravá strana, levá vůbec	2 115,00 Kč	868,00 Kč	2 983,00 Kč	192157333071016410517414		
814074	Netiskne tiskárna	2 115,00 Kč	868,00 Kč	2 983,00 Kč	163357333071016401245029		
814076	prasklý kryt po obvodu zařízení	2 115,00 Kč	868,00 Kč	2 983,00 Kč	163357333071016401244921		
814078	netiskne účtenky, neposunu je se papír	2 115,00 Kč	868,00 Kč	2 983,00 Kč	170457333071016401312872		
814219	netiskne levá část textu	2 115,00 Kč	868,00 Kč	2 983,00 Kč	171447333071016401525717		
814249	Špatně tiskne	2 115,00 Kč	868,00 Kč	2 983,00 Kč	170457333071016401312001		
814251	Špatně tiskne	2 115,00 Kč	868,00 Kč	2 983,00 Kč	170457333071016401311991		
814424	Nefunkční bezkontaktní platba	2 115,00 Kč	2 423,00 Kč	4 538,00 Kč	170457333071016401312906		
814428	Špatně tiskne	2 115,00 Kč	868,00 Kč	2 983,00 Kč	170457333071016401312589		
815072	POS terminál, pouze modrá obrazovka a hláška Iruption	1 057,00 Kč	429,00 Kč	1 486,00 Kč	192157333071016410517879		
814651	chyba Iruption	1 057,00 Kč	429,00 Kč	1 486,00 Kč	163357333071016401244925		
814652	chyba Iruption	1 057,00 Kč	429,00 Kč	1 486,00 Kč	171737333071016401599552		
814653	Nelze platit bezkontaktně	2 115,00 Kč	2 423,00 Kč	4 538,00 Kč	171747333071016401602550		
814654	MOdrá obrazovka, irruption	1 057,00 Kč	429,00 Kč	1 486,00 Kč	170457333071016401312242		
815071	irruption, chybí TTK klíč	1 057,00 Kč	429,00 Kč	1 486,00 Kč	170457333071016401313277		
815075	nefunkční, hlásí vyjmout kartu	2 115,00 Kč	868,00 Kč	2 983,00 Kč	163357333071016401245087		
815077	Terminál neposouvá papír.	2 115,00 Kč	868,00 Kč	2 983,00 Kč	171687333071016401587579		