

Vyřizuje:

Mobil:

E-mail:

Datum: 01. 02. 2024

MIZ Olomouc, s.r.o.

U Panelárny 602/11

779 00 Olomouc - Chválkovice

IČO: 25376110

DIČ: CZ25376110

e-mail:

Dle Rámcové dohody č. E635-S-2415/2023, u Vás objednáváme zajištění opravy klimatické jednotky (ozn. 3A+3B), na základě zjištěné závady při pravidelné prohlídce, včetně materiálu a dopravy, v Kroměříži – výpravní budově (IC6000383451), dle cenové nabídky č. 24D07010.

Zakázka: E211H1121ZNK

Termín: březen 2024

Dohodnutá cena:

Jedná se o činnost v režimu OUA: PA 635220024.

Přílohy:

Cenová nabídka č. 24D07010

Protokol z pravidelné prohlídky

MIZ-OLOMOUC s.r.o.
U Panelárny 602/11,77900 Olomouc

Správa železnic, státní organizace
Oblastní ředitelství Olomouc

Vyřizuje:

V Olomouci:
31.1.2024

Cenová nabídka č. 24D07010

Akce: "Kroměříž - výpravní budova - oprava klimatizace (jednotka 3A+3B)"

Zdůvodnění výměny jednotky:

Původní vnitřní jednotka má v současné době vadnou řídicí desku. Tento náhradní díl je již nedostupný. Výrobce bylo navrženo pro opravu vyměnit celou vnitřní jednotku za nový typ, který umí spolupracovat se starým typem venkovní jednotky. Toto řešení je neekonomické a do budoucna nevhodné, protože pokud by došlo k závadě původní venkovní jednotky, která by vyžadovala náhradní díly, musela by se opět vyměnit celá jednotka.

poz.	Opravné činnosti	počet	MJ	Cena za MJ	Cena celkem
1	Demontáž a likvidace (demontáž, odvoz a rozebrání KLJ na jednotlivé komponenty a bezpečná likvidace) 2 pracovníci	18	hod		
2	Montáž nové KLJ venkovní a vnitřní (montáž konzoly pod jednotku, úprava uchycení vnitřní jednotky, osazení KLJ, napojení na rozvod, odvodu kondenzátu, napojení a úprava odvodu kondenzátu, doplnění chladiva do okruhu dle délky rozvodu, úprava přívodního a komunikačního kabelu) 2 pracovníci - 3 dny	50	hod		
3	Příplatek za práci mimo pracovní dobu	10	hod		
4	Uvedení jednotky do provozu a zaučení obsluhy	1	soubor		
	Materiál	počet	MJ		
1	nástěnná klimatizační jednotka Sinclair Terrel SIH-18BIT2S + SOH-18BIT2, chladicí výkon 1/5,2/6,1 kW, topný výkon 1,1/5,3/6 kW, rozsah venkovních teplot pro chlazení -15 až +43 °C, rozsah venkovních teplot pro topení -22 až +24 °C, účinnost chlazení A++, účinnost topení A+, chladivo R32, náplň 1 kg, včetně ovladače	1	soubor		
2	Cu potrubí	15	m		
3	Konzola pod jednotku	1	kpl		
4	Drobný materiál - (přívodní a komunikační kabely, montážní a spojovací materiál, úprava odpadu kondenzátu)	1	soubor		
5	chladivo R32 - doplnění do jednotky	0,5	kg		
6	Pronájem lešení lehké pojízdné	1	soubor		
7	Jistič 1F	1	ks		
	Doprava	počet	MJ		
1	Doprava 92 km x 3 dny	276	km		
2	Sazba za ztrátu času 1 h x 2 pracovníci x 3 dny	6	hod		
Cena celkem bez DPH					

Záruka: 24 měsíců na dodaný materiál a provedené práce

Cenová nabídka neobsahuje:
elektrorevizi

Příloha č.

servisní organizace MIZ: Klimatizace a servis Svoboda s.r.o.													
Lokalita: Kroměříž													
Název budovy (dle SŽ)	budova/ místnost	Označení (pozice)	klimatizační jednotky				Umístění klimatizační jednotky	výrobní číslo	chladicí výkon kW	chladiivo		datum	podpis (potvrzující servis klimatizačních jednotek)
			Výrobce	Typ	rok výroby	vnitřní/ venkovní kompakt				typ	množst. náplně		
Výpravní budova	Dopravní kancelář	5A ✓	SINCLAIR TERREL	SOH-18BIT2		venkovní	na střeše budovy	4S92630004068	5,20	R32	1,00	11.12.23	
	Dopravní kancelář	5B ✓	SINCLAIR TERREL	SIH-18BIT2W		vnitřní		4S92520009069					
	Výpravní budova	2B ✓	TOSHIBA	RAV-SM802CT-E		vnitřní		81030017	2,53				
	Výpravní budova	1B ✓	TOSHIBA	RAV-SM802CT-E		vnitřní		81030018	2,53				
	Výpravní budova	2A ✓	TOSHIBA	RAV-SM803AT-E		venkovní		810P0331	2,53	R410a	1,70	—	
	Výpravní budova	1A ✓	TOSHIBA	RAV-SM803AT-E		venkovní		810P0307	2,53	R410a	1,70	—	
	Výpravní budova	3B ✓	TOSHIBA	RAV-SM562KRT-E		vnitřní		83200099	1,74				
	Výpravní budova	4B ✓	TOSHIBA	RAV-SM562KRT-E		vnitřní		83200065	1,74				
	Výpravní budova	3A ✓	TOSHIBA	RAV-SM563AT-E		venkovní		809P0159	1,74	R410a	1,00		
	Výpravní budova	4A ✓	TOSHIBA	RAV-SM563AT-E		venkovní		810P0760	1,74	R410a	1,00		

SERVISNÍ PRACNÍČKA: VYČIŠTĚNÍ VNITŘNÍCH JEDNOTEK, VYČIŠTĚNÍ VSTUPNÍCH FILTRŮ, VYČIŠTĚNÍ KONDENZÁČNÍCH JEDNOTEK VSTUPNÍM VZDUCHEM, KONTROLA CHODU KLIMATIZACI, UVEDENÍ DO PRAOVZU.

ZJIŠTĚNÁ ZÁVADA: K2 3B: VADNÁ NÍDICI VELIKA VNITŘNÍ JEDNOTKY (NELZE OVLÁDAT): KUTNA VYTĚŽIVA

servisní technik (tiskacím):

čas: —

doprava: 2x 147 Kč