


STARMON	Z 712	Záznam o pasivní reklamaci	Evidenční číslo
			0850/23


### Hlášení reklamace

Datum	10.07.2023	Čas	7:51
Typ zařízení	ASDEK		
Místo	Mělník		
Pops reklamace	častá hlášení alarmů IHO		
Hlásil	Lejsek	Zadal	Petr Lessner

### Oprava

Příčina	POŠKOZENÝ SNÍMAČ IHO
Pops opravy	10.7.2023 - kontrola logů - jeden paprsek měří od 8.7. občas vysoké, rozkolísané teploty, v-factor 74%, dirt 25% Vypnutí v phoenix.ini 1. paprsek. (255 --> 254) 24.8.2023 - další tři paprsky měří chybně teploty - zakázání snímače IHO FWD2 v PC IH, JKP a LST 30.8.2023 - demontáž poškozeného snímače IHO SN: 20153803, instalace servisního snímače SN: 153402, kalibrace snímače a odzkoušení funkčnosti 25.9.2024 - INSTALACE, KALIBRACE A ODZKOUŠENÍ OPRAVENÉHO SNÍMAČE IHO SN: 20153803
Spotřebovaný materiál	
Datum	Opravil 

### Převzetí opravy zákazníkem

Vyjádření	
Datum	Podpis, razítko 

### Hodnocení

Náklady	Materiál	Práce	Cestovní náklady	Celkem
	169280,-	8775,-	79960,-	198015,-

Kategorie	POZÁRUČNÍ	Poznámka	
-----------	-----------	----------	--

Opatření	
----------	--

Datum	Schválil	
-------	----------	--

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 4392570

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 1ea53ab4-706a-44a8-b840-b2df151602b9

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Romana ROUPCOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 20.02.2024 13:42:00



0dde3414-e534-4f67-81aa-c3ecad491012