


-175 120172

Nabídka na poskytování služby

List/ Listů: 1

na základě požadavkového listu a příloh k PL / KZ / Nabídce č. 42/2017 Počet příloh: 1
podle smlouvy č. 165110270

Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 1, 160 01 Praha 6		Poskytovatel: ARAMY s.r.o. Novgorodská 935/12, 101 00 Praha 10		
Jehož jménem jedná: Ing. Tomáš DVORÁČEK, ředitel odboru vyzbrojování pozemních sil, Sekce vyzbrojování a akvizic MO		Jehož jménem jedná: Robert Hnátek - jednatel		
Kontaktní osoba: Marie Geryková Telefon: [redacted] Fax: [redacted] E-mail: [redacted]		Kontaktní osoba: Marek Veselý Telefon: [redacted] Fax: [redacted] E-mail: [redacted]		
Typ/modifikace techniky:	LRD 110 TDI SW VP	Uživatel techniky: 421500 Tábor Dislokace techniky: Tábor Plk- PhDr. Roman BiS velitel útvaru hodnost, titul, jméno, příjmení		
Evidenční číslo:	234 09-39	Zástupce uživatele (velitel techniky/stanice) kpt. Lukáš BUMBALA tel. [redacted] [redacted]		
Rok výroby:	2001			
SOJ ano/ne; rozsah:	NE – drobná oprava			
Vyjádření zástupce SOJ k provedení SOJ: Číslo telefonu: [redacted] <i>Beru na vědomí.</i>		Ing. Lubomír Kuřák hodnost, titul, jméno, příjmení, razítko a podpis		
Za zástupce pro věci technické S rozsahem prací a cenovou kalkulací v uvedené nabídce souhlasím	 mjr. Ing. Martin Rakušan, razítko a podpis		
Popis poskytování služby, technická dokumentace pro poskytování služby: LR Topix				
Místo: Plzeň, Na Výsluní 33, 32600 Plzeň				
Termín (dobu) ukončení poskytování služby: 40 pracovních dnů od podepsání nabídky				
Nabídková cena				
Poskytovatel:				
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena celkem
Náklady na vlastní výkony:	výměna ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.42	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Materiálové náklady:	ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.42	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
Subdodavatel (.....)				
Náklady na vlastní výkony:				
Materiálové náklady:				
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
Celkem bez DPH:				56 433,80
Nabídková cena celkem 56 433,80 Kč bez DPH, 68 284,90Kč s DPH.				
Zástupce poskytovatele: Marek Veselý [redacted] titul, jméno, příjmení, telefon		V Praze dne: 27. 06. 2017		
V Praze dne: 19.06.2017		V Praze dne: 27. 06. 2017		
Marek Veselý Digitálně podepsal Marek Veselý Datum: 2017.06.19 16:05:38 102'00'		[redacted]		
Za poskytovatele: jednatel		Za objednatele: ... [redacted]		



Příloha k PL / KZ / Nabídce č.: 42/2017
Rámcová smlouva č.: 165110270

Servisní sazba
640,00 Kč

P.č.	Úkon	Materiál			Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin	Práce (Kč bez DPH)	SUBDODÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedn.	Měrná jedn.						
1.1	Motor - oprava	ERR5911	1	ks	Remen alternátoru					
1.2	Motor - oprava	ERR2215	1	ks	Remen klimatizace					
1.3	Motor - oprava	ERR7296	1	ks	Napínač/kladka klim.					
1.4	Motor - oprava	ERR7295	1	ks	Vodící kladka klimatiz.					
1.5	Motor - oprava	F5110306	2	ks	Šroub					
1.6	Motor - oprava	MUN100910	1	ks	Prepady paliva					
1.7	Motor - oprava	ERR1471	1	ks	Separátor oleje					
1.8	Motor - oprava	ERR2409	1	ks	Těsnění víka ventilů					
1.9	Motor - oprava	ERR3424	3	ks	Těsnící podložka					
1.10	Motor - oprava	147707	2	ks	Čistič (500ml)					
2.1	Řízení - oprava	RTG4472	1	ks	Turníř řízení					
2.2	Řízení - oprava	R8G000010	1	ks	Skládaný čep řízení					
2.3	Řízení - oprava	147706	1	ks	Mazadlo (400ml)					
3.1	Přední náprava - oprava	NTC6781	4	ks	Silničníky př. podel.r					
3.2	Přední náprava - oprava	RVG501550	4	ks	Šroub					
3.3	Přední náprava - oprava	ANN3140	6	ks	Matice					
3.4	Přední náprava - oprava	ANNR971	4	ks	Gumové ulož. pod.ram					
3.5	Přední náprava - oprava	NY120046	2	ks	Matice					
3.6	Přední náprava - oprava	R81100031	1	ks	Panhardská tyč					
3.7	Přední náprava - oprava	RVG501560	2	ks	Šroub					
3.8	Přední náprava - oprava	FTCS258	1	ks	Guféro př. diferenciálu					
3.9	Přední náprava - oprava	LMO03156	2,4	l	Oilj předního diferen.					
3.10	Přední náprava - oprava	NZ606041L	4	ks	Matice kardanu					
3.11	Přední náprava - oprava	LR045409	4	ks	Šroub kardanu					
3.12	Přední náprava - oprava	147707	2	ks	Čistič (500ml)					
4.1	Zadní náprava - oprava	FTC4785	2	ks	Guféro náboje					
4.2	Zadní náprava - oprava	STC4382	4	ks	Ložiska kol					
4.3	Zadní náprava - oprava	FTCS241	2	ks	Podložka					
4.4	Zadní náprava - oprava	RFD100000	2	ks	Matice náboje kola					
4.5	Zadní náprava - oprava	BXV10095M	10	ks	Šrouby unašete kola					
4.6	Zadní náprava - oprava	C8277-31	1	ks	Vazelína ložisek kol					
4.7	Zadní náprava - oprava	L119248	1	ks	Ločtice					
4.8	Zadní náprava - oprava	147707	2	ks	Čistič (500ml)					
4.9	Zadní náprava - oprava	RPM100080	2	ks	Zadní tlumiče					

P.č.	Úkon	RN	Materiál				Práce	SUBDDÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)										
			Počet jedn.	Měrná jedn.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)				Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin	(Kč bez DPH)	(Kč bez DPH)						
4.10	Zadní náprava - oprava	LR052653	1	ks	Brdová kapalina 1L														
5.1	Gemoetrie nápravy			ks															
6.1	zajet - vyjet			ks															
7.1	jízdní zkouška			ks															
				ks															
				ks															
				ks															
				ks															
				ks															
				ks															
				ks															
				ks															
				ks															
				ks															
				ks															
				ks															
				ks															
				ks															
				ks															
				ks															
				ks															
				CELKEM															
							44 337,80 Kč			18,90			12 096,00 Kč						56 433,80 Kč

Účtované DPH v zákonné sazbě 21%

Datum: 19.6.2017 Razítko:

Podpis: Zpracoval:

Marek Veselý

Marek Veselý
Digitálně podepsal Marek Veselý
Datum: 2017.06.19 15:55:16

KONTROLNÍ ZÁPIS

č. 42/2017

na poskytnutí služby ve smyslu čl. III odst. 1.1 a)

smlouvy č. 165110270

dle Požadavkového listu č. 42/2017

1. Zadání objednávky:

Kontrola vojenské techniky ve smyslu čl. III odst. 1.1 a) této smlouvy a vypracování cenové kalkulace ve smyslu čl. IV této smlouvy.

2. Specifikace techniky, které se kontrolní zápis týká:

Vojenský útvar	421500 Tábor		
Typ vojenské techniky	LRD 110 TDI SW VP	VPZ	234 09-39
VIN	SALLDBAF85A691779		

3. Způsob provedení kontroly: KONTROLA ŠASI

4. Kontrolní zjištění: viz příloha k PL / KZ / nabídce č. 42

5. Návrh na odstranění nedostatků: výměna ND viz příloha k PL / KZ nabídce č. 42

6. Cenová kalkulace:

Poskytovatel:				
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena celkem
Náklady na vlastní výkony:	výměna ND viz příloha k PL / KZ nabídce č. 42			
Materiálové náklady:	ND viz příloha k PL / KZ nabídce č. 42			
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
Subdodavatel (.....)				
Náklady na vlastní výkony:				
Materiálové náklady:				
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
Celkem bez DPH:				56 433,80

7. Technická dokumentace: LR Topix

8. Termín provedení dílčího plnění: 40 pracovních dnů

od podepsání nabídky objednatelem

Marek Veselý

podepsal Marek Veselý
017.06.19 16:00:10

V Praze

dne: 19.06.2017 Za poskytovatele: Marek Veselý – technik servisu
titul, jméno, příjmení, datum, razítko

V

dne: Za odběratele:
titul, jméno, příjmení, datum, razítko

Priloha k PL / KZ / Nabídce č.: 42/2017
 Rámcová smlouva č.: 165110270

Servisní sazba
 640,00 Kč

P.č.	Úkon	Materiál			Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin	Práce (Kč bez DPH)	SUBDDAVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedn.	Měrná jedn.						
1.1	Motor - oprava	ERR5911	1	ks						
1.2	Motor - oprava	ERR2215	1	ks						
1.3	Motor - oprava	ERR7296	1	ks						
1.4	Motor - oprava	ERR7295	1	ks						
1.5	Motor - oprava	F5110306	2	ks						
1.6	Motor - oprava	MIN100910	1	ks						
1.7	Motor - oprava	ERR1471	1	ks						
1.8	Motor - oprava	ERR2409	1	ks						
1.9	Motor - oprava	ERR3424	3	ks						
1.10	Motor - oprava	147707	2	ks						
2.1	Řízení - oprava	RTC4472	1	ks						
2.2	Řízení - oprava	RBG000010	1	ks						
2.3	Řízení - oprava	147706	1	ks						
3.1	Přední náprava - oprava	NTG6781	4	ks						
3.2	Přední náprava - oprava	RYG501550	4	ks						
3.3	Přední náprava - oprava	ANR3140	6	ks						
3.4	Přední náprava - oprava	ANR6971	4	ks						
3.5	Přední náprava - oprava	NY120046	2	ks						
3.6	Přední náprava - oprava	RBI100031	1	ks						
3.7	Přední náprava - oprava	RYG501560	2	ks						
3.8	Přední náprava - oprava	FTCS258	1	ks						
3.9	Přední náprava - oprava	LR003156	2,4	l						
3.10	Přední náprava - oprava	NZ6060411	4	ks						
3.11	Přední náprava - oprava	LR045409	4	ks						
3.12	Přední náprava - oprava	147707	2	ks						
4.1	Zadní náprava - oprava	FTC4785	2	ks						
4.2	Zadní náprava - oprava	STC4382	4	ks						
4.3	Zadní náprava - oprava	FTCS241	2	ks						
4.4	Zadní náprava - oprava	RFD100000	2	ks						
4.5	Zadní náprava - oprava	BX110095M	10	ks						
4.6	Zadní náprava - oprava	C8277-31	1	ks						
4.7	Zadní náprava - oprava	LT19248	1	ks						
4.8	Zadní náprava - oprava	147707	2	ks						
4.9	Zadní náprava - oprava	RPM100080	2	ks						

P.č.	Úkon	Material				Práce	SUBDDAVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)				
		RN	Počet jedn.	Měrná jedn.	Popis				Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin	(Kč bez DPH)
4.10	Zadní náprava - oprava							- Kč	- Kč	- Kč		
5.1	Gemometrie nápravy							- Kč	- Kč	- Kč		
6.1	zajet - vyjet							- Kč	- Kč	- Kč		
7.1	íždění zkouška							- Kč	- Kč	- Kč		
								- Kč	- Kč	- Kč		
								- Kč	- Kč	- Kč		
								- Kč	- Kč	- Kč		
								- Kč	- Kč	- Kč		
								- Kč	- Kč	- Kč		
								- Kč	- Kč	- Kč		
								- Kč	- Kč	- Kč		
								- Kč	- Kč	- Kč		
								- Kč	- Kč	- Kč		
								- Kč	- Kč	- Kč		
								- Kč	- Kč	- Kč		
								- Kč	- Kč	- Kč		
								- Kč	- Kč	- Kč		
								- Kč	- Kč	- Kč		
								- Kč	- Kč	- Kč		
								- Kč	- Kč	- Kč		
								- Kč	- Kč	- Kč		
								- Kč	- Kč	- Kč		
								- Kč	- Kč	- Kč		
								- Kč	- Kč	- Kč		
								- Kč	- Kč	- Kč		
								- Kč	- Kč	- Kč		
								- Kč	- Kč	- Kč		
								- Kč	- Kč	- Kč		
CELKEM								44 337,80 Kč	18,90	12 096,00 Kč	- Kč	56 433,80 Kč

Účtované DPH v zákonné sazbě 21%

Datum: 19.6.2017 Razítko:

Podpis: **Marek Vese**
 Zpracoval: Marek Veselý
 podepsal Marek Veselý
 7206.19 1555.16