

Výzva k provedení běžné opravy č. 1718240020003

podle ustanovení § 92 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s čl. III. odst. 2 rámcové smlouvy o dílo č. 155410194 (dále jen „smlouva“) a podmínkami v ní uvedenými.

Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 1, 160 01 Praha 6		Zhotovitel: ANZA s.r.o. Okružní 678, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice	
Jehož jménem jedná: podplukovník Jiří LÍBAL velitel VÚ 1824 ŽATEC Pražská, 438 01 ŽATEC		Jehož jménem jedná: Zuzana PETRICOVÁ jednatelka společnosti	
Kontaktní osoba: ██████████ Telefon: ██████████ Fax: 979 ██████████ E-mail: ██████████		Kontaktní osoba: ██████████ Telefon: ██████████ Fax: ██████████ E-mail: ██████████	
Typ/modifikace techniky:	T - 815 CAP-6		
Registrační značka:	396-74-81		
Rok výroby:	1989		
Popis závady, dokumentace k odstranění závady: Popis závady: Únik oleje z hydraulického ventilu (páky) sloužícího k navijení výdejních hadic, nefunkční měřidlo výdejní skupiny Dokumentace předaná útvarem k odstranění závady <i>(dle požadavků dodavatel výtisk z katalogu plámi přilhaného typu vozidla)</i>			
Požadavek na provedení defektace:		U útvary	U zhotovitele
Požadavek na místo provedení opravy:		U útvary	U zhotovitele*
Oprava, výměna součástí v soupravě záložních náhradních dílů: Požadovaný termín/dobu provedení díla: Další informace (požadavky):			

Popis provádění díla: Provedení opravy nástavby T815 CAP6

Místo provedení BO: ANZA s.r.o. Průmyslová zóna 124, 501 51 Čáslav nad Cidlinou

Termín (doba) ukončení provedení díla: červenec 2017

TD zhotovitele číslo: DP CAP6 10/1988, TP ANZA-06-05

Nabídková cena

Poskytovatel:

Druh nákladu	Stručný popis	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena celkem (bez DPH)
Náklady na vlastní úkony:			1	444 969,-
Materníkové náklady:			1	230 357,-
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
Celkem bez DPH:				675 326,-
Subdodavatel (název firmy)				
Náklady na vlastní úkony:				
Materníkové náklady:				
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
Celkem bez DPH:				

Poznámka: Rozklad cen jako příloha na samostatném listu cenová kalkulace č.15/2017

Nabídková cena celkem: 675 326,- Kč bez DPH.

Požadavek na SOJ
Požadují odborný dozor nad jakostí - konečnou kontrolu. **Požadují konečnou kontrolu bezpečnosti**
nežadují žádné

Vyjadření zástupce SOJ k provedení SOJ:

Číslo telefonu: *Anza s.r.o.* [redacted]
[redacted]

Nabídková cena celkem 817 144 Kč s DPH.
(číslo: osm set sedmáct tisíc korun českých)
Celková nabídková cena bez DPH činí: 675 326,- Kč, sazba DPH: 21, % činí: 141 818,- Kč.

V Záti: [redacted] [redacted]
(razítko a podpis zhotovitele)

V Pardubicích: 30. června 2017
Jednatelka společnosti ANZA s.r.o.
Zuzana PETRICOVÁ
[redacted]
(razítko a podpis zhotovitele)

Cenová kalkulace č. 15/2017

Zhotovitel: ANZA s.r.o. Okružní 678, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice Jehož jménem jedná: Michal JAKEŠ Zuzana PETRICOVÁ jednatelé společnosti Kontaktní osoba: [REDACTED] Telefon: [REDACTED] Fax: [REDACTED] E-mail: [REDACTED]	Provozovatel: VU 1824 Žatec Pražská, 438 01 Žatec kontaktní osoba: [REDACTED] Telef: [REDACTED] Fax: [REDACTED] E-ma: [REDACTED]
Typ/modifikace techniky: Registrační značka: Defektaci provedli:	Tatra T-815 CAP-6 396-74-81 [REDACTED]

Běžná oprava /dílo/ provedená výměnou níže uvedeného náhradního dílu /skupina, podskupina, díl, součástkový celek/, nebo provedením práce	Cena náhradního dílu bez DPH (Kč)	Počet hodin	počet kusů	celkem bez DPH	celkem s DPH
8 Výměna vysilače tlaku velkopovrchového filtru	4 500 Kč	3	1	5 790 Kč	7 006 Kč
10 Výměna vložek filtru F230.80	6 300 Kč	4	1	8 020 Kč	9 704 Kč
11 Výměna výdejních hadic DN80 (4 ks)	18 000 Kč	6	1	20 580 Kč	24 902 Kč
12 Výměna koncovky sání cizí zdroj	3 500 Kč	6	1	6 080 Kč	7 357 Kč
13 Výměna koncovky výdej cizí zdroj	3 500 Kč	6	1	6 080 Kč	7 357 Kč
14 Přetěsnění všech klapek DN80	0 Kč	35	1	15 050 Kč	18 211 Kč
15 Tlaková zkouška	0 Kč	5	1	2 150 Kč	2 602 Kč
17 Výměna patního ventilu	9 500 Kč	16	2	32 760 Kč	39 640 Kč
18 Revize ELSTAT	0 Kč	5	1	2 150 Kč	2 602 Kč
19 Kalibrace průtočného měřiče	0 Kč	8	1	3 440 Kč	4 162 Kč
20 Výměna neprůbojných pojistek	5 500 Kč	5	2	15 300 Kč	18 513 Kč
21 Vyčištění kotle	0 Kč	24	1	10 320 Kč	12 487 Kč
22 Výměna vegeventilu navíjení hadic	9 000 Kč	4	2	21 440 Kč	25 942 Kč
23 Kalibrace tlakoměrů	0 Kč	4,5	1	1 935 Kč	2 341 Kč
63 Výměna buben uzemnění	5 900 Kč	4	1	7 620 Kč	9 220 Kč
64 Oprava měřiče	21 400 Kč	10	1	25 700 Kč	31 097 Kč
65 Oprava zamykání skříní UN	1 200 Kč	3	14	34 860 Kč	42 181 Kč
66 Oprava osvětlení UN	1 943 Kč	3	3	9 699 Kč	11 736 Kč
67 Oprava ukazatele paliva LUN	2 500 Kč	4	2	8 440 Kč	10 212 Kč
68 Výměna válec vzduchový	2 438 Kč	3	1	3 728 Kč	4 511 Kč
69 Odmaštění a vyčištění	963 Kč	6	1	3 543 Kč	4 287 Kč
70 D+M účelová nástavba	1 550 Kč	35	1	16 600 Kč	20 086 Kč
73 Oprava podlaha skříní	2 530 Kč	32	1	16 290 Kč	19 711 Kč
74 Oprava odkalovací potrubí	1 890 Kč	16	1	8 770 Kč	10 612 Kč
75 Výměna všech profilových těsnění skříní	8 896 Kč	9	1	12 766 Kč	15 447 Kč
76 Oprava límce kotle - laminace	4 580 Kč	44	1	23 500 Kč	28 435 Kč
79 Oprava elektrické instalace nástavby	3 520 Kč	20	1	12 120 Kč	14 665 Kč
84 Oprava laku kabiny	9 520 Kč	70	1	39 620 Kč	47 940 Kč
85 Oprava laku podvozku	9 850 Kč	32	1	23 610 Kč	28 568 Kč
86 Oprava laku UN	16 850 Kč	122	1	69 310 Kč	83 865 Kč
87 Oprava laku vnitřku skříní	5 840 Kč	44	1	24 760 Kč	29 960 Kč

90	Obnova schémat - panel	1 500 Kč	6	1	4 080 Kč	4 937 Kč
91	Oprava všech vodivých pospojení	986 Kč	5	1	3 136 Kč	3 795 Kč
92	Oprava regulátor tlaku	3 100 Kč	3	1	4 390 Kč	5 312 Kč
93	Oprava hasící soustava	2 967 Kč	2	2	7 654 Kč	9 261 Kč
95	Výměna olej hydraulický	12 800 Kč	6	1	15 380 Kč	18 610 Kč
96	Oprava přechodka výdej cizí zdroj	3 614 Kč	1	1	4 044 Kč	4 893 Kč
97	Výměna hadice Dn32	6 000 Kč	1	4	25 720 Kč	31 121 Kč
103	Výměna hadice samospád	3 500 Kč	1	1	3 930 Kč	4 755 Kč
105	Výměna koncová světla vč. zvukové signalizace	950 Kč	2	2	3 620 Kč	4 380 Kč
110	Oprava levé + pravé přední spodní dveře	450 Kč	8	2	7 780 Kč	9 414 Kč
111	Oprava těsnění lem kotle	400 Kč	4	1	2 120 Kč	2 565 Kč
113	Výměna výdejní pistole Dn25	3 560 Kč	1	5	19 950 Kč	24 140 Kč
114	Výměna pravé+levé spodní zadní dveře	2 500 Kč	6	2	10 160 Kč	12 294 Kč
115	Výměna hadice rekuperace	2 340 Kč	2	1	3 200 Kč	3 872 Kč
116	Výměna přimazávač vzduchu	4 860 Kč	4	1	6 580 Kč	7 962 Kč
117	Oprava přetěsnění vík kotle	1 000 Kč	1,5	3	4 935 Kč	5 971 Kč
118	Oprava držák baňek	2 560 Kč	8	2	12 000 Kč	14 520 Kč
122	Výměna manometr	1 500 Kč	1	2	3 860 Kč	4 671 Kč
126	Oprava horní přední bedna	230 Kč	8	1	3 670 Kč	4 441 Kč
128	Přetěsnění potrubí výdejního systému	1 450 Kč	16	1	8 330 Kč	10 079 Kč
129	Výměna plynové vzpěry	1 000 Kč	0,2	6	6 516 Kč	7 884 Kč
131	Oprava zapínání čerpadlo	3 420 Kč	16	1	10 300 Kč	12 463 Kč
133	Oprava výměna zadní žebřík nástavby	8 500 Kč	8	1	11 940 Kč	14 447 Kč
	Celkový součet		0	0	675 326 Kč	817 144 Kč

Vyjádření provozovatele:

V Chlumci nad Cidlinou dne: 29.5.2017

Zástupce zhotovitele odpovědný za provedení defektace

Rozhodnutí provozovatele ve smyslu bodu 3.8.a 3.9. čl. V

V Žatci dne

