

Položkový rozpočet restaurátorských prací pro veřejnou zakázku č.j. NPU-420/12790/2024

SZ Ploskovice, restaurování obložek dveří z umělého mramoru, 2024

Zhotovitel	Daniel Domanja	IČ	10211373
Adresa	Poini 1018/1, Praha 6 Břevnov, 162 00		
P.č.	Restaurátorské práce	cena	
1	<p>Obložka dveří D1</p> <p>Statické zajištění - revize soudržnosti umělého mramoru, zpevnění zvětralých povrchů, hloubkové zpevnění narušených omítkových souvrství</p> <p>Čištění - mýdlovým roztokem a roztokem čpavkové vody, neutralizace čistou vodou, lokální čištění směsí rozpouštědel</p> <p>Doplnění poškozených míst - odstranění nevyhovujících doplňků (odřezání, odfrézování); doplnění podkladní omítky modifikovanou vápennou maltou, in-situ doplnění umělého mramoru v původní technologii, barevné retuše v místech s tenkou originální hmotou; broušení povrchu doplňků a retuši do mírného lesku</p> <p>Barevná retuš rušivých defektů a prasklin reverzibilním barevně tónovaným tmelem, optické sjednocení povrchu v odsouhlasené míře</p> <p>Konzervace ošetřených ploch směsí přírodních vosků</p> <p>Materiál, technika: umělý mramor in situ - sádra, přírodní pigmenty, kámen; rozměry: výška -320 cm, šířka 203cm, čelo je 30cm a hloubka 22,5cm nerovinné plochy; Josef Effenberg 1850 - 1853</p> <p>Rozsah poškození a předpokládaných prací viz <i>Orientační restaurátorský průzkum a záměr, Zámek Ploskovice, umělé mramory, Daniel Domanja, 2023</i></p>	100 000,00	<p>28 500,00</p> <p>24 500,00</p> <p>38 000,00</p> <p>4 000,00</p> <p>5 000,00</p>
2	<p>Obložka dveří D5</p> <p>Statické zajištění - revize soudržnosti umělého mramoru, zpevnění zvětralých povrchů, hloubkové zpevnění narušených omítkových souvrství</p> <p>Čištění - mýdlovým roztokem a roztokem čpavkové vody, neutralizace čistou vodou; lokální čištění směsí rozpouštědel</p> <p>Doplnění poškozených míst - odstranění nevyhovujících doplňků (odřezání, odfrézování); doplnění podkladní omítky modifikovanou vápennou maltou, in-situ doplnění umělého mramoru v původní technologii; barevné retuše v místech s tenkou originální hmotou; broušení povrchu doplňků a retuši do mírného lesku</p> <p>Barevná retuš rušivých defektů a prasklin reverzibilním barevně tónovaným tmelem, optické sjednocení povrchu v odsouhlasené míře</p> <p>Konzervace ošetřených ploch směsí přírodních vosků</p> <p>Materiál, technika: umělý mramor in situ - sádra, přírodní pigmenty, kámen; rozměry: výška -320 cm, šířka 203cm, čelo je 30cm a hloubka 22,5cm nerovinné plochy; Josef Effenberg 1850 - 1853</p> <p>Rozsah poškození a předpokládaných prací viz <i>Orientační restaurátorský průzkum a záměr, Zámek Ploskovice, umělé mramory, Daniel Domanja, 2023</i></p>	41 200,00	<p>11 200,00</p> <p>10 000,00</p> <p>11 000,00</p> <p>4 000,00</p> <p>5 000,00</p>
3	<p>Obložka dveří D6</p> <p>Statické zajištění - revize soudržnosti umělého mramoru, zpevnění zvětralých povrchů, hloubkové zpevnění narušených omítkových souvrství</p> <p>Čištění - mýdlovým roztokem a roztokem čpavkové vody, neutralizace čistou vodou; lokální čištění směsí rozpouštědel</p> <p>Doplnění poškozených míst - odstranění nevyhovujících doplňků (odřezání, odfrézování); doplnění podkladní omítky modifikovanou vápennou maltou in-situ doplnění umělého mramoru v původní technologii; barevné retuše v místech s tenkou originální hmotou; broušení povrchu doplňků a retuši do mírného lesku</p> <p>Barevná retuš rušivých defektů a prasklin reverzibilním barevně tónovaným tmelem, optické sjednocení povrchu v odsouhlasené míře</p> <p>Konzervace ošetřených ploch směsí přírodních vosků</p> <p>Materiál, technika: umělý mramor in situ - sádra, přírodní pigmenty, kámen; rozměry: výška -320 cm, šířka 203cm, čelo je 30cm a hloubka 22,5cm nerovinné plochy; Josef Effenberg 1850 - 1853</p> <p>Rozsah poškození a předpokládaných prací viz <i>Orientační restaurátorský průzkum a záměr, Zámek Ploskovice, umělé mramory, Daniel Domanja, 2023</i></p>	100 600,00	<p>28 400,00</p> <p>24 200,00</p> <p>39 000,00</p> <p>4 000,00</p> <p>5 000,00</p>

4	<p>Obložka dveří D7</p> <p>Statické zajištění - revize soudržnosti umělého mramoru, zpevnění zvětralých povrchů, hloubkové zpevnění narušených omítkových souvrství</p> <p>Čištění - mýdlovým roztokem a roztokem čpavkové vody, neutralizace čistou vodou, lokální čištění směsí rozpouštědel</p> <p>Doplnění poškozených míst - odstranění nevyhovujících doplňků (odřezání, odfrézování), doplnění podkladní omítky modifikovanou vápennou maltou, in-situ doplnění umělého mramoru v původní technologii, barevné retuše v místech s tenkou originální hmotou, broušení povrchu doplňků a retuší do mírného lesku</p> <p>Barevná retuš rušivých defektů a prasklin reverzibilním barevně tónovaným tmelem, optické sjednocení povrchu v odsouhlasené míře</p> <p>Konzervace ošetřených ploch směsí přírodních vosků</p> <p>Materiál, technika: umělý mramor in situ - sádra, přírodní pigmenty, klíč; rozměry: výška -320 cm, šířka 203cm, čelo je 30cm a hloubka 22,5cm nerovinné plochy; Josef Effenberg 1850 - 1853</p> <p>Rozsah poškození a předpokládaných prací viz <i>Orientační restaurátorský průzkum a záměr, Zámek Ploskovice, umělé mramory, Daniel Domanja, 2023</i></p>	<p>41 200,00</p> <p>11 200,00</p> <p>10 000,00</p> <p>11 000,00</p> <p>4 000,00</p> <p>5 000,00</p>
5	<p>Ostění dveří D11</p> <p>Statické zajištění - revize soudržnosti umělého mramoru, zpevnění zvětralých povrchů, hloubkové zpevnění narušených omítkových souvrství</p> <p>Čištění - mýdlovým roztokem a roztokem čpavkové vody, neutralizace čistou vodou, lokální čištění směsí rozpouštědel</p> <p>Doplnění poškozených míst - odstranění nevyhovujících doplňků (odřezání, odfrézování); doplnění podkladní omítky modifikovanou vápennou maltou, in-situ doplnění umělého mramoru v původní technologii, barevné retuše v místech s tenkou originální hmotou, broušení povrchu doplňků a retuší do mírného lesku</p> <p>Barevná retuš rušivých defektů a prasklin reverzibilním barevně tónovaným tmelem, optické sjednocení povrchu v odsouhlasené míře</p> <p>Konzervace ošetřených ploch směsí přírodních vosků</p> <p>Materiál, technika: umělý mramor in situ - sádra, přírodní pigmenty, klíč; rozměry: výška -320 cm, šířka 203cm, čelo je 30cm a hloubka 22,5cm nerovinné plochy; Josef Effenberg 1850 - 1853</p> <p>Rozsah poškození a předpokládaných prací viz <i>Orientační restaurátorský průzkum a záměr, Zámek Ploskovice, umělé mramory, Daniel Domanja, 2023</i></p>	<p>99 000,00</p> <p>26 000,00</p> <p>24 200,00</p> <p>39 000,00</p> <p>4 800,00</p> <p>5 000,00</p>
7	<p>Restaurátorská zpráva - listinné paré 2 ks + elektronická verze</p>	<p>16 500,00</p>

Vedlejší náklady		cena
8	Doprava	19 300,00
Cena celkem bez DPH		417 800,00
sazba DPH (v případě, že je uchazeč plátcem DPH)		% 21 87738
Cena včetně DPH (v případě, že je uchazeč plátcem DPH)		505 538,00
Poznámka: - práce budou fakturovány dle položkového rozpočtu, v souladu se smluvními podmínkami - Položkový rozpočet zahrnuje základní položky díla, všechny související náklady - například materiály, lešení, zakrytí podlah, úklid, energie pro případné temperování místa plnění, pojištění a další položky, které jsou dle odborných znalostí uchazeče nutné k provedení komplexní obnovy díla, je nutné zahrnout do výše uvedených položek.		
Prohlašuji, že jsem plátcem DPH.		
Dne: 14.2.2024		

Příloha č. 2 smlouvy o dílo

Seznam poddodavatelů, kteří se budou na zodpovědnost zhotovitele podílet na plnění veřejné zakázky „SZ Ploskovice, restaurování umělého mramoru, 2024“

Jméno a příjmení:

[REDACTED]

Popis prací, které bude poddodavatel na plnění zakázky realizovat:

Přípravné a pomocné restaurátorské práce

Jméno a příjmení:

[REDACTED]

Popis prací, které bude poddodavatel na plnění zakázky realizovat:

Přípravné a pomocné restaurátorské práce