

## Hlášení reklamace

Datum	11.09.2023	Čas	13:34
Typ zařízení	ASDEK		
Místo	Tuklaty OTK		
Popis reklamace	chyba 222		
Hlásil	Weiss (601 074 073)	Zadal	Martin Dospěl

## Oprava

Příčina	vadný snímač HABD2		
Popis opravy	11.9.2023 - chyba 222. Při standartizaci nejde teplota nahoru = chyba tělíška. 22.9.2023 - v rámci PP výměna vadného snímače habd2 sn 154043 za servisní sn 114050 2.11.2023 - instalace opraveného snímače habd2 sn: 154043 - stále nefunkční (dirt 100%, nefunkční standardizace, chybné teploty na topném tělísku) 25.9.2023 - oprava snímače na firmě - nefunkční 8.3.2024 - objednan nový snímač IHL		
Spotřebovaný materiál			
Datum		Opravil	Martin Dospěl

Digitálně podepsal Martin Dospěl  
Datum: 2024.03.08 08:30:21 +01'00'

## Převzetí opravy zákazníkem

Vyjádření			
Datum		Podpis, razítko	

## Hodnocení

Náklady	Materiál	Práce	Cestovní náklady	Celkem
	693542 Kč	4725 Kč	5280 Kč	703547 Kč
Kategorie	Pozáruční		Poznámka	
Opatření				
Datum		Schválil		

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 4470109

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 49a37301-09e2-49d6-bfa7-2d318ede6df9

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Romana ROUPCOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 19.03.2024 08:15:13



655dfe5c-9e31-4aa4-b7de-aa63e6b7eb53