

ODBĚRATEL

DODAVATEL

ČESKÝ ROZHLAS

zřízen zákonem č. 484/91 Sb. o Českém
rozhlasu
Praha 2 - Vinohradská 12
120 99

LKQ CZ s. r. o.
Ocelářská 891/15
190 00 Praha 9

IČ: 45245053 DIČ: CZ 45245053

IČ: 24787426 DIČ: CZ 24787426

VYŘIZUJE:

96277

tel.: mobil:

e-mail:

vyřizuje:

Tel:

e-mail:

Lak Racing, Dolní Víkys 37, 330 03 Plzeň

PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY:

V souladu s Rámcovou dohodou o zajištění servisu vozů uzavřené na základě VZ28/2022 (dále jen Rámcová dohoda) mezi Českým rozhlasem a společností LKQ CZ, s.r.o. u Vás objednááme:
na vozidle RZ:

Zajištění STK, kontrola před STK, technická prohlídka včetně měření emisí.

Výměna brzd dle uvedeného rozpočtu.

TERMÍN DODÁNÍ ZBOŽÍ / POSKYTNUTÍ SLUŽBY: BŘEZEN '24 11. TÝDEN**CENOVÉ UJEDNÁNÍ:**

Jednotková cena za práci, dle ceníku, který je přílohou a nedílnou součástí této Rámcové dohody

Předběžná cena dle rozpočtu 10.900,- Kč + 21 % DPH

V případě zjištěných závad, které přesahují rámec cenového ujednání nutný rozpočet opravy.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY:

Na základě Rámcové dohody

V Praze dne

18./03. 2024

Číslo případu/schválení [REDACTED]
RZ/VIN [REDACTED]
Značka - model SKODA FABIA (5J) 5D/COMBI (10-14)

Výpočet

Číslo případu	[REDACTED]	Číslo schválení	[REDACTED]
Datum vytvoření	08.03.2024 12:40:03	Stav případu	Objednáno
Datum kalk./změny	12.03.2024 11:44:30		
Datum ceníku ND	01.03.2024	Systém lakování	Bez lakování
GT Estimate Web	3.00.2171.0+89239e65d99e35478f094 956583a674a9d3c22dc		
Podmínky	Český rozhlas - PL-96277		

Zákazník

Společnost LKQ CZ s.r.o.
Adresa Ocelářská 891/16
19000 Praha 9
IČ: 24787426, DIČ: CZ24787426

Majitel vozidla

Řidič
Majitel Český rozhlas
Vinohradská 1409/12
12000 Praha 2

Vozidlo

RZ	[REDACTED]	VIN	[REDACTED]
Značka - model	SKODA FABIA (5J) 5D/COMBI (10-14)	Kód modelu	[REDACTED]
Kód barvy výrobce			
Datum registrace		Začátek opravy	11.03.2024
Stav KM	148 806 km	Konec opravy	12.03.2024

PŘEVODOVKA 5 - STUPŇOVÁ
VNĚJŠÍ VÝBAVA ČELNÍ SKLO ATERMICKÉ
VNĚJŠÍ VÝBAVA VYHŘÍVANÁ VNĚJŠÍ ZPĚTNÁ ZRCÁTKA
VNĚJŠÍ VÝBAVA AUTOMATICKÉ VÝŠKOVÉ NASTAVENÍ SVĚTLOMETŮ
VNĚJŠÍ VÝBAVA DVOJTÓNOVÁ HOUKAČKA
INTERIÉR KLIMATIZACE
INTERIÉR VPŘEDU VÝŠKOVÉ NASTAVITELNÁ
INTERIÉR RUKOJEŤ ŘADICÍ PÁKY PLAST
INTERIÉR ELEKTRICKÉ. PŘÍDAVNÉ TOPENÍ
INTERIÉR ODKLÁDACÍ SKŘÍŇKA S OSVĚTLENÍM
INTERIÉR VERZE INTERIÉRU ÚPRAVA HLINÍK
INTERIÉR VZADU DĚLENÉ
SERVISNÍ PRÁCE SERVISNÍ PROHLÍDKA LONGLIFE
MOTOR 1595 ccm 66 kW (90)
PODVOZEK 15" SATELLITE
PODVOZEK 195/55 R 15..H
PODVOZEK BRZDOVÉ KOTOUČE PŘ 256 X 22 MM

KAROSERIE KOMBI
VNĚJŠÍ VÝBAVA MLHOVÁ SVĚTLA
VNĚJŠÍ VÝBAVA BOČNÍ SKLA SILNĚ TÓNOVANÁ Z
VNĚJŠÍ VÝBAVA MADLO V BARVĚ (ZÁKLAD)
VNĚJŠÍ VÝBAVA ZADNÍ STĚRAČ
INTERIÉR SOUND-SYSTÉM 4 REPRODUKTORY
INTERIÉR AIRBAG ŘIDIČ/SPOLUJEZDEC/BOČNÍ
INTERIÉR CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM
INTERIÉR SYSTÉM KONTROLY TLAKU V PNEUMATIKÁCH
INTERIÉR LOKETNÍ OPĚRKA VPŘEDU
INTERIÉR PŘÍSTROJ. DESKA S MULTIFUNKČNÍM DISPLEJEM
SERVISNÍ PRÁCE SERVISNÍ PROHLÍDKA KM
MOTOR ALTERNÁTOR 110 A
ZEMĚ ČESKÁ REPUBLIKA
PODVOZEK 6.0J X 15"
PODVOZEK KONTROLA STABILITY
PODVOZEK ELEKTROHYDRAULICKÝ POSILOVAČ ŘÍZENÍ

Náhradní díly

Kód	Popis	jedn.	Cena (Kč/jedn.)	+/-	+/-%	Celkem (Kč)
O# XT BC600	Čistič brzd	1,00	[REDACTED]			[REDACTED]
O# VAG 6Q0609819B	páčka ORIGINÁL (Originální díl VAG, A)	1,00	[REDACTED]			[REDACTED]
O# VAG 6Q0609820B	páčka ORIGINÁL (Originální díl VAG, A)	1,00	[REDACTED]			[REDACTED]
A# AT 669168	P/L opravná sada brzdových čelistí ATE (ATE, A)	1,00	[REDACTED]			[REDACTED]

Číslo případu/schválení

RZ/VIN

Značka - model SKODA FABIA (5J) 5D/COMBI (10-14)

A	FE FHW030	L/P brzdový váleček FERODO (FERODO, A) (L)	1,00
A	FE FHW030	L/P brzdový váleček FERODO (FERODO, A) (R)	1,00
A#	PB 6413	brzdový buben L Z	1,00
A#	PB 6413	brzdový buben P Z	1,00
A#	AT 650268	sada brzdových čelistí ATE (ATE, A)	1,00
O#	DOT4-OEM-50114	brzdová kapalina	1,50
*		Drobný materiál	1,00

Materiál celkem před slevou

Sleva

Materiál celkem po slevě

A - AM díl, O - OEM díl, L - Aplikována limitní cena, \$ - Přeceněný díl, # - Změněno uživatelem, + - Manuálně přidáno

Práce

	Kód	Popis	hod	Cena (Kč/hod)	+/-	+/-%	Celkem (Kč)
+	M1	GiT2	Provést Čištění zadních brzd	0,50			
+	M1	GiT6	Provést Zkušební jízda	0,30			
+	E1	GiT5	Provést Výmaz paměti závad po opravě	0,50			
+	M1	GiT18	Provést Poplatky STK + Emise	1,00			
+	M2	GiT6Q0609819 B	Výměna Samostav	0,20			
+	M2	GiT6Q0609820 B	Výměna Samostav	0,20			
	M1	42672050	Demontáž a montáž skupina náboj - ložisko L Z / Demontáž a montáž skupina náboj - ložisko P Z	0,50			
	M1	44052000	Demontáž a montáž kolo L Z / Demontáž a montáž kolo P Z	0,30			
	M1	46232050	Výměna montážní sada, brzdové čelisti, brzdy Z / Výměna sada, brzdové čelisti, brzdy Z	0,20			
	M1	47372050	Výměna brzdový váleček L Z / Výměna brzdový váleček P Z	0,90			
	M1	01400000	Výměna brzdová kapalina	0,70			
			Práce celkem před slevou				
			Sleva				
			Práce celkem po slevě				

- Změněno uživatelem, + - Manuálně přidáno

Ostatní

Kód	Popis	jedn.	Cena (Kč/jedn.)	+/-	+/-%	Celkem (Kč)
ELIT315	Zařízení STK a základní kontrola (bez opravy a materiálu)	1,00				
	Ostatní celkem					

Cena celkem

Popis	Počet	Celkem (Kč)
Celkem (Kč)		10 841,06
Sleva		0,00
Cena bez DPH		10 841,06
DPH	21%	2 276,62

Lak Racing s.r.o.
Vlkýšská náves 37/19
31800 Pízeň



Číslo případu/schválení [REDACTED] /
RZ/VIN [REDACTED] / [REDACTED]
Značka - model SKODA FABIA (5J) 5D/COMBI (10-14)

Cena s DPH	13 117,68
Zaokrouhlení	0,00
Celkem k úhradě	13 117,68