

-175 120179

Nabídka na poskytování služby

List/ Listů: 1

na základě požadavkového listu a příloh k PL / KZ / Nabídce č. 034/2017 Počet příloh: 1
podle smlouvy č. 165110270

Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 1, 160 01 Praha 6		Poskytovatel: ARAMY s.r.o. Novgorodská 935/12, 101 00 Praha 10	
Jehož jménem jedná: Ing. Tomáš DVOŘÁČEK, ředitel odboru vyzbrojování pozemních sil, Sekce vyzbrojování a akvizice MO		Jehož jménem jedná: Robert Hnátek - jednatel	
Kontaktní osoba: Marie Geryková		Kontaktní osoba: Marek Veselý	
Telefon: [redacted]		Telefon: [redacted] 75	
Fax: [redacted]		Fax: [redacted]	
E-mail: [redacted]		E-mail: [redacted]	
Typ/modifikace techniky:	LRD 110TD5SW TER	Uživatel techniky:	242700
Evidenční číslo:	611 80-37	Dislokace techniky:	SEDEC VICENICE Plk. Gšt. Ing. Miroslav Svoboda velitel útvaru hodnost, titul, jméno, příjmení
Rok výroby:	1996	Zástupce uživatele (velitel techniky/stanice)	
SOJ ano/ne; rozsah:	NE – drobná oprava	Kpt. Ing. Bestvina [redacted]	
Vyjádření zástupce SOJ k provedení SOJ: Číslo telefonu: [redacted]		[redacted] hodnost, titul, jméno, příjmení, razítko a podpis	
Za zástupce pro věci technické S rozsahem prací a cenovou kalkulací v uvedené nabídce souhlasím		[redacted] mjr. Ing. Marek Veselý podpis	
Popis poskytování služby, technická dokumentace pro poskytování služby: LR Topix			
Místo: Aramy s.r.o., Praha 9, Postřizínská 797/1, 198 00			
Termín (doba) ukončení poskytování služby: 80 pracovních dnů od podepsání nabídky			
Nabídková cena			
Poskytovatel:			
Druh nákladů:	Stučný popis	Jednotková cena	Počet jednotek Cena celkem
Náklady na vlastní výkony:	výměna ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.34	[redacted]	[redacted]
Materiálové náklady:	ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.34	[redacted]	[redacted]
Kooperace:			
Ostatní náklady:			
Subdodavatel (.....)			
Náklady na vlastní výkony:			
Materiálové náklady:			
Kooperace:			
Ostatní náklady:			
Celkem bez DPH:			189342,50
Nabídková cena celkem 189342,50 Kč bez DPH, 229104,43 Kč s DPH.			
Zástupce poskytovatele: Marek Veselý [redacted] titul, jméno, příjmení, telefon		30.06.2017	
V Praze	dne: 20.6.2017	dne: [redacted]	
Marek Veselý Datum: 2017.06.22 13:52:58 +0200		Za objednatel: [redacted]	
Za poskytovatele: [redacted] jednatel			

Príloha k PL / KZ / Nabídce č.: 34/2017
 Rámcová smlouva č.: 165110270
 Servisní sazba 640,00 Kč

P.č.	Úkon	Materiál		Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin	Práce (Kč bez DPH)	SUBODÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		Popis	Měrná jedn.						
1.1	Výměna 5. dveří	COB101560	1 ks						
1.2	Výměna 5. dveří	339032	1 ks						
1.3	Výměna 5. dveří	AR606031L	30 ks						
1.4	Výměna 5. dveří	BHB710051SVR	1 ks						
1.5	Výměna 5. dveří	BHB710060SVR	2 ks						
1.6	Výměna 5. dveří	8YG500120	6 ks						
1.7	Výměna 5. dveří	8YG000060	6 ks						
1.8	Výměna 5. dveří	LR044314	1 ks						
1.9	Výměna 5. dveří	LR055354	1 ks						
1.10	Výměna 5. dveří	MUC1402	1 ks						
1.11	Výměna 5. dveří	73037	10 ks						
2.1	Výměna sedadel	HAD501610RPI	1 ks						
2.2	Výměna sedadel	HAD501600RPI	1 ks						
2.3	Výměna sedadel	AWR5767RPI	1 ks						
2.4	Výměna sedadel	AWR5766RPI	1 ks						
3.1	Oprava řalouněhí LZ dveří	JRC177SPMA	1 ks						
3.2	Oprava řalouněhí LZ dveří	EIS000011PMA	1 ks						
3.3	Oprava řalouněhí LZ dveří	MXC4738PMA	1 ks						
3.4	Oprava řalouněhí LZ dveří	MXC1800	12 ks						
3.5	Oprava řalouněhí LZ dveří	MWC1950	2 ks						
3.6	Oprava řalouněhí LZ dveří	AB606041L	2 ks						
4.1	Výměna zadního nosníku rámu	ANR2056	1 ks						
4.2	Výměna zadního nosníku rámu	KV7000020	1 ks						
5.1	Dodání příchytky vzpěry kapoty	PRC3180	1 ks						
6.1	Výměna intercooleru	LR017950	1 ks						
6.2	Výměna intercooleru	PNH102071	1 ks						
6.3	Výměna intercooleru	PNH102081	1 ks						
6.4	Výměna intercooleru	ESR4640	1 ks						
6.5	Výměna intercooleru	PVC102340	4 ks						
6.6	Výměna intercooleru	PVC102350	1 ks						
6.7	Výměna intercooleru	PVC102360	1 ks						
7.1	Oprava úniku oleje z motoru	ERR7094	1 ks						
7.2	Oprava úniku oleje z motoru	ERR7266	13 ks						
7.3	Oprava úniku oleje z motoru	AMR6103	1 ks						
7.4	Oprava úniku oleje z motoru	OST192450045	1 ks						
7.5	Oprava úniku oleje z motoru	890108711	4 ks						
8.1	Oprava úniku oleje přední nápravy	FTCS366	2 ks						

P.č.	Úkon	Material		Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Práce (Kč bez DPH)	SUBDDÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedn.					
8.2	Oprava úniku oleje přední nápravy	LR059968	2	ks	těsnění			Kč
8.3	Oprava úniku oleje přední nápravy	FTC3276	2	ks	těsnění			Kč
8.4	Oprava úniku oleje přední nápravy	TAR100040	2	ks	čep			Kč
8.5	Oprava úniku oleje přední nápravy	FRC2894	2	ks	čep			Kč
8.6	Oprava úniku oleje přední nápravy	FTC3647	2	ks	těsnění			Kč
8.7	Oprava úniku oleje přední nápravy	606666	2	ks	ložisko			Kč
8.8	Oprava úniku oleje přední nápravy	STC3435	4	ks	vazelina - 375g			Kč
9.1	Výměna předních tlumičů	R5C100050	2	ks	tlumič pérování			Kč
10.1	Výměna zadních tlumičů	RPM100080	2	ks	tlumič pérování			Kč
11.1	Oprava předního kardanu	RTC3458	1	ks	krčič kardanu			Kč
11.2	Oprava předního kardanu	NZ606041L	8	ks	mátice			Kč
12.1	Oprava úniku oleje před. převod.	ICV100000	1	ks	těsnění			Kč
12.2	Oprava úniku oleje před. převod.	FTC4939	1	ks	těsnění			Kč
12.3	Oprava úniku oleje před. převod.	FRC7439	1	ks	o kroužek			Kč
12.4	Oprava úniku oleje před. převod.	FRC8292	1	ks	o kroužek			Kč
12.5	Oprava úniku oleje před. převod.	OST193300010	2,5	l	olej Syntax 75W-90			Kč
13.1	Výměna nádrže paliva	LR013167	1	ks	nádrž			Kč
13.2	Výměna nádrže paliva	LR067195	1	ks	hadice			Kč
13.3	Výměna nádrže paliva	WLH500070	1	ks	hadice			Kč
13.4	Výměna nádrže paliva	WFF1100100	1	ks	krýl nádrže			Kč
13.5	Výměna nádrže paliva	WGO500020	1	ks	těsnění			Kč
14.1	Lakýrnické práce	OSTLAK01	1	ks	barva,ředidlo			Kč
15.1	Seřízení geometrie			ks				Kč
16.1	Najetí/vyjetí/do/z servisu			ks				Kč
17.1	Zkušební jízda			ks				Kč

KONTROLNÍ ZÁPIS č. 034/2017

na poskytnutí služby ve smyslu čl. III odst. 1.1 a)
smlouvy č. 165110270
dle Požadavkového listu č. KZ034/2017

1. Zadání objednávky:

Kontrola vojenské techniky ve smyslu čl. III odst. 1.1 a) této smlouvy a vypracování cenové kalkulace ve smyslu čl. IV této smlouvy.

2. Specifikace techniky, které se kontrolní zápis týká:

Vojenský útvar	242700
Typ vojenské techniky	LRD 110 TD5 SW TER VPZ 611 80-37
VIN	SALLDHM88YA199569

3. Způsob provedení kontroly: kontrola vozu

4. Kontrolní zjištění: viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.34

5. Návrh na odstranění nedostatků: výměna ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.34

6. Cenová kalkulace:

Poskytovatel:				
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena celkem
Náklady na vlastní výkony:	výměna ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.34			
Materiálové náklady:	ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.34			
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
Subdodavatel (.....)				
Náklady na vlastní výkony:				
Materiálové náklady:				
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
Celkem bez DPH:				189342,50

7. Technická dokumentace: LR Topix

8. Termín provedení dílčího plnění: 80 pracovních dní od podepsání nabídky objednatelům

Marek Veselý Digitálně podepsal Marek Veselý
Datum: 2017.06.22 13:48:03
702'00

V Praze

dne: 22.6.2017 Za poskytovatele: Marek Veselý – technik servisu
titul, jméno, příjmení, datum, razítko

V

dne: Za odběratele:
titul, jméno, příjmení, datum, razítko

Príloha k PL / KZ / Nabídce č.: 34/2017
 Rámcová smlouva č.: 165110270

Servisní sazba
 640,00 Kč

P.č.	Úkon	RN		Počet jedn.	Měrná jedn.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin	Práce (Kč bez DPH)	SUBDODÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
1.1	Výměna 5. dveří	CO8101560	1	1	ks	sklo dveří						
1.2	Výměna 5. dveří	333032	1	1	ks	lišta						
1.3	Výměna 5. dveří	AR606031L	30	30	ks	šroub						
1.4	Výměna 5. dveří	BH87100515VR	1	1	ks	panť dveří						
1.5	Výměna 5. dveří	8HB7100605VR	2	2	ks	panť dveří						
1.6	Výměna 5. dveří	BYG500120	6	6	ks	šroub						
1.7	Výměna 5. dveří	BYG000060	6	6	ks	šroub						
1.8	Výměna 5. dveří	LR044314	1	1	ks	těsnění						
1.9	Výměna 5. dveří	LR055354	1	1	ks	těsnění						
1.10	Výměna 5. dveří	MUC1402	1	1	ks	madlo dveří						
1.11	Výměna 5. dveří	73037	10	10	ks	příchytka						
2.1	Výměna sedadel	HA0501610RPI	1	1	ks	sedadlo přední l						
2.2	Výměna sedadel	HA0501600RPI	1	1	ks	sedadlo přední p						
2.3	Výměna sedadel	AWR85767RPI	1	1	ks	opěrák zadní						
2.4	Výměna sedadel	AWR85766RPI	1	1	ks	sedák zadní						
3.1	Oprava čalounění LZ dveří	JRC1735PMA	1	1	ks	tačtko						
3.2	Oprava čalounění LZ dveří	E15000011PMA	1	1	ks	držák						
3.3	Oprava čalounění LZ dveří	MXCA738PMA	1	1	ks	rámeček						
3.4	Oprava čalounění LZ dveří	MXC1800	12	12	ks	příchytka						
3.5	Oprava čalounění LZ dveří	MWC1950	2	2	ks	příchytka						
3.6	Oprava čalounění LZ dveří	A8606041L	2	2	ks	šroub						
4.1	Výměna zadního nosníku rámu	ANR2056	1	1	ks	nosník zadní						
4.2	Výměna zadního nosníku rámu	KVT000020	1	1	ks	držák						
5.1	Dodání příchytky vzpěry kapoty	PRC3180	1	1	ks	příchytka						
6.1	Výměna intercooleru	LR017950	1	1	ks	intercooler						
6.2	Výměna intercooleru	PNH102071	1	1	ks	hadice						
6.3	Výměna intercooleru	PNH102081	1	1	ks	hadice						
6.4	Výměna intercooleru	ESR4640	1	1	ks	hadice						
6.5	Výměna intercooleru	PYC102340	4	4	ks	spona						
6.6	Výměna intercooleru	PYC102350	1	1	ks	spona						
6.7	Výměna intercooleru	PYC102360	1	1	ks	spona						
7.1	Oprava úniku oleje z motoru	ERR7094	1	1	ks	těsnění						
7.2	Oprava úniku oleje z motoru	ERR2266	13	13	ks	příchytka						
7.3	Oprava úniku oleje z motoru	AMN6103	1	1	ks	kabelička						
7.4	Oprava úniku oleje z motoru	OST192450045	1	1	l	olej 5W-40						
7.5	Oprava úniku oleje z motoru	890108711	4	4	ks	odmašťovač						
8.1	Oprava úniku oleje přední nápravy	FTCS366	2	2	ks	otročný kloub						

P.č.	Úkon	RN	Materiál		Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin	Práce (Kč bez DPH)	SUBDODÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
			Počet jedn.	Měrná jedn.						
8.2	Oprava úniku oleje přední nápravy	LR059968	2	ks	těsnění					
8.3	Oprava úniku oleje přední nápravy	FTC3276	2	ks	těsnění					
8.4	Oprava úniku oleje přední nápravy	TAR100040	2	ks	čep					
8.5	Oprava úniku oleje přední nápravy	FRC2894	2	ks	čep					
8.6	Oprava úniku oleje přední nápravy	FTC3647	2	ks	těsnění					
8.7	Oprava úniku oleje přední nápravy	606666	2	ks	ložisko					
8.8	Oprava úniku oleje přední nápravy	STC3435	4	ks	vazelína . 375g					
9.1	Výměna předních tlumičů	RSC100050	2	ks	tlumič pérování					
10.1	Výměna zadních tlumičů	RPV100080	2	ks	tlumič pérování					
11.1	Oprava předního kardanu	RTC3458	1	ks	kříž kardanu					
11.2	Oprava předního kardanu	NZ606041L	8	ks	matice					
12.1	Oprava úniku oleje před. převod.	ICV100000	1	ks	těsnění					
12.2	Oprava úniku oleje před. převod.	FTC4939	1	ks	těsnění					
12.3	Oprava úniku oleje před. převod.	FRC7439	1	ks	o kroužek					
12.4	Oprava úniku oleje před. převod.	FRC8292	1	ks	o kroužek					
12.5	Oprava úniku oleje před. převod.	OST193300010	2,5	l	olej Syntrax 75W-90					
13.1	Výměna nádrže paliva	LR013167	1	ks	nádrž					
13.2	Výměna nádrže paliva	LR067195	1	ks	hadice					
13.3	Výměna nádrže paliva	WLH500070	1	ks	hadice					
13.4	Výměna nádrže paliva	WH1100100	1	ks	kryt nádrže					
13.5	Výměna nádrže paliva	WVG0500020	1	ks	těsnění					
14.1	Lakýrnické práce	OSTLAK01	1	ks	barva,ředidlo					
15.1	Seřízení geometrie			ks						
16.1	Nájezd/vyjezd/do/z servisu			ks						
17.1	Zkušební jízda			ks						

