

Rozpis prací na opravu kladiva Cobra TTe, v.č. APP844081		MJ ks/l	cena za MJ bez DPH
č.položky	název položky		
101	demontáž, kontrola, montáž vzduchového filtru	1	60 Kč
102	demontáž, kontrola, montáž svíčky	1	60 Kč
103	demontáž, kontrola, montáž zadního krytu	1	60 Kč
104	demontáž, kontrola, montáž předního krytu	1	60 Kč
105	demontáž, kontrola, montáž krytu ventilátoru	1	60 Kč
106	demontáž, kontrola, montáž krytu startéru	1	60 Kč
111	demontáž a zpětná montáž karburátoru	1	60 Kč
112	demontáž, výměna stabilizačního ramena	1	122 Kč
116	demontáž, kontrola, montáž motoru	1	936 Kč
117	demontáž, kontrola, montáž válce	1	1 191 Kč
118	demontáž, kontrola, montáž klikových hřídelí	1	2 337 Kč
119	demontáž, kontrola, montáž převodového mechanismu	1	1 411 Kč
122	demontáž, kontrola, montáž hlavice	1	596 Kč
124	demontáž, kontrola, montáž úderového mechanismu	1	820 Kč
125	demontáž, kontrola, montáž válce úderového mechanismu	1	820 Kč
126	odkarbonování	1	593 Kč
127	omytí	1	2 337 Kč
131	dolítí oleje do úderového mechanismu	1	37 Kč
132	dolítí oleje do klikové skříně	1	37 Kč
134	čištění karburátoru ultrazvukem	1	936 Kč
135	zkouška funkčnosti stroje	1	1 793 Kč
	Práce celkem		14 386 Kč
Seznam náhradních dílů na opravu kladiva Cobra TTe, v.č. APP844081			
kat.číslo	název		
9234000690	roční sada	1	15 364 Kč
9234021225	kryt větráku	1	4 678 Kč
9234000218	matice	1	270 Kč
9234000396-	ložisko pístu	1	169 Kč
9234000544'	vložka nástroje kovová	1	9 005 Kč
9234000555	noha kladiva	1	7 800 Kč
	Náhradní díly celkem		37 286 Kč
	Za opravu celkem bez DPH		51 672 Kč