







Objednávka číslo 38/2024	Datum: 21. 03. 2024 A 65/2024
Dodavatel: Direct auto Brno, s.r.o. Žarošická 4308/21 62800 Brno DIČ: 49969641	Objednavatel: ČR – Dražní inspekce Těšnov 5 110 00 Praha 1 IČO: 75009561 


Objednáváme u Vás:
provedení servisní prohlídky, přezutí zimních kol za letní a uskladnění zimních kol u SMV Scout 5AZ 9.  termín přistavení vozidla je 9.4.2024 a předpokládaná cena je 17000 Kč.

ČR – Dražní inspekce
IČO: 75009561

Těšnov 5
110 00 Praha 1

mail@dicr.cz
http://www.dicr.cz


ID DS: vi6aigp
tel: 




* FV922400239*

direct

auto

Faktura-daňový doklad

Dodavatel Direct auto Brno, s.r.o. Žarošická 4308/21 628 00 Brno - Židenice IČO: 49969641 Vytisknuto na pobočce Direct auto Brno, s.r.o.: DIČ: CZ49969641 Brno Peněžní ústav Číslo účtu: SWIFT: IBAN:  Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 50929 Zastupující člen skupiny		Příjemce faktury Dražní inspekce Těšnov 1163/5 11000 Praha IČ/ID: 75009561 DIČ: NEPLATCE Č. dokladu: FV922400239 Variabilní symbol: 922400239 Číslo objednávky: Číslo zakázky: 801 / B24000446 Konstantní symbol:	
		Dodací a platební podmínky Datum vystavení: 10.04.2024 Datum splatnosti: 24.04.2024 Datum DUZP: 10.04.2024 Forma úhrady: Platební příkaz	

Sředisko: 9211	SPZ: 5AZ9 	Typ, model 5E5S8Y	Datum prodeje 17.01.2017	Číslo karosérie TMBLJ7NE2H 	Přijem zak. dne 09.04.2024	km 70336	Servisní poradce 
-------------------	---	----------------------	-----------------------------	--	-------------------------------	-------------	---

Práce	Název	Mechanik	ČJ	DPH [%]	Jedn.cena	Sleva [%]	Cena bez DPH
01340000	Prohlídka BEZ OLEJE dle protokolu	9183	50	21,00	1 023,00	7,00	475,70
01400050	Servis výměny brzdové kapaliny .	9183	30	21,00	1 023,00	7,00	285,42
30010750	Soustava spojky odvdusnit	9183	20	21,00	1 023,00	7,00	190,28
01390050	Rozsireny rozsah prohlidky .	9183	50	21,00	1 023,00	7,00	475,70
27068950	Akumulátor nabijet	9183	10	21,00	1 023,00	7,00	95,14
92271900	Lista stírací demontaz a montaz	9183	20	21,00	1 023,00	7,00	190,28
92431900	Lista zadního skla stírací demontaz a montaz	9183	20	21,00	1 023,00	7,00	190,28
94151600	2 Svetlomet seridit	9183	20	21,00	1 023,00	7,00	190,28
99001112	Nákl. na manipulaci s ekol. odpady	9183	0	21,00	41,00	7,00	38,13
98000004	Výměna kol, vč. vyvážení do 16"	9183	80	21,00	1 486,77	7,00	1 382,70
98100100	Registrace v systému Záruka mobility 1r	9183	0	21,00	80,00	7,00	74,40

Materiál	Název	Množství	DPH [%]	Jedn. cena	Sleva [%]	Cena bez DPH	
B 000750M9	KAPALINA BRZDOVA	0,02	ks	21,00	16 719,90	7,00	295,44
YHR506793	SUPER OIL SPRAY RETECH	0,20	ks	21,00	700,00	7,00	130,20
5E1998001	Sada aero octIII	1,00	ks	21,00	816,21	7,00	759,08
5E9955425A	LISTA STIRACI	1,00	ks	21,00	402,20	7,00	374,05

Ostatní:	Název	Množství	DPH [%]	Jedn.cena	Sleva [%]	Cena bez DPH
99999999	Drobný spojovací materiál	1,0	21,00	179,42	0,00	179,42
usklpneu	Uskladnění sezónních pneu	1,0	21,00	720,00	0,00	720,00

Poskytnuté slevy

Sleva materiál	-117,32
Sleva práce	-270,06



FV922400239

direct
auto

Faktura-daňový doklad

Číslo dokladu: FV922400239

Cena celkem bez DPH : 6 046,50

Rekapitulace DPH	Sazba DPH	Základ daně	DPH	Celkem
Hodnota plnění celkem	21,00 %	6 046,50	1 269,78	7 316,28

Služby celkem : 3 588,31

Materiál celkem : 1 558,77

Ostatní celkem : 899,42

Částka k úhradě v Kč:

7 316,28

Při příští návštěvě servisu doporučujeme řešit následující závady:

Prohlídka BEZ OLEJE dle protokolu

Servis výměny brzdové kapaliny .

Soustava spojky odvzdušnit

Rozsireny rozsah prohlídky .

Poznámka

Záruka mobility byla prodloužena

Fakturoval:



Fakturu převzal:

Náklady dle zákona č. 185/2001 Sb., §38a, odst. 5 činí 1-3 Kč/kg a jsou součástí prodejní ceny.

