

**Vertikály - výškové a stavební práce s.r.o**

Břevnovská 1692/6

169 00 Praha 6

IČ: 24263435

DIČ: CZ24263435

tel: [REDACTED]

mail: [REDACTED]



|          |  |            |
|----------|--|------------|
| Stavba : | <b>Oprava těsnosti okapového žlabu</b> | 03.04.2024 |
| Objekt : | <b>Poliklinika pod Marjánkou</b>       |            |

| P.č                         | Název položky   | MJ  | množstv | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|-----------------------------|---|-----|---------|-----------|------------------|
| <b>Díl: Provedení prací</b> |   |     |         |           |                  |
| 1                           | vyřezání vnitřní části okapového žlabu                | bm  | 14,80   |           |                  |
| 2                           | vyčištění a vysušení vnitřní části okapového žlabu    | bm  | 14,80   |           |                  |
| 3                           | montáž vnitřní části okapového žlabu                  | bm  | 14,80   |           |                  |
| 4                           | vodotěsné napojení jednotlivých částí okapového žlabu | ks  | 6,00    |           |                  |
| 5                           | manipulace a přesun hmot                              | kpl | 1,00    |           |                  |
| 6                           | vnitřní okapový žlab - výroba na přesný rozměr        | bm  | 14,80   |           |                  |
| 7                           | spojovací materiál                                    | kpl | 1,00    |           |                  |
| <b>Díl: VRN</b>             |   |     |         |           |                  |
| 1                           | likvidace odpadu                                      | ks  | 1,00    |           |                  |
| 2                           | doprava a parkovné Praha                              | ks  | 1,00    |           |                  |
| <b>Celkem bez DPH</b>       |   |     |         |           | <b>66 674,00</b> |
| <b>Celkem s 21% DPH</b>     |   |     |         |           | <b>80 676 Kč</b> |

**Poznámka:**

Stávající okapový žlab je složen ze dvou částí. Vnitřní vodotěsná a vnější, která tvoří krycí opláštění.

Rozpočet zahrnuje výměnu vnitřní vodotěsné části žlabu. Vnější krycí část okapového žlabu zůstane původní.

Vypracoval: [REDACTED]