

ODBĚRATEL

DODAVATEL

ČESKÝ ROZHLAS

zřízen zákonem č. 484/91 Sb. o Českém
rozhlasu
Praha 2 - Vinohradská 12
120 99

LKQ CZ s. r. o.
Ocelářská 891/15
190 00 Praha 9

IČ: 45245053 DIČ: CZ 45245053

IČ: 24787426 DIČ: CZ 24787426

VYŘIZUJE:

RS České Budějovice: 96177

tel.: mobil:

e-mail:

vyřizuje:

AutoPresto Jihlava, Stonařov 236, 588 33 Jihlava

mobil:

e-mail:

PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY:

V souladu s Rámcovou dohodou o zajištění servisu vozů uzavřené na základě VZ28/2022 (dále jen Rámcová dohoda) mezi Českým rozhlasem a společností LKQ CZ, s.r.o. u Vás objednááme:
na vozidle RZ:

Servisní prohlídka, příprava před STK, provedení měření Emise a STK

TERMÍN DODÁNÍ ZBOŽÍ / POSKYTNUTÍ SLUŽBY: DUBEN'24 15. - 16. TÝDEN**CENOVÉ UJEDNÁNÍ:**

Jednotková cena za práci, dle ceníku, který je přílohou a nedílnou součástí této Rámcové dohody

Předběžná maximální cena + 21 % DPH

V případě zjištěných závad, které přesahují rámec cenového ujednání nutný rozpočet opravy.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY:

Na základě Rámcové dohody

V Praze dne 16. 04. 2024

Číslo případu/schválení

RZ/VIN

Značka - model

VOLKSWAGEN CRAFTER SKRÍNOVÝ (2E)(06-11)

Výpočet

Číslo případu		Číslo schválení	
Datum vytvoření	05.04.2024 10:41:18	Stav případu	Objednáno
Datum kalk./změny	15.04.2024 09:24:43		
Datum ceníku ND	02.04.2024	Systém lakování	Bez lakování
GT Estimate Web	3.1.2349.0+be64787107bfceda37dbd65531814770d3e28d1c		
Podmínky	Český rozhlas - CB-96177		

Zákazník

Společnost	LKQ CZ s.r.o.
Adresa	Ocelářská 891/16 19000 Praha 9 IČ: 24787426, DIČ: CZ24787426

Majitel vozidla

Řidič	
Majitel	Český rozhlas Vinohradská 1409/12 12000 Praha 2

Vozidlo

RZ		VIN	
Značka - model	VOLKSWAGEN CRAFTER SKRÍNOVÝ (2E)(06-11)	Kód modelu	
Kód barvy výrobce			
Datum registrace		Začátek opravy	09.04.2024
Stav KM	52 863 km	Konec opravy	16.04.2024

PŘEVODOVKA 6 - STUPŇOVÁ
DODATKOVÁ VÝBAVA STANDARDNÍ PODVOZEK
VNĚJŠÍ VÝBAVA MLHOVÁ SVĚTLA
VNĚJŠÍ VÝBAVA BOČNÍ PARKOVACÍ SVĚTLO
VNĚJŠÍ VÝBAVA TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ
VNĚJŠÍ VÝBAVA VYHŘÍVANÁ VNĚJŠÍ ZPĚTNÁ ZRCÁTKA
VNĚJŠÍ VÝBAVA PEVNÉ SKLO BOČNÍCH DVEŘÍ L
VNĚJŠÍ VÝBAVA PŘEDNÍ SKLO S PRUHEM
INTERIÉR DĚLÍCÍ STĚNA SE ZVUKOVOU IZOLACÍ
INTERIÉR DL SPOLUJEZDEC 2 SEDADLA

INTERIÉR OSVĚTLENÍ INTERIÉRU
INTERIÉR PŘÍDAVNÉ TOPENÍ
SERVISNÍ PRÁCE SERVISNÍ PROHLÍDKA LONGLIFE
MOTOR ALTERNÁTOR 140 A
MOTOR BATERIE 100 AH
TYPOVÉ OZNAČENÍ ZVÝŠENÁ STŘECHA
PODVOZEK 6.5JX16"
PODVOZEK MMA 3500 KG

KAROSERIE ROZVOR STŘEDNÍ S BOČNÍMI DVEŘMI P
VNĚJŠÍ VÝBAVA KONTROLKY PARKOV.POZICE
VNĚJŠÍ VÝBAVA VYSOKO UMÍSTĚNÉ BRZDOVÉ SVĚTLO
VNĚJŠÍ VÝBAVA 2 DVEŘE Z 270°
VNĚJŠÍ VÝBAVA STUPAČKA INTEGROVANÁ V NÁRAZNÍKU Z
VNĚJŠÍ VÝBAVA PEVNÉ SKLO BOČNÍCH DVEŘÍ P
VNĚJŠÍ VÝBAVA TERMO SKLA
INTERIÉR OBLOŽENÍ PŘ PODLAHY Z GUMY
INTERIÉR ODDĚLOVACÍ STĚNA ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU
INTERIÉR ODKLÁDACÍ SKRÍŇKA NAD PŘÍSTROJOVOU DESKOU
INTERIÉR ELEKTRONICKÝ IMOBILIZÉR
INTERIÉR KLIMATIZACE POLOAUTOMATICKÁ
SERVISNÍ PRÁCE SERVISNÍ PROHLÍDKA KM
MOTOR 2459 ccm 100 kW (136)
ZEMĚ ČESKÁ REPUBLIKA
PODVOZEK 235/65 R 16..C
PODVOZEK 16"
PODVOZEK SLOUPEK ŘÍZENÍ VÝŠKOVĚ NASTAV.

Náhradní díly

	Kód	Popis	jedn.	Cena (Kč/Jedn.)	+/-	+/-%	Celkem (Kč)
A	EL 567.640	Výpustní šroub, olejová vana ELRING (ELRING, A)	1,00				
A	BO 1457429619	Olejový filtr BOSCH (BOSCH, OE)	1,00				
A	BO F026400055	Vzduchový filtr BOSCH (BOSCH, OE)	1,00				

Číslo případu/schválení

RZ/VIN

Značka - model

VOLKSWAGEN CRAFTER SKRÍNOVÝ (2E)(06-11)

A	BO F026402101	Palivový filtr BOSCH (BOSCH, OE)	1,00				
A	MH LA307	Kabinový filtr KNECHT (KNECHT, A)	1,00				
O	05W30-OEM-VW50700-D4	Motorový olej - 05W30 OEM	9,00				
O#	DOT-X	brzdová kapalina	1,00				
*		Drobný materiál	1,00				
		Materiál celkem před slevou					
		Sleva					
		Materiál celkem po slevě					

A - AM díl, O - OEM díl, L - Aplikována limitní cena, \$ - Přeceněný díl, # - Změněno uživatelem, + - Manuálně přidáno

Práce

	Kód	Popis	hod	Cena (Kč/hod)	+/-	+/-%	Celkem (Kč)
+	M1	GItprefakturace -stk-me	1,00				
	M1	01350050 Údržba - motor a motorový olej	0,70				
	M1	01400050 Výměna brzdová kapalina	0,50				
	M1	23245550 Výměna vzduchový filtr	0,20				
	M1	20345580 Výměna palivový filtr	0,20				
	M1	85185550 Výměna pylový filtr / Výměna pylový filtr	0,10				
	M1	01070000 Servisní prohlídka 6. rok	1,60				
		Práce celkem před slevou					
		Sleva					
		Práce celkem po slevě					

- Změněno uživatelem, + - Manuálně přidáno

Ostatní

Kód	Popis	jedn.	Cena (Kč/jedn.)	+/-	+/-%	Celkem (Kč)
ELIT315	Zařízení STK a základní kontrola (bez opravy a materiálu)	1,00				
	Ostatní celkem					

Cena celkem

Popis	Počet	Celkem (Kč)
Celkem (Kč)		11 610,84
Sleva		0,00
Cena bez DPH		11 610,84
DPH	21%	2 438,28
Cena s DPH		14 049,12
Zaokrouhlení		0,00
Celkem k úhradě		14 049,12